



5 907522 928674

UNIVER-OTW

A/C

PIC

COLOURS

B

WH770, Shade 11

PACKING

1 / 50
pc. / St. / szt. / шт.

EN

Instruction for use

DE

Gebrauchsanweisung

PL

Instrukcja użytkowania

support.rawpol.com for other languages

RU RO UA CZ SK HU LT LV EE BY MD BG SI
ES AT NL FR DA PT IT SE FI GR NO TR GR

EN 166:2001 EN 175:1997

DIN EN 166:2002-04 (EN 166:2001)

DIN EN 169:2003-02 (EN 169:2002)



The member of REIS GROUP

v. GOTWAPP.104

product may reduce or completely eliminate user protection. The cover DOES NOT PROTECT against strong impacts such as dislodged fragments of the grinding wheel, explosions or chemical spills. To protect against these risks, protective measures intended for this purpose should be used. The use of covers not in accordance with the above instructions may lead to injuries, damage to the eyes and face. To protect your eyes, use filters with the appropriate degree of protection. The protective glass and filter must be mounted to the rigid frame of the front of the cover. Detailed information on recommended external filters and internal protective glass can be obtained from the manufacturer or their authorized representative.

A WARNING! Never place the cover on a hot surface! Never expose the product to long-lasting direct sunlight! A cracked, scratched or otherwise damaged protective glass, filter or cover should be replaced. If the F, B and A symbols are not common to the protective glass and the frame, the lower rating should be assigned to the eye protection equipment set. In order for the face cover to correspond to the symbol of the application area 8 (Arc with short-circuiting), they should have the designation 2-1,2 or 3-1,2 and the minimum thickness of 1.4 mm. In order for the eye protection to correspond to the symbol of application area 9 (Molten metals and hot solids), both the frame and the protective glass should be marked together with one of the F, B or A symbols. Hardened mineral filters should not be used with appropriate internal protective glass. The optical class 3 protective glass is not intended for long-term use as opposed to class 1 glass that is suitable for continuous use and class 2 glass intended for periodic, non-continuous use. Eye protection that protects against the impact of particles moving at high velocity worn with standard therapeutic glasses may transfer the impact, resulting in a risk for the user. If protection against impact of particles moving at high velocity is required at extreme temperatures, the selected eye protection should be marked T immediately after the letter specifying the impact symbol, i.e. FT, BT or AT. If the letter designating the impact symbol is not immediately before the letter T, then the eye protection may be used only for protection against particles moving at high velocity at room temperature.

The access to the EU declaration of conformity can be accessed at support.rawpol.com.

In case this instruction becomes invalid due to the changing law or other factors, new version should be downloaded. Valid instructions are available on the website rawpol.com or support.rawpol.com. This instruction is marked with the version number v. GOTWAPP.104, where GOTWAPP indicates the item group identifier and 104 corresponds to the subsequent version number. **Before starting work, check that you have the current/proper instruction for use to the owned goods, please become familiar with its content, and save it for the use life of protective equipment.** If markings explained in the instructions are not the same as marked on the product or on the packaging, it means that you can have the instruction for use for an other lot or an other good. In this case is necessary to

EN INSTRUCTION AND INFORMATION FOR THE USERS
Manufacturer's authorized representative (APP): RAW-POL STEFANSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Poland.
 This product belongs to the Personal Protective Equipment (PPE), defined in the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council and meets the guidelines of that regulation and the PPE Regulation 2016/425 as brought into UK Law and amended. It has been assigned to the II category.

Standards: EN 166:2001 „Personal eye-protection. Specifications”; EN 175:1997 „Personal protection. Equipment for eye and face protection during welding and allied processes.”; DIN EN 166:2002-04 (EN 166:2001), Personal eye-protection. Specifications; DIN EN 169:2003-02 (EN 169:2002), „Personal eye-protection. Filters for welding and related techniques. Transmittance requirements and recommended use.”.

The notified body: Shade 11: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Albinstraße 56, D-12103 Berlin, Germany, number of the body: 0196; WH770: The CE marking was issued for this PPE by BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands, number of the body: 2797. The UKCA marking was issued for this PPE by BSI Assurance UK Limited, Kitemark Court Davy Avenue Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK (AB0086).

Product/description: Welding shield. Detailed characteristics of the product is provided at the rawpol.com

Intended use: The product is intended for the protection of the eyes and parts of the face against harmful optical radiation and other specific sources of risk or hazards, usually occurring during welding, cutting or related operations according to the degree of protection. They protect against chips of solid substances with low energy impact (flying speed of 45 m/s). The level of protection has been obtained on the basis of tests carried out in accordance with the conditions described in the standards/specifications to which they apply. The product provides protection against the above-mentioned hazards and is intended for use in the environments in which they occur. Always evaluate the hazards in a given work environment in order to verify whether a given product provides protection against all hazards present in this environment.

Limitations: Use of the product contrary to its intended purpose, instructions and under high risk conditions (where category III personal protective equipment is appropriate) and when the type of work is connected with the risk of the product catching on moving objects, e.g. moving machine parts, which poses a threat to health or safety, is recommended against. Protection against risks and hazards not mentioned in the instructions is not guaranteed.

Use and handling: Before use, check whether the protective glass and filter are properly attached and that they are clean and free of damage. Check whether the

cover is not excessively worn or damaged. Any worn, damaged or defective parts must be replaced before use or the entire product must be replaced. Do not use a damaged or worn product. During welding, the shield must completely cover the user's eyes and face, to ensure proper visibility of the workplace and protect against harmful radiation. Put the welding shield on your head, adjust the harness to the circumference and height of the user's head, so that it stayed on surely and comfortably, without squeezing or slipping off. In the case of the cover mounted on the helmet, insert fixing clips of the cover into the adapters attached to the cover and then push the adapters inside mounting holes of the helmet until they are locked. Then, put the helmet with the shield on the head. Once the work is completed, remove the shield from the head. In the case of a welding handheld, before starting work, attach the handle to the handheld by inserting the handles into the handheld openings and pressing until they are locked. A welding handheld has to be kept in one hand in front of face. If the welding shield is not connected with the head harness, it must be attached to the harness. To do so, place the bolts in the fitting holes on the sides (if nuts are on the bolts, remove them before installing), then use the nuts to securely connect the shield to the harness. The size adjustment knob must be at the back of the user's head. The product does not have additional equipment and replaceable parts.

CAUTION: NEVER DO THE WELDING WORKS WITH RAISED UP COVER / WELDING SHIELD! This can lead to serious eye damage, including total loss of sight! Materials from which the product is made should not adversely affect health or hygiene of the user. There are no known cases that the product materials cause allergic reactions, however any substance contained in the product material or being a component of the product may be an allergen, e.g. cotton, leather, plastics, metal elements, latex, dyes, etc. Particularly sensitive people are advised to test the product or consult a physician before use.

Cleaning, maintenance, and disinfection: Clean with a soft cloth soaked in warm water and soap, rinse and dry or wipe with a clean and soft cloth. Do not use any materials that could damage the glass surfaces. Check the glass cleanliness looking at it under a light against a dark background. If it has misted up, wipe it with a soft cloth. Once every 3 months, disinfection is recommended. It is recommended to use commercially available cleaners, preservatives and disinfectants for a given type of material, which have no negative impact on the user.

Storage: The product should be stored in protective packaging in a dry, well ventilated, clean and dust free place. Excessive air humidity, too high or low temperature or intense light may adversely affect its quality. The cover should be stored in a position that prevents it from being scratched or damaged, in particular the filter and the protective glass - without contact with surrounding objects. The manufacturer is not responsible for the quality of the product stored contrary to the instructions. This may reduce the level of product protection.

Type of packaging: It is recommended to distribute (including transport) this pro-

duct using cardboard or foil packaging. Products with a delicate structure should be additionally protected against damage. Loading, transporting and unloading should take place in conditions protecting the product against getting wet, dirty and damaged.

Shelf life: It can be assessed based on the product's wear. Due to the different intensity of use and environmental impact, such as sunlight, rain, etc., it is not possible to provide a specific date. The product retains its protective properties until it is damaged so that it cannot be removed without lowering the level of protection. The occurrence of mechanical damage causes that the product should be subject to a repair process (for this purpose, please contact the manufacturer or the authorized representative of the manufacturer), and if this is not possible, replace it. In the event of scratches or damage to the protective glass or filters, replace them or replace the entire product. With proper storage, the shelf life of the product can be up to 5 years from the date of manufacture. This period may be extended by performing appropriate tests.

Date of production: It is on the product (Figure 1). The arrows indicate the month and year of production respectively.
Marking: 11 JY 1 CE ANSI Z87 - filter marking; **ID CE** EN175 F WH770 ANSI Z87 24886 TAIWAN - frame marking;

ID 1 F Z87 CE - glass marking; A/C - the eye-protector model identification/internal commodity code APP for whole product; P/C - the eye-protector model identification/manufacturer's commodity code for set (frame and glass - WH770) and filter (Shade 11); COLOURS - available colour range; PACKING - quantity of the product in the smallest packaging/quantity in the cartoon; STANDARDS - standards; **2** (REIS) - APP identification mark; **JY** (LD) - manufacturer's identification mark (manufacturer: Shade 11: Yixing Shi Xueliang Goggles Co., Ltd, 96-200 Julianów, 50, Poland); **EN166, EN175, DINEN166, DINEN169** - the number of the European standard; **ANSI Z87-2017** - standard designation according to the American National Standards Institute; **1** - optical class; **11** - degree of protection class (degree of dimming) of the filter; **F** - Low energy impact (impact resistance of a steel ball with a nominal diameter 6 mm, minimum weight 0.86 g and estimated speed 45 m/s); **L** - make acquainted with the instructions for use; **[LOT]** - batch code; **[D]** - date of manufacture; **[C]** - online instruction; **CE** - conformity mark; **GB** - Great Britain conformity sign; **CAUTION** To protect your eyes: - use appropriate shade filter lenses - clear robust back lens must be fitted to the fixed frame portion of flip front helmets; **PP** (polypropylene) - material of welding shield, **POM** (polyoxymethylene) - material of fixing elements

ANOTE! The manufacturer is not liable for defects and damages caused by modifications to the product, the use of a protective filter in a different cover than the original one or use for other purposes than specified in this manual. Modifying the

product may reduce or completely eliminate user protection. The cover DOES NOT PROTECT against strong impacts such as dislodged fragments of the grinding wheel, explosions or chemical spills. To protect against these risks, protective measures intended for this purpose should be used. The use of covers not in accordance with the above instructions may lead to injuries, damage to the eyes and face. To protect your eyes, use filters with the appropriate degree of protection. The protective glass and filter must be mounted to the rigid frame of the front of the cover. Detailed information on recommended external filters and internal protective glass can be obtained from the manufacturer or their authorized representative.

A WARNING! Never place the cover on a hot surface! Never expose the product to long-lasting direct sunlight! A cracked, scratched or otherwise damaged protective glass, filter or cover should be replaced. If the F, B and A symbols are not common to the protective glass and the frame, the lower rating should be assigned to the eye protection equipment set. In order for the face cover to correspond to the symbol of the application area 8 (Arc with short-circuiting), they should have the designation 2-1,2 or 3-1,2 and the minimum thickness of 1.4 mm. In order for the eye protection to correspond to the symbol of application area 9 (Molten metals and hot solids), both the frame and the protective glass should be marked together with one of the F, B or A symbols. Hardened mineral filters should not be used with appropriate internal protective glass. The optical class 3 protective glass is not intended for long-term use as opposed to class 1 glass that is suitable for continuous use and class 2 glass intended for periodic, non-continuous use. Eye protection that protects against the impact of particles moving at high velocity worn with standard therapeutic glasses may transfer the impact, resulting in a risk for the user. If protection against impact of particles moving at high velocity is required at extreme temperatures, the selected eye protection should be marked T immediately after the letter specifying the impact symbol, i.e. FT, BT or AT. If the letter designating the impact symbol is not immediately before the letter T, then the eye protection may be used only for protection against particles moving at high velocity at room temperature.

The access to the EU declaration of conformity can be accessed at support.rawpol.com.

In case this instruction becomes invalid due to the changing law or other factors, new version should be downloaded. Valid instructions are available on the website rawpol.com or support.rawpol.com. This instruction is marked with the version number v. GOTWAPP.104, where GOTWAPP indicates the item group identifier and 104 corresponds to the subsequent version number. **Before starting work, check that you have the current/proper instruction for use to the owned goods, please become familiar with its content, and save it for the use life of protective equipment.** If markings explained in the instructions are not the same as marked on the product or on the packaging, it means that you can have the instruction for use for an other lot or an other good. In this case is necessary to

contact the person who provided you the instruction or the manufacturer or the authorized representative of the manufacturer, in order to obtain the document to the lot of good you have. It is essential to check whether you have the current/proper instruction for use for owned goods. In case the instruction is out of date or improper to the owned lot of goods, it must be strictly obtained the current/proper instruction for use and become familiar with its content. **Do not attempt to work without becoming familiar with the current/proper instruction for use!** THIS INSTRUCTION CAN BE COPIED AS NEEDED TO ENABLE EACH USER OF THE PRODUCT TO MAKE ACQUAINTED WITH IT.

If case of any doubts, contact a specialist for occupational health and safety at work, the manufacturer or the authorised representative of the manufacturer for clarification.

This manual is an integral part of the package, and at the same time its marking. In accordance with the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council article 17 paragraph 1, all the markings may not be placed on the product. The signs description in the instruction is binding information, also in the case if there were factors that led to that the signs on the product are unreadable. Any non-explained signs in this manual do not refer directly or indirectly to health and safety. The product and its packaging must be disposed in accordance with applicable local regulations. Information on the composition of the product and its packaging is available on rawpol.com.

ANLEITUNG UND INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER
Befugter Vertreter des Herstellers (APP): RAW-POL STEFANSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Poland.
 Dieses Produkt gehört zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA), die in der Verordnung (EU) 2016/425 Des Europäischen Parlaments und des Rates erfüllt die Anforderungen dieser Verordnung und PSA-Verordnung 2016/425, wie sie in britisches Recht übernommen und geändert wurd. Es wurde der Kategorie II zugeordnet.

Standards: EN 166:2001 „Persönlicher Augenschutz. Anforderungen”; EN 175:1997 „Persönlicher Schutz. Geräte für Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren“; DIN EN 166:2002-04 (EN 166:2001), „Persönlicher Augenschutz. Anforderungen“; DIN EN 169:2003-02 (EN 169:2002), „Persönlicher Augenschutz. Filter für das Schweißen und verwandte Techniken. Transmissionsanforderungen und empfohlene Anwendung“.

Nofiziertete Stelle: Shade 11: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Albinstraße 56, D-12103 Berlin, Germany, Nummer der Stelle: 0196; WH770: Die CE-Kennzeichnung wurde für diese PSA ausgestellt von BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands, Nummer der Stelle: 2797. Die UKCA-Kennzeichnung wurde für diese PSA von BSI Assurance UK Limited, Kitemark Court Davy Avenue Knowhill, Milton Keynes

MKS 8PP, UK (AB0086).

Produkt/Beschreibung: Schweißerhaube. Detaillierte Eigenschaften des Produkts sind unter rawpol.com erhältlich.

Bestimmung: Das Produkt soll die Augen und das Gesicht vor schädlicher optischer Strahlung und anderen spezifischen Gefahrenquellen schützen, die typischerweise beim Schweißen, Schneiden oder damit verbundenen Arbeiten gemäß der Schutzart auftreten. Sie schützen vor Spritzern fester Objekte mit geringer Aufrallenergie (bis zu 45 m/s). Das Schutzhut wurde durch die Durchführung von Prüfungen gemäß den in den Normen/Spezifikationen, auf die sie sich beziehen, beschriebenen Bedingungen erreicht. Dieses Produkt bietet Schutz vor den oben genannten Gefahren und ist für den Einsatz in Umgebungen vorgesehen, in denen sie auftreten. Führen Sie immer eine Risikobewertung in der Arbeitsumgebung durch, um sicherzustellen, dass das Produkt Schutz vor allen Gefahren in dieser Umgebung bietet.

Einschränkungen: Es wird davor gewarnt, das Produkt gegen vorgesehene Bestimmung, abweichend von den Anweisungen und unter Bedingungen mit hohem Risiko (falls persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III eingesetzt wird) zu verwenden, und wenn die Art der ausgeführten Arbeit mit der Gefahr verbunden ist, dass das Produkt von beweglichen Gegenständen, z.B. beweglichen Teilen von Maschinen, eingefangen wird, die mit einer Gesundheits- oder Sicherheitsgefahr verbunden sind. Der Schutz vor Gefahren, die in dieser Anleitung nicht erwähnt werden, ist nicht gewährleistet.

Gebräuch und Bedienung: Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob Schutzglas und Filter richtig montiert, gereinigt und unbeschädigt sind. Überprüfen Sie, ob die Abdeckung nicht übermäßig abgenutzt oder beschädigt ist. Alle abgenutzten, beschädigten oder defekten Teile sollten vor der Verwendung ausgetauscht werden oder das gesamte Produkt sollte ausgetauscht werden. Verwenden Sie kein beschädigtes oder abgenutztes Produkt. Während des Schweißprozesses muss die Schweißerhaube die Augen und das Gesicht des Benutzers bedecken, um eine ausreichende Sicht auf das zu schweißende Objekt und den Schutz vor schädlicher Strahlung zu gewährleisten. Die Schweißerhaube sollte auf den Kopf gelegt werden, dann sollte der Kopfbereich auf den Umfang und die Höhe des Kopfes des Benutzers eingestellt werden, so dass es sicher und bequem zu halten ist, ohne zu drücken oder zu rutschen. Bei dem am Helm montierten Gesichtsschutz sind die Bestigungsteile des Gesichtsschutzes in die mitgelieferten Adapter hineinzustecken, und dann sind die Adapter in die Montagelöcher des Helms hineinzustecken, bis sie einrasten. Setzen Sie dann den Helm mit den montierten Haube auf Ihren Kopf. Am Ende der Arbeiten entfernen Sie die Schutzvorrichtung vom Kopf. Im Falle des Schweißschildes soll man den Griff am Schweißschild vor Arbeitsbeginn befestigen. Um es zu tun, muss man die Haken des Griffes in die Bestigungslöcher des Schweißschildes einführen und drücken bis zum Einrasten. Man soll den Schweißschild einhändig vor dem Gesicht halten. Wenn die Schweißerhaube nicht mit

dem Kopfbereich verbunden ist, muss sie im Kopfbereich montiert werden. Setzen Sie dazu die Schrauben in die seitlichen Bestigungslöcher der Haube ein (wenn sich die Muttern vor der Montage auf den Schrauben befinden, lösen Sie sie zuerst) und ziehen Sie dann die Muttern so an, dass die Haube fest mit dem Kopfbereich verbunden ist. Der Größenverstellknopf muss sich an der Rückseite des Kopfes des Benutzers befinden. Das Produkt hat keine zusätzliche Ausrüstung oder Ersatzteile.

ACHTUNG: FÜHREN SIE SCHWEIBARBEITEN NIEMALS MIT ANGEHOBENEM ABDECKUNG / GEISCHTSSCHUTZ DURCH! Dies kann zu schweren Schäden an der Sehkraft und zum völligen Verlust des Sehvermögens führen! Die Materialien, aus denen das Produkt hergestellt wird, dürfen die Gesundheit oder Hygiene des Benutzers nicht beeinträchtigen. Es sind keine Fälle bekannt, in denen Produktmaterialien allergische Reaktionen auslösen, aber jede im Produktmaterial oder in der Produktkomponente enthaltene Substanz kann ein Allergen sein, z.B. Baumwolle, Leder, Kunststoffe, Metallkomponenten, Latex, Farbstoffe usw., das allergische Reaktionen verursachen kann. Besonders empfindlichen Personen wird empfohlen, das Produkt vor der Anwendung zu testen oder einen Arzt aufzusuchen.

Reinigung, Pflege und Desinfektion: Mit einem weichen, in warmem Wasser mit Seife getränkten Tuch reinigen, abspülen und trocknen oder mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Materialien, die die Oberfläche der Scheiben beschädigen könnten. Die Reinheit des Glases wird überprüft, indem man es bei Licht und dunklem Hintergrund betrachtet. Bei Dampf waschen Sie das Glas mit einem weichen Tuch ab. Alle 3 Monate wird eine Desinfektion empfohlen. Es wird empfohlen, für diese Art von Material handelsübliche Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel zu verwenden, die keinen negativen Einfluss auf den Benutzer haben.

Aufbewahrung: Das Produkt sollte in einer schützenden Verpackung, an einem trockenen, gut belüfteten, sauberen und staubfreien Ort gelagert werden. Zu hohe Luftfeuchtigkeit, zu hohe oder niedrige Temperaturen oder intensives Licht können die Qualität beeinträchtigen. Die Abdeckung muss so gelagert werden, dass Kratzer oder Beschädigungen der Abdeckung, insbesondere des Filters und des Schutzglases, vermieden werden, ohne mit umliegenden Gegenständen in Berührung zu kommen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Qualität des gelagerten Produktes entgegen den Empfehlungen. Dies kann zu einer Verringerung des Schutzniveaus des Produkts führen.

Verpackungsart: Es wird empfohlen, dieses Produkt in einer Karton- oder Folienverpackung zu verteilen (einschließlich Transport). Produkte aus empfindlicher Konstruktion sollten zusätzlich vor Beschädigungen geschützt werden. Das Be-, Transport- und Entladen sollte unter Bedingungen erfolgen, die vor Benetzung, Schmutz und Beschädigung schützen.

Haltbarkeitsfrist: Sie kann auf der Grundlage des Verbrauchs des Produkts bewer-

Wszelkie informacje o produkcie, takie jak numer identyfikacyjny, nazwa producenta, dane techniczne i informacje dotyczące bezpieczeństwa, są podawane na etykiecie produktu. Wszelkie zmiany w produkcie lub jego opakowaniu powinny być zaznaczone na nowej etykiecie.

Produkty: Stępień: Steht auf dem Produkt (Illustration 1). Die Pfeile geben jeweils den Monat und das Jahr der Produktion an.

Kennzeichnung: 11 JY 1 € ANSI Z87 - Filtermarkierung; JD CE EN175 F WH770 ANSI Z87 24886 TAIWAN - Rahmenmarkierung; JD F Z87 € - Glasmarkierung: A/C - die Eye-Protector-Modellidentifikation / interne Warencode APP für das gesamte Produkt; P/C - die Eye-Protector-Modellidentifikation / Hersteller-Warencode für das Set (Rahmen und Glas - WH770) und den Filter (Shade 11); COLOURS - verfügbare Farben; PACKING - Anzahl der Produkte in der kleinsten Kartonverpackung; STANDARDS - Normen; I, (REIS) - APP Identifikationszeichen; JD (LD) - Identifikationszeichen des Herstellers (Hersteller: Shade 11: Yixing Shi Xueliang Goggles Lens Co., Ltd, 96-200 Julianów, 50, Poland; WH770: Long Dar Plastic Co Ltd, 96-200 Julianów, 50, Poland); EN166, EN175, DINEN166, DINEN169 - die Nummer der europäischen Norm; ANSI Z87 - Standardbezeichnung nach dem American National Standards Institute; 1 - optische Klasse; 11 - Schutzgrades (Beschattungsgrades) für die Fritte; F - Stöfe mit niedriger Energie (Schlagfestigkeit einer Stahlkugel mit einem Nenndurchmesser von 6 mm, einem Mindestgewicht von 0,86 g und einer ungenauen Geschwindigkeit von 45 m/s); ☐ - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung; ☐ - Chargennummer; ☐ - Produktdatumsdatum; ☐ - online-Anleitung; ☐ - Konformitätszeichen; ☐ - Großbritannien Konformitätszeichen; CAUTION To protect your eyes: - use appropriate shade filter lenses - clear robust back lens must be fitted to the fixed frame portion of flip front helmets - VORSICHT Um die Augen zu schützen: - Verwenden Sie geeignete Farfilterlinsen - Am festen Rahmen teil der vorderen Flip-Helme muss eine robuste, robuste hintere Linse angebracht sein; PP (Polypropylene) - Material des Schweißschild, POM (Polyoxymethylene) - Material der Befestigungsseile

AUWICHTIGER HINWEIS! Der Hersteller haftet nicht für Mängel oder Schäden, die sich aus der Änderung des Produkts, der Verwendung eines Schutzfilters in einer anderen Abdeckung als dem Original oder der Verwendung für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke ergeben. Eine Modifikation des Produkts

należy przymocować rękojeść do tarczy poprzez włożenie zaczepów rękojeści w otwory montażowe tarczy i docisnąć je do zablokowania. Tarczę spawalniczą należy trzymać jedną ręką przed twarzą. W przypadku gdy osłona spawalnicza nie jest połączona z nagłówkiem, należy ją zamontować na nagłówku. W tym celu należy umieścić śrubę w otworach montażowych osłony znajdującej się po bokach (jeśli przed montażem na śrubach znajdują się nakrętki należy je najpierw odkręcić), następnie przykroić nakrętki tak, aby stabilnie złączyć osłonę z nagłówkiem. Pokrętło do regulacji rozmiaru musi znajdować się z tyłu głowy użytkownika.

UWAGA: NIGDY NIE WYKONYWAĆ CZYNNOŚCI SPAWANIA Z PODNIESIONĄ POKRYWĄ I OSŁONĄ TWARZY! Może to prowadzić do poważnego uszkodzenia wzroku, łącznie z jego całkowitą utratą!

Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wpływać niekorzystnie na zdrowie lub higienę użytkownika. Nie ma znanych przypadków, iż materiały produktu powodują reakcję alergiczną, jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową produktu może być alergenem, np. bawełna, skóra, tworzywa, metalowe elementy, lateks, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu lub konultację lekarską.

Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Czyścić miękką śliczeczką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, opłukać i wysuszyć lub wytrzeć czystą i miękką śliczeczką. Nie stosować żadnych materiałów, które mogłyby spowodować uszkodzenie powierzchni szybek. Czyścić szybki sprawdzając oglądając ją w świetle w ciemnym tle. W razie zaparowania, przetrzeć szybki miękką śliczeczką. Raz na 3 miesiące zaleca się dokonanie dezynfekcji. Zaleca się używanie ogólnie dostępnych w handlu środków czyszczących, konserwujących i dezynfekujących dla danego rodzaju materiału, które to nie mają negatywnego wpływu na użytkownika.

Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w opakowaniu ochronnym, w suchym, dobrze wentylowanym, czystym i pozbawionym kurzu i pyłu miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza, zbyt wysoka lub niska temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpływać na jakość. Osłone należące przechowywać w takiej pozycji, która zapobiega porysowaniu lub uszkodzeniu osłony, a w szczególności filtra oraz szybki ochronnej - bez stykania się ich z otaczającymi przedmiotami. Producent nie bierze odpowiedzialności za jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami. Może to spowodować obniżenie poziomu ochrony produktu.

Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Produkty o delikatnej konstrukcji należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Zaladunek, przewóz i wyladunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Okras trwałości: Można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na

kann den Schutz des Benutzers verringern oder ganz ausschließen. Der Schutz schützt NICHT vor starken Stoßen, wie z.B. Schleif scheibenfragmenten, Explosions oder Chemieunfällen. Zum Schutz vor diesen Risiken sind die zu diesem Zweck vorgesehenen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Nichtbeachtung der oben genannten Vorschriften kann zu Verletzungen, Augen- und Gesichtsschäden führen. Verwenden Sie zum Schutz Ihrer Augen Filter mit dem entsprechenden Schutzniveau. Die Schutzscheibe und der Filter müssen auf einem starken Rahmen an der Vorderseite der Abdeckung montiert werden. Detaillierte Informationen zu den empfohlenen Außenfiltern und Innenenschutzbrille erhalten Sie beim Hersteller oder seinem Bevollmächtigten.

AUWICHTIGER HINWEIS! Stellen Sie die Abdeckung niemals auf eine heiße Oberfläche! Setzen Sie das Produkt niemals für längere Zeit der direkten Sonneninstrahlung aus! Betreten Risse, Kratzer oder andere Beschädigungen an Schutzglas, Filter oder Abdeckung sind diese Bauteile auszutauschen. Wenn die Symbole F, B und A der Schutzgläser und des Rahmens nicht gemeinsam sind, sollte die untere Stufe dem kompletten Augenschutzmittel zugeordnet werden. Um dem Bereich des Anwendungssymbols 8 (Bogen im Kurzschluss) gerecht zu werden, sollten die Gesichtsschutzschilde mit 2-1,2 oder 3-1,2 gekennzeichnet sein und eine Mindestdicke von 1,4 mm aufweisen. Damit das Augenschutzprodukt dem Einsatzbereichsymbol 9 (Schmelzmetalle und heiße Feststoffe) entspricht, sollten sowohl der Rahmen als auch der Schnellverschluss zusammen mit einem der Symbole F, B oder A gekennzeichnet sein. Gehärtete mineralische Filter sollten nur mit geeigneten Innenenschutzglas verwendet werden. Die Schutzscheibe der optischen Klasse 3 ist nicht für den Dauereinsatz vorgesehen, im Gegensatz zu den Gläsern der Klasse 1, die für den Dauereinsatz geeignet sind, und den Gläsern der Klasse 2, die für den regelmäßigen, diskontinuierlichen Gebrauch bestimmt sind. Hochgeschwindigkeits-Partikelabschutz, der in Verbindung mit einer medizinischen Standardbrille getragen wird, kann den Aufprall übertragen und eine Gefahr für den Träger darstellen. Wenn ein schmaler Partikelaufprallschutz bei extremen Temperaturen erforderlich ist, sollte die gewählte Augenschutzvorrichtung unmittelbar nach dem Buchstaben mit dem Aufprallsymbol FT, BT oder AT mit dem Buchstaben T gekennzeichnet werden. Befindet sich der Buchstabe zur Kennzeichnung des Schlagsymbols nicht unmittelbar vor dem Buchstaben T, darf der Augenschutz nur zum Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln bei Raumtemperatur verwendet werden.

Der Zugang zur EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter support.rawpol.com. Für den Fall, dass diese Gebrauchsanweisung wegen Änderung der Vorschriften oder sonstiger Faktoren ihre Aktualität verliert, ist die neue Version zu downloaden. Aktuelle Gebrauchsanweisungen sind unter rawpol.com oder support.rawpol.com verfügbar. Diese Gebrauchsanweisung ist mit der Version v. GOTWAPP104 gekennzeichnet, wobei GOTWAPP die Kennung der Produktgruppe und 104 die nächste Versionsnummer ist. Vor Beginn der Arbeiten, überprüfen Sie, ob die aktuelle/richten Gebrauchsanleitung gehalten, die Waren, bitte, um den

Inhalt beziehen, und speichern Sie sie für das Leben der Pfanzenschutz. Wo Schilder sind in der Anleitung erklärt, sind nicht die gleichen wie auf dem Produkt oder auf der Verpackung gekennzeichnet, bedeutet dies, dass Sie die Bedienungsanleitung für eine andere Charge oder andere Waren haben. In diesem Fall ist notwendig, um die Person, die Sie benötigen, um das Dokument für die Sendung zu erhalten, vorausgesetzt die Anweisungen oder den Hersteller oder einen autorisierten Vertreter des Herstellers wenden. Es ist wichtig, um zu überprüfen, ob Sie die aktuellen/richten Anweisungen für den Einsatz für die eigenen Waren. Wenn der Besitzer nicht mehr aktuell ist oder falsch, im Besitz der Partie unbedingt erhalten die aktuellen/richten Gebrauchsanleitung und machen Sie sich mit dessen Inhalt. Versuchen Sie nicht, ohne zu wissen, die aktuellen/richten Anweisungen für die Arbeit!

DIESE ANLEITUNG LÄsst SICH MEHRMALS VERVIELFÄLTIGEN, DAMIT SICH JEDER PRODUKTBENUTZER MIT IHR VERTRAUT MACHEN KANN.

Bei jedwedu Zweifeln ist die Arbeitsschutzfachkraft, Hersteller oder bevollmächtigter Herstellervertreter zwecks Klärung des jeweiligen Sachverhalts zu kontaktieren.

Diese Anleitung gilt als fester Bestandteil der Verpackung und zugleich als ihre Kennzeichnung. Gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 Des Europäischen Parlaments und des Rates Art.17 Ziff. 1 müssen alle Kennzeichnungen nicht auf dem Produkt angebracht werden. Die Beschreibung der Kennzeichnung in der Anleitung gilt als eine bindende Information, auch dann, wenn Faktoren eintreten, die dazu führen, dass die Kennzeichnungen auf dem Produkt unleserlich sind. Sämtliche Kennzeichnungen, die in dieser Anleitung nicht erläutert wurden, beziehen sich direkt oder indirekt auf die Sicherheit und Gesundheit. Dieses Produkt und ihre Verpackung sind gemäß den geltenden lokalen Vorschriften zu entsorgen. Informationen hinsichtlich der Zusammensetzung des Produkts und seiner Verpackung sind auf der Website rawpol.com erhältlich.

PL INSTRUKCJA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Upoważniony przedstawiciel producenta (APP): RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polska.

Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej (SOI) określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 i spełnia wytyczne tego rozporządzenia oraz w Rozporządzeniu 2016/425 w brzmieniu, jakim zostało włączone do prawa brytyjskiego. Zakkredytowany został do kategorii II.

Standardy: EN 166:2001 „Ochrona indywidualna oczu. Wymagania”, EN 175:1997 „Ochrona indywidualna. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych”; DIN EN 166:2002-04 (EN 166:2001) „Ochrona indywidualna oczu. Wymagania”; DIN EN 169:2003-02 (EN 169:2002) „Ochrona indywidualna oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie”.

szym zaleceniami może prowadzić do urazów, uszkodzeń wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela.

AOSTRZEŻENIE! Nigdy nie wolno odkładać osłony na gorącą powierzchnię! Niemniej należy wystrzegać produktu na długotrwałe działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego! Pęknięta, zarysowana lub uszkodzona w innych sposób szybka ochronna, filtr lub osłona powinna być wymieniona. Jeśli symbole F, B i A nie są wspólnie dla szybki ochronnej i ramki, to niższy stopień powinien być przypisany kompletnemu środkowi ochrony oczu. Aby osłony twardej odpowiadały symbolowi obszaru stosowania 8 (tuk przy zwierciu elektrycznym), powinny mieć oznaczenie 2-1,2 lub 3-1,2 i minimalną grubość 1,4 mm. Aby środek ochrony oczu odpowiadał symbolowi obszaru stosowania 9 (Stopiono metale i gorące ciała stałe), zarówno ramka, jak i szybka ochronna powinny być oznaczone razem jedyńczo z symbolami F, B lub A. Hartowane mineralne filtry powinny być używane tylko z odpowiednimi wewnętrznymi szybkami ochronnymi. Szybki ochronne klasy optycznej 3 nie są przeznaczone do długotrwałego stosowania w przeciwieństwie do szybki klasy 1, które nadają się do stosowania ciąglego oraz szybki klasy 2 przeznaczonych do stosowania okresowego, nie ciągłe. Środki ochrony oczu chroniące przed uderzeniem częstotliwością dłuższą niż 100 Hz, niezależnie od standardowych okularów leczniczych, mogą przenosić uderzenia, wywoływać zagrożenie dla użytkownika. Jeśli wymagana jest ochrona przed uderzeniem częstotliwością dłuższą niż 100 Hz, to ochrona powinna być oznaczona literą T. Bezpośrednio po literze określającej symbol uderzenia nie znajduje się bezpośrednio przed literą T, wtedy środek ochrony oczu może być używany jedynie do ochrony przed częstotliwościami częstotliwością dłuższą niż 100 Hz.

Dostęp do deklaracji zgodności UZ może uzyskać na support.rawpol.com. W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie rawpol.com lub support.rawpol.com. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją v. GOTWAPP104, gdzie GOTWAPP oznacza identyfikator grupy towaru, a 104 kolejny numer wersji. **PPrzedzyszczytaniem do pracy sprawdź czy posiadasz aktualną/właściwą instrukcję użytkowania do posiadanej towaru, zapoznaj się z jej treścią, a także zachowaj ją na cały czas użytkowania środka ochrony.** Jeżeli oznaczenia wyjaśnione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie bądź na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkowania do innej partii towaru lub do innego towaru. W takim przypadku koniecznie skontaktuj się z osobą, która udostępniła Ci instrukcję, lub też z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem.

Jednostka notyfikowana: Shade 11: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstraße 56, D-12103 Berlin, Germany, numer jednostki: 0196; WH770: Oznakowanie CE zostało wydane dla tego SOI przez BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands, numer jednostki: 2797. Oznaczenie UKCA zostało wydane dla tego SOI przez BSI Assurance UK Limited, Kitemark Court Davy Avenue Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK (AB0086).

Produkt/opis: Osłona spawalnicza. Szczegółową charakterystykę produktu podano na rawpol.com.

Zastosowanie: Produkt przeznaczony jest do ochrony wzroku oraz części twarzy przed szkodliwym promieniowaniem optycznym i innymi specyficznymi źródłami ryzyka lub zagrożeń, występującymi zwykle podczas spawania, cięcia lub w operacjach pokrewnych zgodnie ze stopniem ochrony. Chronią przed odpryskami stałych o niskiej energii uderzenia (o prędkości do 45 m/s). Poziom ochrony został uzyskany na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z warunkami opisany mi w normach/specyfikacjach, których dotyczy. Produkt zapewnia ochronę przed wyżej wymienionymi zagrożeniami i jest przeznaczony do użycia w środowiskach, w których one występują. Zawsze należy przeprowadzić ocenę zagrożeń w danym środowisku pracy w celu weryfikacji czy danym produktu zapewnia ochronę przed wszystkimi zagrożeniami występującymi w tym środowisku.

Ograniczenia: Przestrzega się przed stosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zalecaniami instrukcji oraz w warunkach dużego ryzyka (gdzie właściwie są środki ochrony indywidualnej kategorii III) oraz gdy rodzaj wykonywanej pracy związany jest z ryzykiem zahamowania produktu o poruszające się obiekty np. ruchome części maszyn, które wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Ochrona przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.

Użytkowanie i obsługa: Przed użyciem należy skontrolować czy szybka ochrona i filtry są prawidłowo zamocowane oraz czy są czyste i bez żadnych uszkodzeń. Sprawdzić czy osłony nie są nadmiernie zużyte lub uszkodzone. Jakiekolwiek zużycie, uszkodzenie lub wadliwe części należy wymienić przed rozpoczęciem użytkowania. Sprawdzić czy osłony nie są nadmiernie zużyte lub uszkodzone. Jakiekolwiek zużycie, uszkodzenie lub wadliwe części należy wymienić przed rozpoczęciem użytkowania. Sprawdzić czy szybki ochronny lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku i twarzy. W celu ochrony swoich oczu, używać filtrów o odpowiednim stopniu ochrony. Szybka ochrona lub filtr muszą być zamontowane do sztywnej ramki przedniej części osłony. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanych filtrów zewnętrznych oraz wewnętrznych szyb ochronnych można uzyskać u producenta lub u jego upoważnionego przedstawiciela. Osłone spawalnicze muszą służyć do ochrony wzroku