



- Prasować w temp. do 110°C



- Nie czyścić chemicznie i nie usuwać plam rozpuszczalnikami

Materiał zachowuje cechy ochronne do 25 cykli prania.

Określona maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z czasem użytkowania wyrobu. Czas użytkowania będzie także zależny od warunków użytkowania, warunków przechowywania, itp.

Objaśnienie użytych symboli

D/C – kod towarowy dystrybutora; P/C – kod towarowy producenta (producent: LUBMAR, ul. Jastruna 23, 33-100 Tarnów tel. 604462041, fax. 146365849, www.lubmar-odblaski.pl); NUMER – numer artykułu;  (REIS) - logo dystrybutora;  - znak zgodności;  - zapoznaj się z instrukcją użytkowania; SPOSÓB PAKOWANIA – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie; ROZMIARY – dostępny zakres rozmiarów; KOLORY – dostępny zakres kolorów; NORMY - normy

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UCZESTNICZĄCA W PROCESIE BADANIA TYPU UE

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
Ul. Brzezińska 5/15 92-103 Łódź
Jednostka notyfikowana nr 1435

Data produkcji i numer partii znajdują się na metce produktu.



5 902973 686579

D/C	KOS-STOP	P/C	PS1
NUMER	86579	SPOSÓB PAKOWANIA	1 / 5 szt.
ROZMIARY	UNI	KOLORY	P

PL Instrukcja użytkowania

NAZWA PRODUKTU:

PŁASZCZ OSTRZEGAWCZY

NORMY	EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1 EN ISO 13688:2013	 2
-------	--	---

Dystrybutor: RAW-POL, 96-200 Julianów, 50, Polska



The member of REIS GROUP

v. B.C2LUKS.104



INSTRUKCJA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Dystrybutor

RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julia-
nów 50, 96-200 Julianów, Polska.

Producent

LUBMAR, ul. Jastruna 23, 33-100 Tarnów tel. 604462041, fax.
146365849, www.lubmar-odblaski.pl.

PŁASZCZ OSTRZEGAWCZY STOP

OZNACZENIE PRODUCENTA – PS1

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE nr 36/2020/PPE/1435

ROZMIAR UNIWERSALNY

PODSTAWOWE PARAMETRY I ZASTOSOWANIE

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.



Wymagania dla powierzchni materiału – klasa 2

Wyrób zgodny z

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież ochronna.

Wymagania ogólne.

EN ISO 20471:2013; EN ISO 20471:2013/A1 (PN-EN ISO 20471:2013-
07, PN-EN ISO 20471:2013-07/A1) Odzież o intensywnej widzial-
ności. Metody badania i wymagania.

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Płaszcz należy nakładać na odzież ochronną dostosowaną do
warunków klimatycznych i wykonywanych czynności, w sytu-
acjach gdy wymagana jest widoczność pracownika w każdych
warunkach oświetlenia dziennego oraz w świetle reflektorów w
ciemności.

Podczas pracy płaszcz powinien być zapięty i nie zakryty przez no-
szony sprzęt lub inne wyposażenie. Przerwy po bokach płaszcza
nie mogą przekraczać 50 mm, należy unikać sytuacji rozciągnięcia
taśmy lub rzepy po bokach płaszcza.

Nie należy nosić płaszcza zabrudzonego. Unikać zagnieceń taśmy
odblaskowej, gdyż zmniejsza to cechy widzialności.

Płaszcz nie używać w warunkach zagrożenia wybuchem.

Po użyciu płaszcz oczyścić z kurzu i przechowywać w suchym,
chłodnym, z dala od miejsc nasłonecznionych pomieszczeniu.

KONSERWACJA

- nie czyścić chemicznie, nie chlorować
- do czyszczenia naszywek nie stosować benzyny
- prać w temp. 40°C
- płukać kilkakrotnie w ciepłej i raz zimnej wodzie
- nie należy prasować taśm i naszywek odblaskowych
- suszyć w temperaturze pokojowej w stanie rozwieszonym

PRZEPIS PRANIA

Zastosowane w płaszczu taśmy odblaskowe wymagają specjalne-
go traktowania w procesie prania w związku z tym płaszcz należy:



- Prać w zakresie temp. 40°C



- Nie chlorować



- Suszyć w stanie rozłożonym i uformowanym