

destinate a muncii (un astfel scop trebuie să ajustați prin intermediul elementelor de legătură, așa cum există). Pentru a fi utilizate în siguranță, echipamentele trebuie să fie proiectate și construite în conformitate cu cerințele de proiectare. Dacă produsul este pus în contact împreună cu alte echipamente de protecție individuală, trebuie să aveți grijă ca:

- să garanteze toate funcțiile de protecție comune, în dependență de destinație. În orice caz, cerințele au prioritate. Înainte de a utiliza utilitatea va verifica pe proprie răspundere, dacă produsul corespunde cerințelor de muncă prevăzute;
- să asigure că toate funcțiile de protecție sunt complet și garantează toate funcțiile sale de protecție. Acestea trebuie verificate din punct de vedere al deteriorărilor, care pot avea o influență negativă asupra funcțiilor de protecție (de ex. căprățuni, griji, rupturi ale cusăturilor, fisuri, scărtoare defecte, excoartații). Dacă se constată vreo defecțiune, înainte de utilizare produsul trebuie adus la starea normală de funcționare;
- să asigure că toate funcțiile de protecție sunt posibile, așa trebuie înlocuit. În timpul efectuării muncii trebuie de asemenea să se atragă atenția asupra păstrării funcțiilor de protecție. Pierderea proprietăților de protecție, înlocuirea produsului. Nu utilizați un produs deteriorat sau uzat. Produsul nu posedă echipament suplimentar sau echipare suplimentară.

Materiálne din care este efectuat produsul nu trebuie să influențeze negativ sănătatea și igiena utilizatorului. Cu toate acestea, orice substanță din care este executat materialul produsului sau care este un component al produsul poate fi alergen, cum ar fi bambacul, pielea, piesele metalice, latexul, coloranții, etc. Persoanelor deosebit de vulnerabile li se recomandă înainte de utilizarea produsului, să efectueze un test al produsului sau să consulte în prealabil un medic.

Dimensiuni: Produsul trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare, care trebuie ajustată măsurându-l înainte de instalarea muncii. Mărima produsului este indicată nemijlocit pe produs sau pe eticheta exterioră, sau pe ambalaj. Dimensiunile disponibile sunt indicate în câmpul SIZES. Intrega gamă de mărimi este indicată în tabelele disponibile pe rawpol.com

Curățarea, întreținerea și dezinfectarea: Recomandările privind întreținerea și curățarea sunt indicate pe eticheta produsului respectiv. Se recomandă utilizarea agenților de curățare și întreținere disponibili în comerț pentru tipul respectiv de material, care nu au o influență negativă asupra utilizatorului. Produsele care nu dețin etichete cu instrucțiunea de întreținere și curățare, trebuie curățate doar cu ajutorul unei pânze ușoare și moi, apoi, trebuie ușor desfăcute.

Nu se recomandă utilizarea metodelor dezinfecție și a agenților de dezinfecție suplimentari, deoarece pot duce la micșorarea gradului de protecție.

Pictogramele pentru întreținere, curățare cu o explicație:

☒ - Temperatura maxima de spalare 40°C, proces normal, ☒ - Nu folosiți/nu înalbiți, ☒ - Nu uscați cu mașina, ☒ - Nu calcați, ☒ - Nu curățați chimic.

Condiții de depozitare: Produsul trebuie păstrat la o temperatură adecvată, într-un loc uscat, bine ventilat. Prea multă umiditate, temperatura prea mare sau scăzută sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea produsului. Producător nu își asuma responsabilitatea pentru calitatea necorespunzătoare a produsului depozitat. Acest lucru poate reduce nivelul de protecție a produsului.

Tipul de ambalaj: Se recomandă distribuirea (inclusiv transportul) acestui produs în ambalaj din carton sau folie. Încălcarea, transportul și descărcarea trebuie să se desfășoare în condiții care protejează de umezeală, murdărie și deteriorări.

Perioada valabilitate poate fi evaluată pe baza consumului al produsului. Din cauza intensității de exploatare diferite și a factorilor de mediu, precum lumina solară, ploaia etc. nu este posibilă indicarea unui termen concred. Produsul își păstrează proprietățile de protecție când prejudiciul care nu poate fi îndepărtat fără a scădea nivelul de protecție. Apariția unor deteriorări mecanice cauzază că produsul ar trebui să fie supus unui proces de reparare sau imediat retras din uz. Cu o durată de depozitare adecvată, timpul de păstrare a produsului poate dura până la 10 ani de la data producerii (în cazul îmbrăcămintei care conține polietilenă până la 6 ani).

Data producției este indicată pe ambalajul comun sau pe produs. Aceasta este indicată împreună cu numărul lotului de ex. **290120191234**; explicație: a treia și a patra cifră indică luna producției, iar celelalte patru cifre indică anul producției. Celelalte cifre împreună cu cele de mai sus, indică numărul lotului.

Accesul la declarația UE de conformitate poate fi obținut la support.rawpol.com.

În cazul în care prezenta instrucțiune devine neactuală în urma modificării legii sau a altor factori, trebuie preluate o nouă versiune. Instrucțiunile actuale sunt accesibile pe pagina rawpol.com sau support.rawpol.com. Acest manual este marcat cu versiunea v.B.C1.C.112, unde B.C1.C este identificatorul grupului de produse și 112 numărul versiunii ulterioare. Dacă simbolurile prezentate în instrucțiune nu corespund simbolurilor indicate pe produs sau ambalajul acestuia, înseamnă că sunteți în posesiunea unei instrucțiuni de utilizare pentru un alt lot de produse sau a altui produs. În cazul în care, instrucțiunea nu este actuală sau nu corespunde lotului de marfă pe care îl dețineți, trebuie să obțineți neapărat instrucțiunea de utilizare actuală/corespunzătoare și să vă familiarizați cu aceasta. **Nu începeți munca fără să citiți instrucțiunea de utilizare actuală și corespunzătoare!**

PREZENTA INSTRUCȚIUNE POATE FI MULTIPLICATĂ, PENTRU CA FIECARE UTILIZATOR SĂ POATĂ LUA CUNOȘTINȚA DE ACEASTA PRODUS.

În caz de apariție a incertitudinilor, consultați un specialist în domeniul Securității și Igienei Muncii, producătorul sau un reprezentant autorizat în scopul de explicare a acestora.

Explicația simbolurilor utilizate: CODE - codul de marfă al produsului, MĂRIMI - gama de mărimi disponibilă, COLOURS - gama disponibilă de culori, PACKING – cantitatea de produs în cele mai mici ambalaje/bucăți în cutie, STANDARDS – standardele, (0) – linia de produs, C& – simbolul de conformitate, (000) – numărul lotului, c1 – data producției, **☒** (reis) – simbolul de identificare a producătorului, (000) – citiți instrucțiunea de utilizare, c1 – instrucțiuni online, **☒** – semnul de acordonanță, 000 – codul de conformitate al Uniunii Vamale, c1 – marca de conformitate ucraineană, 000 – Semnul conformității Marii Britanii

Această instrucțiune constituie o parte integrantă a ambalajului și reprezintă în același timp marcarea acestuia. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 Al Parlamentului European și Al Consiliului articolul 17 și cu alineatul 1, nu toate simbolurile pot fi amplasate pe produs. Descrierea simbolurilor în textul instrucțiunii este o informație obligatorie, inclusiv în cazul în care din cauza unor anunțuri factori simbolurile de pe produs sunt ilizibile. Toate simbolurile care n-au fost explicate în această instrucțiune nu se referă direct sau indirect la siguranță și sănătate. Produsul și ambalajul său trebuie să fie eliminate în conformitate cu regulamentele locale. Informații referitoare la compoziția produsului și ambalajul acestuia sunt disponibile pe rawpol.com.

UA INSTRUCȚIA TA INFORMAȚIA PENTRU CUSTUMĂVĂC

Виробник: RAW-POL STEFAŃSKI S.K.A., Julianów 50, 96-200 Julianów, Польша.

Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту 313 (СИЗ), визначених в Регламент Європейського Парламенту Та Ради (ЄУ) 2016/425 і відповідає вказівкам постановою и Регламент про 313 2016/425, внесений до закону Великобританії та змінений. Належить до виробів І-ої категорії – виключно для використання в умовах мінімального ризику.

Стандарти: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Одяз захистний. Загальні вимоги”; EN ISO 12947-2:2016 „Текстиль. Визначення стійкості до стирання тканин методом Мартіндале. Частина 2: Визначення зразка зламу”; Внутрішня технічна специфікація виробника: RS22301:2018, RS22302:2018.

Виріб/Опис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашілй на веб-сайті rawpol.com

Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наприклад: поверхнєве механічне пошкодження, які не потребують медичної допомоги, наприклад, подпирани, спричинені постійними перешкодами або викликані під час сядіння/чистки; контакту з гарячими поверхнями, що не перевищують 50°С [хв експозиції для контакту з гарячими поверхнями протягом тесту становив 30 секунд]. Рівень захисту був отриманий на основі тестів, проведених відповідно до умов, описаних у нормах/специфікаціях, до яких вони застосовуються. Продукт забезпечує захист від вищезгаданих ризиків і призначений для використання в середовищі, в яких вони виникають. Будь-ласка, завжди проводите оцінку ризику в певному робочому середовищі, щоб перевірити, чи забезпечує продукт захист від усіх ризиків, наявних у даному середовищі.

Обмеження у використанні: Не використовуйте цей продукт, крім відповідно до цільового призначення, рекомендацій, наведених у інструкції, в середніх умовах та високого ризику (для чого доречно застосовувати заходи для захисту окремих категорій III та IV) і коли ти роботи пов'язаний з ризиком закурювання продукту рухомими об'єктами, наприклад, рухами, яких частини машин, які пов'язані з небезпечною для здоров'я або безпеки. Цей виріб не захищає груди тіла, які не охоплює. Захист від ризиків та безпелек, не зазначених у інструкції, не гарантується.

Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімальної небезпеки користувач може визначити особисто. Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння. Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути.

Виріб не можна використовувати для інших цілей, ніж для яких він призначений. Використання виробу для інших цілей може призвести до травм, пошкодження здоров'я або смерті. Використання виробу для інших цілей може призвести до травм, пошкодження здоров'я або смерті. Використання виробу для інших цілей може призвести до травм, пошкодження здоров'я або смерті.

Обмедження: Непоуžívajte výrobok inak ako v súlade so zamýšľaným účelom, odporúčaniami v návode, v priemer-ných podmienkach a vysokými rizikami (pre ktoré je vhodné aplikovať opatrenia na ochranu jednotlivých kategórií I a III) a ak tu spry práce rizika spojenia výrobku s pohyblivými predmetmi, napríklad pohyblivými časťami strojov, ktoré sú spojené so zdravotným alebo bezpečnostným rizikom. Tento výrobok nechráni častí tela, ktoré nezakrýva. Ochrana pred rizikami a nebezpečenstvami, ktoré nie sú uvedené v pokynoch, nie je zaručená.

Použitie a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobnej ochrany s jednoduchou konstrukciou, ktorého úroveň účinnosti vůči minimálnym ohrozením môže uživatel sám posoudit. Na osobnej zodpovednosti uživateľa závisí záručen-né ochranné funkcie výrobku. Výrobek je určený na nosenie. Výrobek je nutně obliecť na seba. Ak má výrobek akokoľ-vek zapnuté, je nutné ich zapnúť/zasunúť. Ak má výrobek časti na zviazovanie, je nutné ich zviazať. Je nutné dbať na to, aby bol oblečený výrobek pre používateľ pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť reguláciu všetkého druhu, pokiaľ je ním výrobok vybavený). Za účelom odobraní výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky skry zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať dĺh zviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany, je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú prednosť. Pred použitím užívateľ na vlast-nú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či sú zarúčené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie (napr. prasknutie, diery, roztrženie švy, poškodené zapnutie, odreniny). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviešť výrobok do pôvodného správneho stavu (na tento účel kontaktujte výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu). Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. Nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný výrobok. Výrobek nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.

Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod. Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skôršie otestovanie výrobku či le-kársku konzultáciu.

Veľkosť: Výrobek musí mať príslušnú veľkosť, ktorú je nutné zistiť jeho vyskúšaním pred začatím práci. Veľkosť je uvedená priamo na výrobku alebo na vnútornej etikeťe alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com.

Čistenie, údržba a dezinfekcia: Odporúčania týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikeťe k danému výrobku. Odporúča sa použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údržby pred daným materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú negatívny vplyv na užívatelia. Výrobky, ktoré nemajú etiky s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej, mäkkej handričky, a súšit v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany. Piktogramy pre údržbu a čistenie s vysvetlením:

☒ - Maximálna teplota prani 40°C, bežný postup, ☒ - Nepoužívať/nebieľiť, ☒ - Nie v sušičke, ☒ - Nežehliť, ☒ - Nečistiť na sucho.

Skladovanie: Výrobek skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoká alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca nenese zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s odporúčaniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu.

Druh balenia: Odporúča sa distribúcia (vrátane prepravy) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zaspením a poškodením. **Životnosť** je možné odhadnúť na základe opotrebovania výrobku. Z dôvodu rozdielnej intenzity používania a vplyvu prostredia, ako pôsobenie slnečného žiarenia, záranky a pod. nie je možné dobu trvanlivosti stanoviť presne. Výrobek si udržiava ochranné vlastnosti do okamihu poškodenia, ktoré sa nedá odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. V prípade mechanického poškodenia je potrebné výrobok opraviť alebo okamžite prestať používať. Pri správnom skladovaní môže byť doba skladovania výrobku kratšia ako 10 rokov od dátumu výroby (v prípade oblečenia obsahujúceho po-lyuretán do 6 rokov).

Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločné s číslom šarže, napr. **290120191234**; vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice spolu s vyššie uvedeným určujú číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku menia-šou sa práva či iných faktorov, je nutné stiahnuť si novú verziu.

Prístup k vyhláseniu o zhode EÚ možno získať na adrese support.rawpol.com.

Aktuálne návody sú dostupné na stránkach rawpol.com nebo support.rawpol.com. Táto príručka je označená verzíou v.B.C1.C.112, kde je B.C1.C identifikátorom skupiny produktov a 112 následným číslov verzie. Ak označenie vysvetlené v návode nesúhlasí s označeniami uvedenými na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V prípade, že je návod neaktuálny alebo nesprávny pre danú šaržu výrobkov, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom. **Nezahajujte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym/správnym návodom na použitie!**

TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LÍBOVOLENE MNÓŽIŤ, ABY SA S NIM MOHOL ZNÓZÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.

V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu za účelom ich vysvetlenia.

Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, SIZES - dostupný rozsah veľkostí, COLOURS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartone, STANDARDS – standardy, (0) – séria výrobku, ☒ (reis) – číslo šarže, c1 – dátum výroby, c1, **☒** (reis) – identifikačná značka výrobcu, (000) – oznámte sa s návodom na použitie, (0) – online výroba, C& – oznámenie zhody, 000 – značka zhody Celnej Únie, c1 – ukrajinská značka zhody, 000 – značka zhody Veľkej Británie

Táto inštrukcia je neoddeliteľnou súčasťou bodu 1, je zároveň jeho označením. V súlade s Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 čl.17 bod 1, všetky značky nemusi byť umiestnené na výrobku. Popis označenia v obsahu inštrukcie je záväznou informáciou tiež v prípade výskytu faktorov, ktoré by spôsobili, že označenia na výrobku sú nečitateľné. Všetky opisy nevysvetľujú v tejto inštrukci a priamo alebo nepriamo nevzťahujú na bezpečnosť a zdravie. Výrobok a jeho obal je nutné zlikvidovať v súlade s platnými miestnymi predpismi. Informácie týkajúce sa zloženia výrobku a jeho obalu sú dostupné na rawpol.com.

HU ŰTMUTATÓ ÉS INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓKHOZ

Gyártó: RAW-POL STEFAŃSKI S.K.A., Julianów 50, 96-200 Julianów, Lengyelország.

A termék az Európai Parlament és a Tanács 2016/425 (EÜ) rendeletében meghatározott egyéni védéscsoportokhoz (PPE) tartozik, és megfelel a rendelet irányelveinek és Az 2016/425 PPE-rendelet az Egyesült Királyság jogszabályaiba bevezetése és módosítása. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra.

Szabványok: EN ISO 13688:2013+A1:2021,Védőruha. Általános követelmények”; EN ISO 12947-2:2016„Textil. A szövetek kopásállóságának meghatározása a Martindale módszerrel. 2. rész: A minta leoltatása”; A gyártó belső mérési specifikációja: RS22301:2018, RS22302:2018.

Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzője a rawpol.com oldalon található.

Rendeltetés: Ez a termék egyéni védelmi intézkedés, melynek célja a felhasználó védelme minimális veszélyekkel szemben, mint például: felületes mechanikai sérülések, amelyek nem igényelnek orvosi segítséget, pl. karcolások, amelyek következtében állandó akadályok támadnak, vagy amelyeket a kérészkészde során okoznak; legfeljebb 50 °C hőmérsékletű forró felületekkel való érintkezés (a vizsgálat során a forró felülettel való érintkezés ideje 30 másodperc volt). A védettségi szintet az általuk alkalmazott normákban/előírásokban leírt feltételek szerint végezték vizsgálá- sok alapján nyerték. A termék védelmet nyújt a fenti kockázatokkal szemben, és olyan környezetben való használatra készült, amelyekben előfordul. Mindig végezzen kockázateléstést egy adott munkakörnyezetben annak ellenőrzése érdekében, hogy a termék védelmet nyújt-e az ebben a környezetben rendelkezésre álló valamennyi kockázattal szemben.

Azok a virók, melyek létező elemekti a zavazásuana, pótrbőio á z zavazati. Neobőidő zveruutu uagu na te, őob virőb ne stikuva rővő (regulőuok rőzör virőbu z dőpomoőo dőadók). Dőa znytt virőbu slđ spőacóu rőzstőbenő pőerődő zstőbőttő zstőbőti ta rőzavazati vő pőerődőu zavazási elemekti, (pőri nanyvőntő). Aőuő ekspőitácii virőbu pőerőbadő őnő zasőbi indővőduőu zaxistu, slđ zveruutu uagu ne te, őob buőa garăntia zőbzőpőczenia spőlőny zaxisnő funckőjő vődővődu z priznăczeniam. Slđ zăaznăti, őo zăbzőczenia vőmő matőmőtt pőorőadőie zăczănia. Pőerő vőkristămănőm kőristuvăcő pőovőnen osőbőstő á pőovőno vődővőduőőstő pőerővőrti priznăttő virőbu dő pőerőbadőnő robőcnő funckőjő, őoőo kőmplekőntő ta garăntőu vőő zăchisnő funckőjő virőbu. Slđ pőerővőrti, ői virőb nămă pőőškozădă, őők mőgő á matő negăttvőny vőlvő na zăchisnő funckőjő (například, trřícina, dírkő, rőzovő ševő, pőőškozădă zăstőbő, sadėn). Aőuő vőniknăe takőő negăttvőny vőlvő, pőerő vőkristămănőm pőerődőu pőredăttvőti tővar ű pőervőnnőu pőrăvőlőnnőu vőglđđđ (dăa őőoő pőtrbőo zăvřazati z vőkristămănő, őo őoőo űpőovăzămănőm pőredăttvőnnőm), pőri nămőkvőstővő, slđ zămăniti na őnőő. Pőđăcz vőkristămănő robőb őobőidő zveruutu uagu na zőbzőreňia zăchisnő funckőjő. Vřrata zăchisnő vlastőstevő őnăzmatőe őnőzəňia pőrođutku. Ne vőkristăvőttőe pőőškozăđi ői őnőzəňi virőbu. Dőadőttvő őnvenřar ta zămănőti őăstnőe ne vőđadő te kőmplekő.

Materiáli, a zăkő vőkristăno virőb, ne pőovőnő stănovătti năbzőlekő dőa őittőa ta őiőēni kőristuvăcă. Dőnak vőmő rőcəvőnő ű materiáli, a zăkő vőkristăno virőbu, ta zăkă ő sklădovőno virőbu mőgő buőti alergēnnő, například, bavővna, őškiră, metalėvő elemekti, latex, bărvănikő ű t.p. Nădvřăčnőo vřazălvőm osőbőm rőcomendăttőe pőerő vőkristămănőm pőerődőu pőrođutatu őrođută őo zăvřazati ză konzulăciő dőa pőikăř.

Rőzör: Virőb pőovőnen buőti vődővőduőo rőzörő, őőkő őobőidő pőrăvőlőo vřabărti, tőmő pőerő pőacótt mőgő ődăř slđ prizmărti. Informăciő pő rőzör virőbu rőzőczenia zăbzőpőczenia na virőbő őbő na etikeťe vřsereďni virőbu, őbő na păkėti. Informăciő pő rőzörőny řasortimăm rőzőczenia ű stővőci ză nazvőo SIZES. Informăciő pő pőrăvőny řasortimăm řasortimăm řasőczenia ză tabulăđă, dőstupnőő na stővőciřă rawpol.com.

Dőglăđđ ta řasőczăvăcă: Rőcomendăciő őőo zőbzővăcă ta dőglăđđ vřzăvăni na etikeťe virőbu, zăglăđđm rőcomendăttőe zăstővőttőe dőstupnő ű pőrođăđ űstăvő zăvřazati ză zăsőbi po dőglăđđ, priznăczenia sămă dőa dőo materiáli, a zăkőo vőglăđđvőno dănőő virőb, a takőo pőovőnő buőti năšklăđvőmăm dőa zădovőřă kőristuvăcă.

Virőbő, őők ői mőstăť etikeťiřă ză űnřtrukciő po dőglăđđ, slđđ őistăti ză dőpomoőo vőlőgő, őmăőőă ģănćirķi, őuđiti ű rozklăđennő vőglđđ.

Ne rőcomendăttőe vőkristămănő őnőőő dőadőttvő mőđodő řasőřđđđđđđđđ ta řasőřđđđđđđđđ zăsőbőb, őskőlvő őe mőgő vőlvőttūti na zămănőřia řvőnă zăchistu.

Piktogramă dőa őbzővővăvănia, őnőczănia ză pőczăneniam:

☒ - Măksimălnă teperatură prănă 40°C, normălőny řasőřđđ, ☒ - Ne vőkristăvőttőe/ne vődőbőlőite, ☒ - Ne őuđiti vő prănőőő măšinő, ☒ - Ne přasuvăti, ☒ - Ne pőđăvăttőe őmăstăci.

Žbzőřăgănia: Pőrođută őobőidő zőbzőrti pőri vődővőduőj teperaturő, v sőuđo, dőbőe pőrvőttővőnnő mőciř. Zănadő vőskőa vőlvőttő pővřřa, zănadő vőskőa őbő năzăkă teperatură őbő intėnsivőe ősvětlănnő mőđută negăttvőo vőlvőttūti na řăkőř. Vőkristăb ne năse vődővőduőőstő ză řăkőř pőrođută ű vřpadăđ őoő zőbzőřănia vřsperő rőcomendăciă. őe mőgő zămăniti řvővő zăchistu pőrođută.

Vřđ păkėtu: Rőcomendăttőe pőrođăđ (vřklăczăe tőranspőrtovăvănia) virőbu v kărtonnőo păkėti őbő v pőlővőnnőu rőcomendăciă. Zăvăntăzămănia, pėrevă ză rőzavăntăzămă vővőnő bűvăbăttis v őmővă zăbzőpőczenia zăchistu vřđ zămővăvănia, zăbzőrdőczenia ta pőőškozădănia.

Trăvřlăstă ekspőitácii: mőđnă őicăniti na pőđăstăv őnőzəňia pőrođută. ű vřzăkő z řăzőno intėnsivőnő vőkristămănő ű vřlvővőm faktőřă năvőkőšivőno sėrėdovăđă, takőő řă őonăcză săvřđo, dőcő ű t.p., nămőkvőo vřzănăčti kőnkrėtnő řermin. Pőrođut zőbzőřăe zăchiső vlastőstevő dőa mőmăntă pőőškozădănia, őăk nămőkvőo űsčunūti bėz zămănőřia řvőnă zăchistu. Năvřnăřtă mőkănőčnő pőőškozăđőe őnăczăe, őo pőrođut pőovőnen buő pőđăđnő řemőntă őbő năřnőo vřlvőclūčnő ză ekspőitácii. Pőri pőrăvőlőnnő zőbzőřănő řermin zőbzőřănia pőrođută mőgő stănovătti dő 10 rőkvő vřđ dăti vőglăttovănia (ű vřpadăđ ődăđđ, őo mőstăť pőolūretăn dő 6 rőkvő).

Dăta vőglăttovăvănia: Vřzăkana na zăřpőnă păkėti őbő na virőbő ză nămőřm părtiő, năř. **290120191234**; řăczănenia: třetă ta čtvřrtă cřřřă őnăczănăť mőcřăř vőglăttovănia, năstūpnő čtőiri cřřřă őnăczănăť řăř vőglăttovănia. Řeřta cřřřă z vřřnăczăvămănő őiđentifėkujő nămőř părtiő.

Dőstupn dő Dėklarăciő vřđvőduőőstő C& mőđnă őtřimăti na řăđi support.rawpol.com.

Aőuő őeő pőőisőb stăe zăstăřilőm ű rőzultăti zămăntă zăkőnő ői őnőő řăktőřvő, buď las řăkőř, zăvăntăcză năvő řerősiő. Pőotőnő űnřstrukciő dőstupnő na vėb-săđti rawpol.com őbő support.rawpol.com. őeő pőőisőb pőőczănőo vřrsiőe v.B.C1.C.112, đe B.C1.C őnăczăe őiđentifėkăř ģrupő pőrođută, a 112 – năstūpnő nămő řerőđi. Đe őnăzki pőczănăttőe v řervőnăčtvėř ne ő tőđotőimăm măřkuvămăm, řasőczănőm na virőbő őbő na űpăkėtu, őe őnăczăe, őo ű vă s űnřstrukciő pő vőkristămănő ői őnő řărti őbő dő őnőő tővarăř. Aőuő řervőnăčtvė zăstăřlő őbő năpřăvőlőno nălezăjt părtiő vővőnă őbzőlőno pėrėmőgă năđ pőotőimăm/ădėkvătnőm űnřstrukciő ű zăstővăvănia ta őnăzămőttis ű ză őő mőstă. **Ne přisřăttăť dő robőti, ne čitănăčă pőotőicő/přăvřlőnő vřzăkăni dőa vőkristămănő!**

DĂNU űNŘTRUKCIJ MŐŽNĂ LİBOVOĽNE MNŐZİŤ, ŠTO NĂĐĂE KŐJNŐMŐ KŐRİSTUVĂCĂVŐ MŐŽİVİŘŬ VÝROBKU. NĚ ZĂMŐJİTİSŤ Z NĚO.

V sčăvă kăkőh-lővő sčămėnőnő řlėdűtt zăvřzăť să őpőcialistăm vo vřpřasőno zăbzőpnăstő ű őiőēnă řřăđă, přizvődėtel mőđ űpőovănnőmăm předăstăvőlőm přizvődătelă ői řă vřřnăczănia.

Pőczănenia simbolőv: CODE – tővarőny kőđ virőbu, SIZES – rőzörőny řasortimăm, COLOURS – řasortimăm kőlvőřb, PACKING – řăkőlvőř vřřbőř v nămőřnăm ză rőzřpřamă păkėti/řăkőlvőř v kărtonnőo kőrbőř, STANDARDS – stăndărtă, (0) – řăřă pőrođută, (000) – dăta vőglăttovănia, c1, **☒** (reis) – őiđentifėkăciő značka virőbu, c1 – řăřă vřřnăczănia ta dő virőbănă, c1 – přosimo őnăzămőttis ű űnřstrukciő ză ekspőitácii, c1 – őplănă năvřăczănia, C& – zănăk vřđvőduőőstő, 000 – zănăk dőotřřăvănia Mřřnőo Sčőřză, c1 – űkrăjinskă őčă vřđvőduőőstő, 000 – zănăk vřđvőduőőstő Velıkőbřtănăj.

Dăa űnřstrukciő je nėvřđnőo čăstnőo űpăkėtu, vřřnăczăvő vődănăcză řă măřkuvămăm. Vřđvőduőo đo Řegămentă Eurőpėjskőho Părlămentu Ta Ř