



CODE	NUMBER	SIZES	COLOURS	PACKING
	14046	M, L, XL, 2XL, 3XL	P, Y	1 / 10 pc. / St. / szt. / шт.

EN Instruction for use

DE Gebrauchsanweisung

PL Instrukcja użytkownika

RU Инструкция по применению

RO Instrucțiuni de utilizare

UA Інструкція для користування

CZ Návod k použití

SK Návod na použitie

HU Használati útistás

LT Naudojimo instrukcija

support.rawpol.com for other languages

LV EE BY MD BG SI ES AT NL FR DA PT IT SE FI NO TR GR

PRODUCT NAME:	
Protective clothing	Одяг захисний
Schutzkleidung	Ochranné oděvy
Odzież ochronna	Ochronny odev
Одежда защитная	Védőruha
Îmbrăcăminte de protecție	Апсагинуаи драбуџаи
STANDARDS	
EN ISO 13688:2013+A1:2021	EN ISO 5470-2:2021
RS22301:2018	RS22101:2019
RS22302:2018	RS22102:2019

Only for the minimal risks - Nur für minimale Risiken - Tylko do minimalnych zagrożeń - Исключительно для минимальных угроз - Dou pentru pericolul minimе - Включено для використання в умовах мінімального ризику - Pouze pro minimální ohrožení - Iba pre minimálne ohroženia - Csak minimális veszélyforráshá - Tik esant minimalnimis pavojams - RAW-POL, 96-200 Juliánów, 50, Polska

	professional safety GOODS
The member of REIS GROUP	
v.B.1C12102.104	

Produkt nicht geeignet sein, so muss unbedingt die aktuelle/richtige Gebrauchsanleitung beschaffen werden und Sie sollten sich mit ihrem Inhalt vertraut machen. **Beginnen Sie die Arbeit nicht, ohne sich vorher mit der aktuellen/richtigen Gebrauchsanleitung vertraut zu machen!**

DIPLOMA LUST SI CHIST MEHRMAIS VERNIEFLÄCHTEN, DAMIT SICH JEDER PRODUKTBENUTZER MIT HVVERTRAUT MACHEN KANN. Im Falle jedweder Zweifel ist die Arbeitsschutzfachkraft, Hersteller oder bevollmächtigt Herstellervertreter zwecks Klärung zu kontaktieren.

Erläuterung der verwendeten Symbole: CODE - Warencode des Produkts, NUMBER - Artikelnummer, SIZES - verfügbare Größen, COLOURS - verfügbare Farben, PACKING - Anzahl der Produkte in der kleinsten Kartoverpackung, STANDARDS - Normen, - Chargennummer, - Produktionsdatum, - Identifikationszeichen des Herstellers, - machen Sie sich mit der Gebrauchsanleitung vertraut, - online-Anleitung, - Konformitätszeichen, - Zollunion-Konformitätszeichen, - das Konformitätszeichen von Ukraine, - Großbritannien Konformitätszeichen

- Piktogramm von Raw-pol, Das bedeutet, dass das Außenmaterial, das die Sichtbarkeit und / oder das Material reflektierender Bänder gewährleistet, die Anforderungen von EN ISO 20471:2013 (6.1, 6.2) erfüllt.

- graphische Bezeichnung der Regenschutzbekleidung betreffend Diese Anleitung gilt als fester Bestandteil der Verpackung und zugleich als ihre Kennzeichnung. Gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 Des Europäischen Parlaments und des Rates Art.17 Ziff.1 müssen alle Kennzeichnungen nicht auf dem Produkt angebracht werden. Die Beschreibung der Kennzeichnung in der Anleitung gilt als eine bindende Information, auch dann, wenn Faktoren eintreten, die dazu führen, dass die Kennzeichnungen auf dem Produkt unleserlich sind. Sämtliche Kennzeichnungen, die in dieser Anleitung nicht erläutert wurden, beziehen sich direkt oder indirekt auf die Sicherheit und Gesundheit. Dieses Produkt und ihre Verpackung sind gemäß den geltenden lokalen Vorschriften zu entsorgen. Informationen hinsichtlich der Zusammensetzung des Produkts und seiner Verpackung sind auf der Website rawpol.com erhältlich.

PL INSTRUKCJA INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
Pracownik: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYNIA, Juliánów 50, 96-200 Juliánów, Polska.

Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej (SOI), określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 i spełnia wytyczne tego rozporządzenia oraz w Rozporządzeniu 2016/425 w brzmieniu, w jakim zostało włączone do prawa brytyjskiego. Zaklasyfikowany został do kategorii I – tylko do minimalnych zagrożeń.

Produkt/opis: Odzież ochronna. Szczegółowe charakterystyki produktu podano na rawpol.com
Standardy: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Odzież ochronna. Wymagania ogólne”; EN ISO 5470-2:2021 „Płaskie wyroby tekstylne połączone gumą lub tworzywami sztucznymi. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 2: Urażenie ścierania Martindale’a”; pasy odblaskowe: EN ISO 20471:2013 (6.1, 6.2), Odzież o intensywnej widoczności. Metody badania i wymagania”; Wewnętrzna specyfikacja techniczna producenta: RS22301:2018, RS22101:2019, RS22302:2018, RS22102:2019.

Przeznaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej mającym chronić użytkowników przed minimalnymi zagrożeniami, takimi jak: powierzchowne urazy mechaniczne, które nie wymagają pomocy medycznej np. zadrapania będące rezultatem uderzenia w twardość przedmiot lub powstałe podczas zajmowania się ogrodnictwem; kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuży kontakt z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C (zas ekscyzji) na produkt z gorącymi powierzchniami podczas badania wynoszą 30 sekund; czynnik atmosferyczny, które nie mają charakteru ekstremalnego tj. opady atmosferyczne (ur. deszcz, śnieg), mgła i wysoka wilgotność. Odzież zapewniająca widzialność (zgodnie z załącznikiem A do normy EN ISO 20471) przeznaczona do używania w środowisku, gdzie widzialność użytkownika jest pożądana, ale w którym nie ma zagrożenia ze strony pojazdów lub innego zmechanizowanego sprzętu obsługiwane przez operatorów, którego skutkiem mogły by być urazy inne niż powierzchowne urazy mechaniczne. Uwagi! Odzież nie jest odzieżą o intensywnej czy zwiększonej widoczności. Poziom ochronny został uzyskany na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z warunkami opisanymi w normach / specyfikacjach, których dotyczy. Produkt zapewnia ochronę przed wyżej wymienionymi zagrożeniami i jest przeznaczony do użycia w środowiskach, w których one występują. Zawsze należy przeprowadzić ocenę zagrożeń w danym środowisku pracy w celu weryfikacji czy dany produkt zapewnia ochronę przed wszystkimi zagrożeniami występującymi w tym środowisku. Odzież ochronną należy nosić zgodnie z zaleceniami zawartymi w poniższej tabeli.

Zalecany maksymalny czas ciągłego noszenia dla kompletnego ubioru składającego się z kurtki i spodni bez podszewki izolującej cieplnie

Temperatura środowiska pracy °C	25	20	15	10	5
Maksymalny czas noszenia [min]	60	75	100	150	180

Tabela ma zastosowanie do średniego obciążenia fizjologicznego M = 150 W/m², standardowego użytkownika, przy wilgotności względnej 50 %, i prędkości wiatru v₀ = 0,5 m/s.

W przypadku wystąpienia efektywnych otworów wentylacyjnych i/lub przerw czas noszenia może być wydłużony.
Ograniczenia: Nie należy stosować produktów niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy rodzaj wykonywanej pracy związany jest z ryzykiem zachacenia produktu o poruszające się obiekty np. ruchome części maszyn, które wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Produkt nie chroni ciepła, który nie osłania. Odzież nie jest przeznaczona do używania w ekstremalnych warunkach użytkownikowi ruchu drogowego. Ochrona przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami niewymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.

Użytkowanie i obsługa: Od osobistej odpowiedzialności użytkownika należy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie. Jeśli produkt posiada jakiegokolwiek zapiegła, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je zawiązać. Należy wystąpić uwagi, aby produkt leżał wygodnie i dawał sposobność ruchu (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulację, jeśli występuje). W celu zdjęcia produktu należy najpierw rozpiąć/odczepić wszelkie wczepiane przedmioty, które nie posiadają dodatkowego wyposażenia w postaci zamknięcia. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapęgi, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odczeka, iż produkt został poddany testom wytrzymałościowym, które nie zostały przeprowadzone w celu zbadania wytrzymałości, jeśli występuje. W celu zapięcia należy użyć optymalnej ochrony produktu należy nosić zawsze zapęty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje

