



| CODE                      | NUMBER       | PACKING                       |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|
|                           | <b>14091</b> | <b>1 / 10</b>                 |
| SIZES                     | COLOURS      |                               |
| <b>M, L, XL, 2XL, 3XL</b> | <b>P, Y</b>  |                               |
|                           |              | <b>pc. / St. / szt. / шт.</b> |

## EN Instruction for use

## DE Gebrauchsanweisung

## PL Instrukcja użytkownika

## RU Инструкция по применению

## RO Instrucțiuni de utilizare

## UA Інструкція для користування

## CZ Návod k použití

## SK Návod na použitie

## HU Használati utasítás

## LT Naudojimo instrukcija

support.rawpol.com for other languages

**LV EE BY MD BG SI ES AT NL FR DA PT IT SE FI NO TR GR**

| PRODUCT NAME:             |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Protective clothing       | Одяг захисний         |
| Schutzkleidung            | Ochranné oděvy        |
| Odzież ochronna           | Ochronny odev         |
| Одежда защитная           | Védőruha              |
| Îmbrăcăminte de protecție | Апсаагинiai драбуžiai |
| STANDARDS                 |                       |
| EN ISO 13688:2013+A1:2021 | EN ISO 5470-2:2021    |
| RS22301:2018              | RS22101:2019          |
| RS22302:2018              | RS22102:2019          |

Only for the minimal risks – Nur für minimale Risiken – Tylko do minimalnych zagrożeń – Исключительно для минимальных угроз – Dou pentru pericolul minim – Включно для використання в умовах мінімального ризику – Pouze pro minimální ohrožení – Iba pre minimálne ohroženia – Csak minimális veszélyforrásra – Tik esant minimaliems pavojams – RAW-POL, 96-200 Julianów, 50, Polska

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
|                          |                  |
| The member of REIS GROUP | v. B.C1R2102.104 |

Produkt nicht geeignet sein, so muss unbedingt die aktuelle/richtige Gebrauchsanleitung beschaffen werden und Sie sollten sich mit ihrem Inhalt vertraut machen. **Beginnen Sie die Arbeit nicht, ohne sich vorher mit der aktuellen/richtigen Gebrauchsanleitung vertraut zu machen!**

**DIPLOMA LUST SICH MEHRMALIS VERWELFAßIGEN, DAMIT SICH JEDER PRODUKTBENUTZER MIT HVRVERTRAUT MACHEN KANN.** Im Falle jedweder Zweifel ist die Arbeitsschutzfachkraft, Hersteller oder bevollmächtigter Herstellervertreter zwecks Klärung zu kontaktieren.

**Erläuterung der verwendeten Symbole:** CODE – Warencode des Produkts, NUMBER – Artikelnummer, SIZES – verfügbare Größen, COLOURS – verfügbare Farben, PACKING – Anzahl der Produkte in der kleinsten Kartoverpackung, STANDARDS – Normen, – Chargennummer, – Produktionsdatum, (REIS) – Identifikationszeichen des Herstellers, – machen Sie sich mit der Gebrauchsanleitung vertraut, – online-Anleitung, – Konformitätszeichen, – Zollunion-Konformitätszeichen, – das Konformitätszeichen von Ukraine, – Großbritannien Konformitätszeichen.

– Piktogramm von Raw-Pol, das bedeutet, dass das Außenmaterial, das die Sichtbarkeit und / oder das Material reflektierender Bänder gewährleistet, die Anforderungen von EN ISO 20471:2013 (6.1, 6.2) erfüllt.

– graphische Bezeichnung der Regenschutzbekleidung betreffend Diese Anleitung gilt als fester Bestandteil der Verpackung und zugleich als ihre Kennzeichnung. Gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 Des Europäischen Parlaments und des Rates Art.17 Ziff.1 müssen alle Kennzeichnungen nicht auf dem Produkt angebracht werden. Die Beschreibung der Kennzeichnung in der Anleitung gilt als eine bindende Information, auch dann, wenn Faktoren eintreten, die dazu führen, dass die Kennzeichnungen auf dem Produkt unleserlich sind. Sämtliche Kennzeichnungen, die in dieser Anleitung nicht erläutert wurden, beziehen sich direkt oder indirekt auf die Sicherheit und Gesundheit. Dieses Produkt und ihre Verpackung sind gemäß den geltenden lokalen Vorschriften zu entsorgen. Informationen hinsichtlich der Zusammensetzung des Produkts und seiner Verpackung sind auf der Website rawpol.com erhältlich.

**PL INSTRUKCJA INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW** **Prezentator:** RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYNIA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polska. Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej (SOI), określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 i spełnia wytyczne tego rozporządzenia oraz w Rozporządzeniu 2016/425 w brzmieniu, w jakim zostało włączone do prawa brytyjskiego. Zakłasyfikowany został do kategorii I – tylko do minimalnych zagrożeń.

**Produkt/opis:** Odzież ochronna. Szczegółową charakterystykę produktu podano na rawpol.com. **Standardy:** EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Odzież ochronna. Wymagania ogólne”; EN ISO 5470-2:2021 „Płaskie wyroby tekstylne połączone gumą lub tworzywami sztucznymi. Wyznaczenie odporności na ścieranie. Część 2: Uziębienie ścierania Martindale’a”; pasy odblaskowe: EN ISO 20471:2013 (6.1, 6.2), Odzież o intensywnym widoczności. Metody badania i wymagania”; Wewnętrzna specyfikacja techniczna producenta: RS22301:2018, RS22101:2019, RS22302:2018, RS22102:2019.

**Przeznaczenie:** Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej mającym chronić użytkowników przed minimalnymi zagrożeniami, takimi jak: powierzchowne urazy mechaniczne, które nie wymagają pomocy medycznej np. zadrapania będące rezultatem uderzenia w twardość kontaktu z wodą; kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C (zas eksplozji) na kontakt z gorącymi powierzchniami podczas badania wynoszą 30 sekund; czynnik atmosferyczny, które nie mają charakteru ekstremalnego tj. opady atmosferyczne (ur. deszcz, śnieg), mgła i wysoka wilgotność. Odzież zapewniająca widzialność (zgodnie z załącznikiem A do normy EN ISO 20471) przeznaczona do używania w środowisku, gdzie widzialność użytkownika jest pożądana, ale w którym nie ma zagrożenia ze strony pojazdów lub innego zmechanizowanego sprzętu obsługiwane przez operatorów, którego skutkiem mogły by być urazy inne niż powierzchowne urazy mechaniczne. Uwaga! Odzież nie jest odzieżą o intensywnym czy zwiększonej widoczności. Poziom ochronny został uzyskany na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z warunkami opisanymi w normach / specyfikacjach, których dotyczy. Produkt zapewnia ochronę przed wyżej wymienionymi zagrożeniami i jest przeznaczony do użycia w środowiskach, w których one występują. Zawsze należy przeprowadzić ocenę zagrożeń w danym środowisku pracy w celu weryfikacji czy dany produkt zapewnia ochronę przed wszystkimi zagrożeniami występującymi w tym środowisku. Odzież ochronną należy nosić zgodnie z zaleceniami zawartymi w poniższej tabeli.

Zalecany maksymalny czas ciągłego noszenia dla kompletnego ubioru składającego się z kurtki i spodni bez podszewki izolującej cieplnie

| Temperatura środowiska pracy °C | 25 | 20 | 15  | 10  | 5   |
|---------------------------------|----|----|-----|-----|-----|
| Maksymalny czas noszenia [min]  | 60 | 75 | 100 | 150 | 180 |

Tabela ma zastosowanie do średniego obciążenia fizjologicznego M = 150 W/m², standardowego użytkownika, przy wilgotności względnej 50 %, i prędkości wiatru v<sub>0</sub> = 0,5 m/s.

W przypadku wystąpienia efektywnych otworów wentylacyjnych i/lub przerw czas noszenia może być wydłużony. **Ograniczenia:** Nie należy stosować produktów niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji, w warunkach średniego i dużego ryzyka (dla którego właściwe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej kategorii II oraz III) oraz gdy rodzaj wykonywanej pracy związany jest z ryzykiem zachcenia produktu o poruszające się obiekty np. ruchome części maszyn, które wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Produkt nie chroni ciepła, który nie osłania. Odzież nie jest przeznaczona do wykonywania i innych czynności, które zwiększają ryzyko. Ochrona przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami niewymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.

**Użytkowanie i obsługa:** Od osobistej odpowiedzialności użytkownika należy zagwarantowanie funkcji ochronnej produktu. Produkt przeznaczony jest do noszenia. Produkt należy założyć na siebie. Jeśli produkt posiada jakiegokolwiek zapiegła, należy je zapiąć/zasunąć. Jeśli produkt posiada elementy do zawiązania, należy je zawiązać. Należy wystrzec uwagi, aby produkt leżał wygodnie i dawał sposobność ruchu (w tym celu należy dopasować wszelkiego rodzaju regulację, jeśli występuje). W celu zdążenia użytkownika należy najpierw rozpiąć / odpiąć wszelkie wczepki, które nie posiadają dodatkowego wyposażenia w postaci zamknięcia. W celu zapewnienia optymalnej ochrony produkt należy nosić zawsze zapięty, utrzymując go w czystości oraz nie należy ograniczać widoczności powierzchni produktu poprzez jego zakrywanie. Widzialność produktu może zostać zmniejszona w przypadku niewłaściwego czyszczenia albo modyfikacji produktu. Produkt trwale wyblakły czy trwale zabrudzony należy wymienić. Podczas noszenia pasy odblaskowe muszą znajdować się na zewnątrz. Jeżeli produkt noszony jest razem z innymi środkami ochrony indywidualnej, należy uważać na to, aby był zagwarantowane łączne funkcje ochronne w zależności od przeznaczenia. W każdym przypadku wymogaj mają pierwszeństwo. Przed użyciem użytkownik sprawdzi na własną odpowiedzialność, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne (np. pęknięcia, dziury, rozwarstwienie szwów, uszkodzone zapiegła, wytarte pasy odblaskowe). Jeżeli zaistnieć taki negatywny wpływ, przed użyciem należy przyszyć pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się z producentem bądź upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Ultra właściwości ochronnych odzieży, iz produkt został poddany testom w celu sprawdzenia, czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny, czysty, nie wyblakły i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go przed kątem

