



Prasować w temperaturze dolnej płyty żelazka nie przekraczającej 150°C.



Można czyścić chemicznie.

Ostrzeżenia

- W celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony bluza ochronna musi być stosowana łącznie ze spodniami ochronnymi ogrodniczkami.
- Użytkownik ubrania rozpraszającego ładunek elektrostatyczny powinien być odpowiednio uziemiony np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia. Rezystancja elektryczna pomiędzy człowiekiem, a ziemią powinna być mniejsza niż 10⁶Ω.
- Ubranie podczas użytkowania powinno być zawsze zapięte. W strefach zagrożonych podczas pracy z materiałami wybuchowymi i/lub łatwopalnymi zabronione jest zdejmowanie lub zakładanie ubrania oraz jakiegokolwiek jego czyszczenie lub omiotanie. Przedmiotowe zabiegi należy wykonywać poza strefą zagrożenia wybuchem.
- Ubranie ochronne rozpraszające ładunek elektrostatyczny nie powinno być używane w atmosferach palnych wzbogaconych tlenem oraz w przestrzeniach Strefy 0 bez uprzedniej zgody odpowiedzialnego inżyniera bezpieczeństwa.
- Ubranie ochronne rozpraszające ładunek elektrostatyczny powinno być noszone w strefach 1, 2, 20, 21 i 22, w których minimalna energia zapłonu atmosfery dowolnego materiału wybuchowego jest nie mniejsza niż 0,016 mJ.
- Ubranie ochronne rozpraszające ładunki elektrostatyczne należy nosić w taki sposób, aby trwale przykrywało wszystkie materiały nie spełniające wymagań normy EN 1149-5:2018 podczas normalnego użytkowania (w tym podczas zginania).
- Zużycie, rozdarcie, pranie oraz ewentualne zanieczyszczenia mają wpływ na zdolność odzieży do rozpraszania ładunków elektrostatycznych.
- Odzież zachowuje właściwości ochronne do 5 cykli konserwacji.
- Ubranie ochronne UA-A/E lub UA-A/C wyposażone w taśmy odbłaskowe nie jest ubraniem o intensywnej widzialności w rozumieniu normy EN ISO 20471:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016 i ubraniem o podwyższonej widzialności wg EN 17353.
- W materiałach użytych do produkcji ubrania ochronnego antyelektrostatycznego UA-A/E lub UA-A/C nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek, jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć odzież i skonsultować się z lekarzem.
- Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji.

Objaśnienie użytych symboli

D/C – kod towarowy dystrybutora; P/C – kod towarowy producenta (producent: ANEX Sp. z o. o. Sp. k., ul. Zachodnia 58/60, 42-230 Koniecpol, tel./fax. (0-34) 366 48 07); NUMER – numer artykułu;  (REIS) - logo dystrybutora;  - znak zgodności;  - zapoznaj się z instrukcją użytkowania; SPOSÓB PAKOWANIA – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie; ROZMIARY – dostępny zakres rozmiarów; KOLORY – dostępny zakres kolorów; NORMY - normy

Certyfikat badania typu UE wydany został przez Jednostkę Notyfikowaną Nr 1439: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, 90-570 Łódź, ul. M. Skłodowskiej 19/27.

Data produkcji



5 902973 640236

D/C	ANTIS-T	P/C	A-02/E
NUMER	40236	SPOSÓB PAKOWANIA	1 / 20 szt.
ROZMIARY	48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62	KOLORY	G

PL Instrukcja użytkowania

NAZWA PRODUKTU:

SPODNIE OCHRONNE DO PASA

NORMY	EN 1149-5:2018  EN ISO 13688:2013+A1:2021
-------	--

Dystrybutor: RAW-POL, 96-200 Julianów, 50, Polska



The member of REIS GROUP

v. B.CAX2.104



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

Dystrybutor

RAW-POL Stefański S.K.A., Julianów 50, 96-200 Julianów, Polska.

Ubranie ochronne antyelektrostatyczne UA-A/E lub UA-A/C składa się z bluzy ochronnej prostej A-01/E (ANTIS-J) lub A-01/C bądź z bluzy ochronnej typ szwedzki A-03/E lub A-03/C i spodni ochronnych do pasa z A-02/E (ANTIS-T) lub A-02/C bądź spodni ochronnych ogrodniczek A-04/E lub A-04/C bądź spodni ochronnych krótkich A-05/E lub A-05/C. Ubranie przeznaczone jest do prac w środowisku, w którym wymagana jest zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zdolnym do zainicjowania zapłonu. Ubranie znajduje zastosowanie w przestrzeniach, w których minimalna energia zapłonu atmosfery wybuchowej jest nie mniejsza niż 0,016 mJ.

Ubranie zapewnia ochronę tylko w przypadku użytkowania w kompletnym zestawie okrywającym górną i dolną część tułowia, ramiona i nogi użytkownika, zgodnie z instrukcją producenta.

Ubranie ochronne antyelektrostatyczne UA-A/E lub UA-A/C spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz wymagania zawarte w normach: EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018.



1



EN 1149-5:2018-10

2



3

Objaśnienia znaków graficznych i parametrów ochrony


<1> Ubranie ochronne spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

<2> Ubranie ochronne rozpraszające ładunek elektrostatyczny spełniające wymagania normy EN 1149-5:2018

<3> Przed użyciem ubrania należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkownika.

Zastosowane materiały: 64% poliester, 35% bawełna, 1% włókno antystatyczne

W ubraniu nie użyto materiałów, które mogą spowodować reakcje alergiczne lub mogą być rakotwórcze, toksyczne do odtworzenia lub mutagenne.



Oznaczenie wielkości ubrania (części ubrania):

A – wzrost

B – obwód klatki piersiowej

C – obwód pasa

Użytkowanie

Rozmiar ubrania należy dobrać odpowiednio do sylwetki użytkownika. Ubranie należy użytkować tylko i wyłącznie

nie razem tzn.: bluzę ochronną prosta A-01/E (ANTIS-J) lub A-01/C bądź z bluzy ochronnej typ szwedzki A-03/E lub A-03/C wraz ze spodniami ochronnymi do pasa A-02/E (ANTIS-T) lub A-02/C bądź spodniami ochronnymi ogrodniczkami U-04/E lub U-04/E bądź spodniami ochronnymi krótkimi A-05/E lub A-05/C. Bluza i spodnie powinny zawsze okrywać: tułów, ramiona i nogi użytkownika. Ubranie podczas użytkowania powinno być zawsze zapięte. W strefach zagrożonych zabronione jest zdejmowanie lub zakładanie ubrania oraz jakiegokolwiek jego czyszczenie lub omywanie. Przedmiotowe zabiegi należy wykonywać poza strefą zagrożenia wybuchem. Ubranie nie powinno być używane w atmosferach palnych wzbogaconych tlenem. Użytkownik ubrania powinien być odpowiednio uziemiony np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia. Rezystancja elektryczna pomiędzy człowiekiem, a ziemią powinna być mniejsza niż 108Ω. W przypadku prac wykonywanych w pozycjach pochylonych bluza ochronna musi odpowiednio zakrywać górną część spodni ochronnych. W przestrzeniach zagrożonych wybuchem nie wolno przechowywać w kieszeniach ubrania wystających z nich przedmiotów, które nie zostały dopuszczone do stosowania przy tego rodzaju zagrożeniach. Podczas użytkowania tzn. poruszania się, pochylania, zginania itp. odzież powinna całkowicie przykrywać wszystkie materiały nie spełniające wymagań normy EN 1149-5:2018.

Ubranie powinno być regularnie czyszczone, zgodnie z zaleceniami producenta. Po czyszczeniu ubranie powinno być sprawdzane.

Każdorazowo przed użyciem należy dokonać oględzin ubrania, czy nie zostało uszkodzone. W przypadku jego uszkodzenia: rozdarcia, przetarcia itp. Ubranie powinno niezwłocznie zostać wycofane z użytkowania.

W czasie użytkowania ubrania nie dopuszcza do intensywnego zabrudzenia. Zabrudzenie może spowodować obniżenie poziomu ochrony.

Ubranie użytkować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Ubranie należy przechowywać w stanie rozwieszonym. Po użyciu odzież oczyścić z kurzu i przechowywać w suchych pomieszczeniach. Ubranie powinno być poddane procesom konserwacji zgodnie z zaleceniem producenta.

Przechowanie i transport

Ubranie transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczając przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zamoczeniem. Przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z daleka od źródeł ciepła i punktów świetlnych w stanie rozwieszonym. Nie należy przechowywać ubrań zabrudzonych. Zaleca się raz na kwartał realizację przeglądu składowanych ubrań Zaleca się magazynowanie odzieży nie dłużej niż 5 lat od daty zakupu.

Konserwacja

Po użyciu ubranie oczyścić z kurzu i przechowywać w stanie rozwieszonym w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, z daleka od źródeł ciepła i punktów świetlnych. Nie prać ubrania z inną odzieżą. Stosować następujące procedury konserwacji:



Prać w temperaturze nie przekraczającej 60°C.



Nie stosować bielenia związkami wydzielającymi chlor.



Suszenie bębnowe dopuszczalne.