




Only for the minimal risks • Nur für minimale Risiken • Tylko do minimalnych zagrożeń • Исключительно для минимальных угроз •

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/>

Das Piktogramm von Raw-Pol, das bedeutet, dass das Außenmaterial, das die Sichtbarkeit und / oder das Material reflektierender Bänder gewährleistet, die Anforderungen von EN ISO 20471:2013 (3.6.1, 6.2) erfüllt.

Diese Anleitung gilt als fester Bestandteil der Verpackung und zugleich als Ihre Kennzeichnung. Gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates AT 17 ZIF. 1 müssen alle Kennzeichnungen nicht auf dem Produkt angebracht werden, sondern können auch separat als Dokument zur Verfügung gestellt werden, das dem Produkt beiliegt. Es ist zu beachten, dass die Kennzeichnungen auf dem Produkt unerlässlich sind. Sämtliche Kennzeichnungen, die in dieser Anleitung nicht erläutert wurden, beziehen sich direkt oder indirekt auf die Sicherheit und Gesundheit. Dieses Produkt und Ihre Verpackung sind gemäß den geltenden lokalen Vorschriften zu entsorgen. Informationen hinsichtlich der Zusammensetzung des Produkts und seiner Verpackung sind auf der Website www.rawpol.com erhältlich.

PL Producent: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polska.

Znaczenie: Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej mającym chronić użytkowników przed minimalnymi zagrożeniami, takimi jak: powierzchniowe urazy mechaniczne, które nie wymagają pomocy medycznej np. zadrapania będące rezultatem uderzenia w powierzchnię lub zaryzowanie o ostrą krawędź. Środek ten może być używany do wykonywania prac przy temperaturze otoczenia powyżej 50°C (czas ekspozycji na kontakt z gorącymi powierzchniami podczas badania wynosił 30 sekund). Odnosić zapewniającą widzialność w nocy lub półmroku w świetle słabej (zgodnie z załącznikiem A do normy EN ISO 20471) przeznaczone do używania w środowisku, gdzie widzialność użytkownika jest pożądana, ale w którym nie ma zagrożenia ze strony pojazdów lub innego sprzętu mechanicznego. Uwaga: urządzenie nie jest oddziaływać intensywnie przy zwiększonej widzialności. W zależności od środowiska pracy należy rozważyć, aby używać komplety urządzeń tj. zgodnie z pasami odblokowymi wraz z kurkami i pasami odblokowymi. Poziom ochrona została uzyskana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z warunkami opisanymi w normach / specyfikacjach, których dotyczy.

Poziomy zapewnia ochronę przed wyżej wymienionymi zagrożeniami i jest przeznaczony do używania w środowiskach, w których istnieje ryzyko wystąpienia powypadkowych zdarzeń. Urządzenie posiada certyfikat CE, który potwierdza, że dany produkt spełnia wymagania określone przez wszystkie zagrożenia występujące w tym środowisku.

[illegible]

Rozmiar: Wyrób powinien mieć właściwy rozmiar, który należy dopasować, przymierzając go przed przystąpieniem do pracy. Rozmiar produktu podany jest bezpośrednio na produkcie lub na wewnętrznej wszywce lub na opakowaniu. Dostępny zakres rozmiarów podano w polu SIZES. Pełny zakres rozmiarów podano w tabelach dostępnych na rawpol.com

Nie zaleca się używania żadnych dodatkowych metod dezynfekcji oraz środków dezynfekujących, gdyż może to mieć wpływ na obniżenie stopnia ochrony.

Piktogramy dotyczące konserwacji, czyszczenia, które mogą mieć zastosowanie wraz z wyjaśnieniem:

Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w odpowiedniej temperaturze, w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Zbyt

wyludunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości

следует чистить лишь при помощи влажной мягкой тряпочки, сушить в разложенном виде.

