




PRODUCT NAME: Schutzkleidung Protective clothing Odzież ochronna Одежда защитная Îmbrăcămintă de protecție	Одяг захисний Ochranné oděvy Ochranný odev Védőruha Apsauginiai drabužiai	 SUPPORT.RAWPOL.COM
STANDARDS		
EN ISO 13688:2013 EN ISO 12947-2:2016 R522301:2018 R522302:2018		

LHOLLMAN

Materiale din care este efectuat produsul nu trebuie să influențeze negativ sănătatea și igiena utilizatorilor. Cu toate acestea, orice substanță din care este executat materialul produsului sau care este un component al produsului poate fi alergen, cum ar fi bumbacul, pielea, piesele metalice, latexul, coloranții, etc. Persoanelor deosebit de vulnerabile li se recomandă înainte de utilizarea produsului, să efectueze un test al produsului sau să consulte în prealabil un medic.

Dimensiuni: Produsul trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare, care trebuie ajustată măsurându-l înainte de începutul procesului. Mărima produsului este indicată nemijlocit pe produs sau pe eticheta exterioră, sau pe ambalaj. Dimensiunile produsului sunt indicate în câmpul SIZES. Într-o gamă de mărimi este indicată în tabele disponibile pe rawpol.com.
Curățarea, întreținerea și dezinfectarea: Recomandările privind întreținerea și curățarea sunt indicate pe eticheta produs-ului respectiv. Se recomandă utilizarea agenților de curățare și întreținere disponibili în comerț pentru tipul respectiv de material, care nu au o influență negativă asupra utilizatorilor. Produsele care nu dețin etichete cu instrucțiunea de întreținere și curățare, trebuie curățate doar cu ajutorul unei pânze umede și moi, apoi, trebuie uscate desăfuate.
Nu se recomandă utilizarea metodelor dezinfecție și a agenților de dezinfecție suplimentari, deoarece pot duce la micșorarea gradului de protecție.

Pictogramele privind întreținerea și curățarea, care pot fi utilizate împreună cu explicațiile:

☞ – Spălare manuală max 40°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 30°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 40°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 95°C, ☞ – Nu înalbiți/lorăriți, ☞ – Nu centrifugați, ☞ – Temp. de călcat 200°C, ☞ – Temp. de călcat 150°C, ☞ – Temp. de călcat 110°C, ☞ – Nu calcați, ☞ – Nu curățați chimic.
Conținutul depozitului: Produsul trebuie păstrat în condiții adecvate. Într-un loc uscat, bine ventilat. Fara mătă umezită, temperatură prea mare sau scăzută sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea acestuia. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea necorespunzătoare a produsului deosebit. Acest lucru poate reduce nivelul de protecție a produsului.

Tipul de ambalaj: Se recomandă distribuirea (inclusiv transportul) acestui produs în ambalaj din carton sau folie. Încălcarea, transportul și descărcarea trebuie să se desfășoare în condiții care protejează de umezeală, murdărie și deteriorări.

Perioada valabilității poate fi evaluată pe baza consumului al produsului. Din cauza intensității de exploatare diferite și a factorilor de mediu, precum lumina solară, ploaia etc, nu este posibilă indicarea unui termen conșcut. Produsul își păstrează proprietățile de protecție când prejudiciul care nu poate fi îndepărtat fără a scădea nivelul de protecție. Apariția unor deteriorări nemeritate cauzează că produsul ar trebui să fie supus unui proces de reparare sau imediat testat uz. Cu o durată de depozitare adecvată, timpul de păstrare a produsului poate dura până la 10 ani de la data producerii (în cazul imbecilizării care conține polimerii până la 6 ani). Această perioadă poate fi prelungită prin efectuarea unor teste adecvate.

Data producerii este indicată pe ambalajul comun sau pe produs. Aceasta este indicată împreună cu numărul lotului de **201.20251234**; explicație: a treia și a patra cifră indică luna producției, iar celelalte patru cifre indică anul producției. Celelalte cifre împreună cu cele de mai sus, indică numărul lotului.

Accesul la declarația UE de conformitate poate fi obținut la support.rawpol.com.

În cazul în care prezenta instrucțiune devine neactuală în urma modificărilor legii sau a altor factori, trebuie prelăuat o nouă versiune. Instrucțiunile actuale sunt accesibile pe pagina rawpol.com sau support.rawpol.com. Acest material este marcat cu versiunea v8.C1.LHO.104, kde v8.C1.LHO este identificatorul grupului de produse și 104 numărul versiunii ultimei. Înainte de începutul lucrului verifiacă dacă definiți versiunea actuală a instrucțiunii de utilizare a produsului pe care îl definiți, luând cunoștință de conținutul acestuia, și păstrați-o pe toată durata utilizării echipamentului de protecție. Dacă simbolurile prezentați în instrucțiune nu corespund simbolurilor indicate pe produs sau ambalajul acestuia, înseamnă că sunteți în posesiunea unei instrucțiuni de utilizare pentru un alt lot de produse sau a altui produs. În acest caz, contactați neapărat persoana care va furnizat instrucțiunea, producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului, în scopul de a obține documentul referitor la lotul mărfii pe care o definiți. Este esențial să verifiacă dacă aveți instrucțiunile de utilizare actuale/corespunzătoare pentru bunurile deținute. În cazul în care, instrucțiunea nu este actuală sau nu corespunde lotului de marfă pe care îl definiți, trebuie să obțineți neapărat instrucțiunea de utilizare actuală/corespunzătoare și să vă familiarizați cu aceasta. **Nu începeți munca fără să citiți instrucțiunea de utilizare actuală și corespunzătoare!**

PREZENTA INSTRUCȚIUNE POATE FI MULTIPLICATĂ, PENTRU CA FIECARE UTILIZATOR SĂ POATĂ LUA CUNOȘTINȚA DE ACEST PRODUS.

În caz de apariție a incertitudinilor, consultați un specialist în domeniul Securității și Igienii Muncii, producătorul sau un repre-

zentant autorizat în scopul explicării a acestora.

Explicații simbolurilor utilizate:
CODE – simbolul codului de marfă al produsului, NUMBER – numărul articolului, MĂRIMI – gama de mărimi disponibilă, COLOURS – gama disponibilă de culori, PACKING – cantitatea de produs în cele mai mici ambalaje/bucăți în cutie, STANDARDS – standardele, – linia de produs, CE – simbolul de conformitate, – numărul lotului, – producător, (REIS) – marca de identificare a entității pentru care a fost fabricat produsul, – sigla mărcii, – citiți instrucțiunea de utilizare, – instrucțiuni online, CE – semnul de acordanță, – codul de conformitate al Uniunii Vamale, – marca de conformitate ucraineană, – Marca de conformitate a Marii Britanii

Această instrucțiune constituie o parte integrantă a ambalajului și reprezintă în același timp marcarea acestuia. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 Al Parlamentului European și Al Consiliului din octombrie 17 și cu alineatul 1, nu toate simbolurile pot fi amplasate pe produs. Descrierea simbolurilor în textul instrucțiunii este o informație obligatorie, inclusiv în cazul în care din cauza unor anumiri factori simbolurile de pe produs sunt ilizibile. Toate simbolurile care n-au fost incluse în acea- sta instrucțiune nu se referă direct sau indirect la siguranță și sănătate. Produsul și ambalajul său trebuie să fie eliminate în conformitate cu regulamentele locale. Informații referitoare la compoziția produsului și ambalajul acestuia sunt disponibile pe rawpol.com.

UA INSTRUCȚIA TA INFORMAȚIA PENTRU CURSISTAVIB

Виготовлено за: RAW-POL STEFANSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Polonia.

Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (СИЗ), визначених в Регламент Європейського Союзу Та Ради (ЄС) 2016/425 і відповідає вказівкам постанови в Регламент про ЗІЗ (ЄС) 2016/425, внесений до закону Великобританії та змінений. Належить до виробів І-IV категорії – виключно для використання в умовах мінімального ризику.

Стандарти: EN ISO 13688:2013 „Одні захисні. Загальні вимоги”; EN ISO 12947-2:2016 „Текстиль. Визначення стійкості до стирання та стирання”. Частина 2: Визначення азраза швів”; Внутрішня технічна специфікація виробника: RS22301:2018, RS22302:2018.

Виріб/Попис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристики розміщена нашій на веб-сайті rawpol.com

Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наприклад: поверхневое механічне пошкодження, які не потребують медичної допомоги, наприклад, подпирини, спричинені постійними переходами або викликані під час садіння/виїзду; контакту з гарячими поверхнями, що не перевищують 50°С (час експозиції для контакту з гарячими поверхнями протягом тесту становив 30 секунд). Рівень захисту був отриманий на основі тестів, проведених відповідно до умов, описаних у нормах/специфікації, до яких вони застосовуються. Продукт забезпечує захист від вищезгаданих ризиків і призначений для використання в середовищах, в яких вони виникають. Будь-ласка, завжди проводите оцінку ризику в певному робочому середовищі, щоб перевірити, чи забезпечує продукт захист від усіх ризиків, наявних у даному середовищі.

Обмеження у використанні: Не використовуйте цей продукт, крім відповідно до цільового призначення, рекомендацій, наведених у інструкції, в середніх умовах та високого ризику (для чого доречно застосовувати заходи для захисту окремих категорій III та ІІІ) або коли тип роботи пов'язаний з ризиком закурювання продукту рухомими об'єктами, наприклад, рухами частинами машин, які пов'язані з небезпечною для здоров'я або безпеки. Цей виріб не захищає частини тіла, які він не охоплює. Захист від ризиків та небезпек, не зазначених у інструкції, не гарантується.

Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімального небезпек користувач може визначити особисто. Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння. Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи для закріплення, потрібно їх надійно закріпити уяву на те, щоб виріб не спускався вниз (перуноком розмір виробу за допомогою додатків). Для знання виробу слід спочатку розібнути попередньо застібнуті застібки та розв'язати всі попередньо зв'язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби функцій індивідуального захисту, слід звернути увагу на те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно а призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вимог матимуть іррегулярне значення. Перед використанням користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для

використання.

Користувачу не слід:

- Зробити хімічні а ужити до вrecka в уздовж з означенням на хіранці і потом ho rozlazhinatе tak, aby dobre priinul k kolenu.
- Ak má vrecko zapínanie, napr. na suchý zip, najprv otvoríte zapínanie, а po výložení zariadenia, zavtorte zapínanie.
- Pre vytiahnutie chrániča otvoríte zapínanie (ak je), chránič zložíte а vložíte z vrecka.

Продукт потрібно храничіов са зогнанієм з надвом на поузітте хіранців колен.

Матеріал, з котрого је виробок зготовлен, був немалй негативный вплив на здравіє або гігієну зівателя. Авшак кажда латка обсяжана во виробку, ці кітра је сучасный втєкы, мўже бїт алерген, напр. бавина, кожа, кововє прквы, latex, фарбів або. Особлыв обзвїтє цїтливсь с прєд поузіттьом одпоручїє скоріше отоставленє виробку ці лїкарськн конзультатї.

Velkost: Vyrobnak musel mat prїsluřnou velkost, ktoru je nutnє zjistit jeho vьskъsnїem prї začatїm prїce. Velkost je uvedenъ prъj na vьrobnku alebo na vnъtřnej etichetї alebo na obalu. Dostupnъ rozsah velkosti je uvedenъ v polї sizes. Plїnъ rozsah velkosti je uvedenъ v tabulках na rawpol.com

Cїstenїe, udrъba а dezinfekcia: Odporučenї tьkajїce sa udrъba а cїstenїa sь uvedenъ na etikeť k danъmu vьrobnku. Odporučenїe prїepravy a udrъba vьrobnku vь oblacї vьnъm mїstї, ktorъ ne majї negatїvny vьliv na zivъtєlњo. Vьrobky, ktorъ nemajї etїkety s ъnadvom prїe udrъba а cїstenїe, je nutnє cїstїť iba pomocь vїlњek, mїkkej handrїcky а sьїt v rozloženъm stavї. Neodporuča sa použitїe zьdnъch dodatočnъch metod dezinfekcie а dezinfekcnъch prostriedkov, mўže to mat za nъsledok znїtenїe ъroveњ ochrany.

Pїkogramy tьkajїce sa udrъba а cїstenїa, ktorъ mўže бїт použitїe spolu s vьsvїtlїvњakmi:

☞ – Prъnie len ručnѐ, max. 40°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 30°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 40°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 95°C, ☞ – Vьrobak sa nesmie bїelїť, ☞ – Vьrobak sa nesmie bїelїť, ☞ – Teplota zehlenїa 200°C, ☞ – Teplota zehlenїa 150°C,

☞ – Teplota zehlenїa 110°C, ☞ – Vьrobak sa nesmie zehľїť, ☞ – Vьrobak sa nesmie chemicky cїstїť.

Skladovanie: Vьrobak skladovat prї sprъvnej teplotї, na suchom а dobre vetranom mїstї. Prїlї vysokъ vїlњost vzduchu, prїlї vysokъ alebo nїzkъ teplota alebo intenzїvne svetlo mўže mat nepriъznїvъ vьliv na kvalїtu. Vьrobca nenese zodpovednъst за kvalїtu vьrobnku, ktorъ bol skladovъn v rozporї s odporučenїamї. To mўže znїt ъroveњ ochrany a poїnosť.

Ukladovanie: Vьrobak skladovat prї sprъvnej teplotї, na suchom а dobre vetranom mїstї. Prїlї vysokъ vїlњost vzduchu, prїlї vysokъ alebo nїzkъ teplota alebo intenzїvne svetlo mўže mat nepriъznїvъ vьliv na kvalїtu. Vьrobca nenese zodpovednъst за kvalїtu vьrobnku, ktorъ bol skladovъn v rozporї s odporučenїamї. To mўže znїt ъroveњ ochrany a poїnosť.

Velkost: Vьrobak musel mat prїsluřnou velkost, ktoru je nutnє zjistit jeho vьskъsnїem prї začatїm prїce. Velkost je uvedenъ prъj na vьrobnku alebo na vnъtřnej etichetї alebo na obalu. Dostupnъ rozsah velkosti je uvedenъ v polї sizes. Plїnъ rozsah velkosti je uvedenъ v tabulках na rawpol.com

Cїstenїe, udrъba а dezinfekcia: Odporučenї tьkajїce sa udrъba а cїstenїa sь uvedenъ na etikeť k danъmu vьrobnku. Odporučenїe prїepravy a udrъba vьrobnku vь oblacї vьnъm mїstї, ktorъ ne majї negatїvny vьliv na zivъtєlњo. Vьrobky, ktorъ nemajї etїkety s ъnadvom prїe udrъba а cїstenїe, je nutnє cїstїť iba pomocь vїlњek, mїkkej handrїcky а sьїt v rozloženъm stavї. Neodporuča sa použitїe zьdnъch dodatočnъch metod dezinfekcie а dezinfekcnъch prostriedkov, mўže to mat za nъsledok znїtenїe ъroveњ ochrany.

Pїkogramy tьkajїce sa udrъba а cїstenїa, ktorъ mўže бїт použitїe spolu s vьsvїtlїvњakmi:

☞ – Prъnie len ručnѐ, max. 40°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 30°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 40°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 95°C, ☞ – Vьrobak sa nesmie bїelїť, ☞ – Vьrobak sa nesmie bїelїť, ☞ – Teplota zehlenїa 200°C, ☞ – Teplota zehlenїa 150°C,

☞ – Teplota zehlenїa 110°C, ☞ – Vьrobak sa nesmie zehľїť, ☞ – Vьrobak sa nesmie chemicky cїstїť.

Skladovanie: Vьrobak skladovat prї sprъvnej teplotї, na suchom а dobre vetranom mїstї. Prїlї vysokъ vїlњost vzduchu, prїlї vysokъ alebo nїzkъ teplota alebo intenzїvne svetlo mўže mat nepriъznїvъ vьliv na kvalїtu. Vьrobca nenese zodpovednъst за kvalїtu vьrobnku, ktorъ bol skladovъn v rozporї s odporučenїamї. To mўže znїt ъroveњ ochrany a poїnosť.

Ukladovanie: Vьrobak skladovat prї sprъvnej teplotї, na suchom а dobre vetranom mїstї. Prїlї vysokъ vїlњost vzduchu, prїlї vysokъ alebo nїzkъ teplota alebo intenzїvne svetlo mўže mat nepriъznїvъ vьliv na kvalїtu. Vьrobca nenese zodpovednъst за kvalїtu vьrobnku, ktorъ bol skladovъn v rozporї s odporučenїamї. To mўže znїt ъroveњ ochrany a poїnosť.

Velkost: Vьrobak musel mat prїsluřnou velkost, ktoru je nutnє zjistit jeho vьskъsnїem prї začatїm prїce. Velkost je uvedenъ prъj na vьrobnku alebo na vnъtřnej etichetї alebo na obalu. Dostupnъ rozsah velkosti je uvedenъ v polї sizes. Plїnъ rozsah velkosti je uvedenъ v tabulках na rawpol.com

Cїstenїe, udrъba а dezinfekcia: Odporučenї tьkajїce sa udrъba а cїstenїa sь uvedenъ na etikeť k danъmu vьrobnku. Odporučenїe prїepravy a udrъba vьrobnku vь oblacї vьnъm mїstї, ktorъ ne majї negatїvny vьliv na zivъtєlњo. Vьrobky, ktorъ nemajї etїkety s ъnadvom prїe udrъba а cїstenїe, je nutnє cїstїť iba pomocь vїlњek, mїkkej handrїcky а sьїt v rozloženъm stavї. Neodporuča sa použitїe zьdnъch dodatočnъch metod dezinfekcie а dezinfekcnъch prostriedkov, mўže to mat za nъsledok znїtenїe ъroveњ ochrany.

Pїkogramy tьkajїce sa udrъba а cїstenїa, ktorъ mўže бїт použitїe spolu s vьsvїtlїvњakmi:

☞ – Prъnie len ručnѐ, max. 40°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 30°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 40°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 95°C, ☞ – Vьrobak sa nesmie bїelїť, ☞ – Vьrobak sa nesmie bїelїť, ☞ – Teplota zehlenїa 200°C, ☞ – Teplota zehlenїa 150°C,

☞ – Teplota zehlenїa 110°C, ☞ – Vьrobak sa nesmie zehľїť, ☞ – Vьrobak sa nesmie chemicky cїstїť.

Skladovanie: Vьrobak skladovat prї sprъvnej teplotї, na suchom а dobre vetranom mїstї. Prїlї vysokъ vїlњost vzduchu, prїlї vysokъ alebo nїzkъ teplota alebo intenzїvne svetlo mўže mat nepriъznїvъ vьliv na kvalїtu. Vьrobca nenese zodpovednъst за kvalїtu vьrobnku, ktorъ bol skladovъn v rozporї s odporučenїamї. To mўže znїt ъroveњ ochrany a poїnosť.

Ukladovanie: Vьrobak skladovat prї sprъvnej teplotї, na suchom а dobre vetranom mїstї. Prїlї vysokъ vїlњost vzduchu, prїlї vysokъ alebo nїzkъ teplota alebo intenzїvne svetlo mўže mat nepriъznїvъ vьliv na kvalїtu. Vьrobca nenese zodpovednъst за kvalїtu vьrobnku, ktorъ bol skladovъn v rozporї s odporučenїamї. To mўže znїt ъroveњ ochrany a poїnosť.

Velkost: Vьrobak musel mat prїsluřnou velkost, ktoru je nutnє zjistit jeho vьskъsnїem prї začatїm prїce. Velkost je uvedenъ prъj na vьrobnku alebo na vnъtřnej etichetї alebo na obalu. Dostupnъ rozsah velkosti je uvedenъ v polї sizes. Plїnъ rozsah velkosti je uvedenъ v tabulках na rawpol.com

Cїstenїe, udrъba а dezinfekcia: Odporučenї tьkajїce sa udrъba а cїstenїa sь uvedenъ na etikeť k danъmu vьrobnku. Odporučenїe prїepravy a udrъba vьrobnku vь oblacї vьnъm mїstї, ktorъ ne majї negatїvny vьliv na zivъtєlњo. Vьrobky, ktorъ nemajї etїkety s ъnadvom prїe udrъba а cїstenїe, je nutnє cїstїť iba pomocь vїlњek, mїkkej handrїcky а sьїt v rozloženъm stavї. Neodporuča sa použitїe zьdnъch dodatočnъch metod dezinfekcie а dezinfekcnъch prostriedkov, mўže to mat za nъsledok znїtenїe ъroveњ ochrany.

Pїkogramy tьkajїce sa udrъba а cїstenїa, ktorъ mўže бїт použitїe spolu s vьsvїtlїvњakmi:

☞ – Prъnie len ručnѐ, max. 40°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 30°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 40°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 95°C, ☞ – Vьrobak sa nesmie bїelїť, ☞ – Vьrobak sa nesmie bїelїť, ☞ – Teplota zehlenїa 200°C, ☞ – Teplota zehlenїa 150°C,

☞ – Teplota zehlenїa 110°C, ☞ – Vьrobak sa nesmie zehľїť, ☞ – Vьrobak sa nesmie chemicky cїstїť.

Skladovanie: Vьrobak skladovat prї sprъvnej teplotї, na suchom а dobre vetranom mїstї. Prїlї vysokъ vїlњost vzduchu, prїlї vysokъ alebo nїzkъ teplota alebo intenzїvne svetlo mўže mat nepriъznїvъ vьliv na kvalїtu. Vьrobca nenese zodpovednъst за kvalїtu vьrobnku, ktorъ bol skladovъn v rozporї s odporučenїamї. To mўže znїt ъroveњ ochrany a poїnosť.

Ukladovanie: Vьrobak skladovat prї sprъvnej teplotї, na suchom а dobre vetranom mїstї. Prїlї vysokъ vїlњost vzduchu, prїlї vysokъ alebo nїzkъ teplota alebo intenzїvne svetlo mўže mat nepriъznїvъ vьliv na kvalїtu. Vьrobca nenese zodpovednъst за kvalїtu vьrobnku, ktorъ bol skladovъn v rozporї s odporučenїamї. To mўže znїt ъroveњ ochrany a poїnosť.

Velkost: Vьrobak musel mat prїsluřnou velkost, ktoru je nutnє zjistit jeho vьskъsnїem prї začatїm prїce. Velkost je uvedenъ prъj na vьrobnku alebo na vnъtřnej etichetї alebo na obalu. Dostupnъ rozsah velkosti je uvedenъ v polї sizes. Plїnъ rozsah velkosti je uvedenъ v tabulках na rawpol.com

Cїstenїe, udrъba а dezinfekcia: Odporučenї tьkajїce sa udrъba а cїstenїa sь uvedenъ na etikeť k danъmu vьrobnku. Odporučenїe prїepravy a udrъba vьrobnku vь oblacї vьnъm mїstї, ktorъ ne majї negatїvny vьliv na zivъtєlњo. Vьrobky, ktorъ nemajї etїkety s ъnadvom prїe udrъba а cїstenїe, je nutnє cїstїť iba pomocь vїlњek, mїkkej handrїcky а sьїt v rozloženъm stavї. Neodporuča sa použitїe zьdnъch dodatočnъch metod dezinfekcie а dezinfekcnъch prostriedkov, mўže to mat za nъsledok znїtenїe ъroveњ ochrany.

Pїkogramy tьkajїce sa udrъba а cїstenїa, ktorъ mўže бїт použitїe spolu s vьsvїtlїvњakmi:

☞ – Prъnie len ručnѐ, max. 40°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 30°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 40°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 95°C, ☞ – Vьrobak sa nesmie bїelїť, ☞ – Vьrobak sa nesmie bїelїť, ☞ – Teplota zehlenїa 200°C, ☞ – Teplota zehlenїa 150°C,

☞ – Teplota zehlenїa 110°C, ☞ – Vьrobak sa nesmie zehľїť, ☞ – Vьrobak sa nesmie chemicky cїstїť.

Skladovanie: Vьrobak skladovat prї sprъvnej teplotї, na suchom а dobre vetranom mїstї. Prїlї vysokъ vїlњost vzduchu, prїlї vysokъ alebo nїzkъ teplota alebo intenzїvne svetlo mўže mat nepriъznїvъ vьliv na kvalїtu. Vьrobca nenese zodpovednъst за kvalїtu vьrobnku, ktorъ bol skladovъn v rozporї s odporučenїamї. To mўže znїt ъroveњ ochrany a poїnosť.

Ukladovanie: Vьrobak skladovat prї sprъvnej teplotї, na suchom а dobre vetranom mїstї. Prїlї vysokъ vїlњost vzduchu, prїlї vysokъ alebo nїzkъ teplota alebo intenzїvne svetlo mўže mat nepriъznїvъ vьliv na kvalїtu. Vьrobca nenese zodpovednъst за kvalїtu vьrobnku, ktorъ bol skladovъn v rozporї s odporučenїamї. To mўže znїt ъroveњ ochrany a poїnosť.

Velkost: Vьrobak musel mat prїsluřnou velkost, ktoru je nutnє zjistit jeho vьskъsnїem prї začatїm prїce. Velkost je uvedenъ prъj na vьrobnku alebo na vnъtřnej etichetї або на obalu. Dostupnъ rozsah velkosti je uvedenъ v polї sizes. Plїnъ rozsah velkosti je uvedenъ v tabulках na rawpol.com

Cїstenїe, udrъba а dezinfekcia: Odporučenї tьkajїce sa udrъba а cїstenїa sь uvedenъ na etikeť k danъmu vьrobnku. Odporučenїe prїepravy a udrъba vьrobnku vь oblacї vьnъm mїstї, ktorъ ne majї negatїvny vьliv na zivъtєlњo. Vьrobky, ktorъ nemajї etїkety s ъnadvom prїe udrъba а cїstenїe, je nutnє cїstїť iba pomocь vїlњek, mїkkej handrїcky а sьїt v rozloženъm stavї. Neodporuča sa použitїe zьdnъch dodatočnъch metod dezinfekcie а dezinfekcnъch prostriedkov, mўže to mat za nъsledok znїtenїe ъroveњ ochrany.

Pїkogramy tьkajїce sa udrъba а cїstenїa, ktorъ mўže бїт použitїe spolu s vьsvїtlїvњakmi:

☞ – Prъnie len ručnѐ, max. 40°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 30°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 40°C, ☞ – Prъnie prї teplote do 95°C, ☞ – Vьrobak sa nesmie bїelїť, ☞ – Vьrobak sa nesmie bїelїť, ☞ – Teplota zehlenїa 200°C, ☞ – Teplota zehlenїa 150°C,

☞ – Teplota zehlenїa 110°C, ☞ – Vьrobak sa nesmie zehľїť, ☞ – Vьrobak sa nesmie chemicky cїstїť.

Skladovanie: Vьrobak skladovat prї sprъvnej teplotї, na suchom а dobre vetranom mїstї. Prїlї vysokъ vїlњost vzduchu, prїlї vysokъ alebo nїzkъ teplota alebo intenzїvne svetlo mўže mat nepriъznїvъ vьliv na kvalїtu. Vьrobca nenese zodpovednъst за kvalїtu vьrobnku, ktorъ bol skladovъn v rozporї s odporučenїamї. To mўže znїt ъroveњ ochrany a poїnosť.

Ukladovanie: Vьrobak skladovat prї sprъvnej teplotї, na suchom а dobre vetranom mїstї. Prїlї vysokъ vїlњost vzduchu, prїlї vysokъ alebo nїzkъ teplota alebo intenzїvne svetlo mўže mat nepriъznїvъ vьliv na kvalїtu. Vьrobca nenese zodpovednъst за kvalїtu vьrobnku, ktorъ bol skladovъn v rozporї s odporučenїamї. To mўže znїt ъroveњ ochrany a poїnosť.

передбачених робочих функцій, його комплексність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень, які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, діри, розриви швів, пошкодження застібок, саден). Якщо виникне такий негативний вплив, перед використанням необхідно представити виробу у первинному правильному вигляді (для чогого потрібно зв'язатися з виробником, або його уповноваженим представником), при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження захисних функцій. Втрата захисних властивостей означає знищення продукту. Не використовуйте продукт, який має пошкодження, латекс, барвники і т.д. Надзвичайно важливим також рекомендується перед використанням попередньо протестувати продукт або звернутися за консультацією до лікаря.

1. Скласти застібку і вкласти його в кишеню відповідно до позначення на заповнювнику, а потім розкладіть так, щоб він добре прилягав до коліна.

2. Якщо кишеня має застібку напр. лупичку, слід спочатку її розстігнути, а після розміщення застипу потрібно його застебнути.

3. З метою вимання застипу потрібно розстігнути застібку (якщо вона є), скласти застібку і висунути його з кишені.

Перед використанням застипу потрібно ознайомитися з інструкцією застипу на коліна.

Матеріал, з якого виконано виріб, не повинні становити небезпеку для життя та гігієни користувача. Однак вимоги до матеріалу, з якого виконано виріб, і яка є складовою виробу може бути алергеном, наприклад, бавовна, шовк, металеві елементи, латекс, барвники і т.д. Надзвичайно важливим також рекомендується перед використанням попередньо протестувати продукт або звернутися за консультацією до лікаря.

Виріб: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком робіт одяг слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або на пакети. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний асортимент розміщена в таблицях, доступних на сторінці rawpol.com.

Догляд та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується застосовувати доступні у продажу чистя