




Materiale din care este efectuat produsul nu trebuie să influențeze negativ sănătatea și igiena utilitatilor. Cu toate acestea, orice substanță din care este executat materialul produsului sau care este un component al produsului poate fi alergen, cum ar fi bumpacul, pielea, piesele metalice, latexul, coloranții, etc. Persoanelor deosebit de vulnerabile li se recomandă înainte de utilizarea produsului, să efectueze un test al produsului sau să consulte în prealabil un medic.

Dimensiuni: Produsul trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare, care trebuie ajustată măsurându-l înainte de începutul procesului. Mărimrea produsului este indicată nemijlocit pe produs sau pe eticheta exteroară, sau pe ambalaj. Dimensiunile produsului sunt indicate în câmpul SIZES. Intraregimă de mărmi este indicată în tabele disponibile pe rawpol.com.
Curățarea, întreținerea și dezinfectarea: Recomandările privind întreținerea și curățarea sunt indicate pe eticheta produs-ului respectiv. Se recomandă utilizarea agenților de curățare și întreținere disponibili în comerț pentru tipul respectiv de material, care nu au o influență negativă asupra utilitatilor. Produsele care nu dețin etichete cu instrucțiunea de întreținere și curățare, trebuie curățate doar cu ajutorul unei pânze umede și moi, apoi, trebuie uscate desăfuate.
Nu se recomandă utilizarea metodelor dezinfecție și a agenților de dezinfecție suplimentari, deoarece pot duce la micșorarea gradului de protecție.

Pictogramae privind întreținerea și curățarea, care pot fi utilizate împreună cu explicațiile:

☞ – Spălare manuală maks 40°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 30°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 40°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 95°C, ☞ – Nu înalbiti/clarificați, ☞ – Nu centrifugați, ☞ – Temp. de călcat 200°C, ☞ – Temp. de călcat 150°C, ☞ – Temp. de călcat 110°C, ☞ – Nu clăriți, ☞ – Nu curățați chimic.
Conținutul depozitului: Produsul trebuie să adevărat, intr-un loc uscat, bine ventilat. Fara multa umiditate, temperatura prea mare sau scăzută sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea acestora. Producătorul nu își asuma responsabilitatea pentru calitatea necorespunzătoare a produsului deosebit. Acest lucru poate reduce nivelul de protecție a produsului.

Tipul de ambalaj: Se recomandă distribuirea (inclusiv transportul) acestui produs în ambalaj din carton sau folie. Încălcarea, transportul și descărcarea trebuie să se desfășoare în condiții care protejează de umezeală, murdărie și deteriorări.

Perioada valabilitate poate fi evaluată pe baza consumului al produsului. Din cauza intensității de exploatare diferite și a factorilor de mediu, precum lumina solară, ploaia etc. nu este posibilă indicarea unui termen conșcut. Produsul își păstrează proprietățile de protecție când prejudiciul care nu poate fi îndepărtat fără a scădea nivelul de protecție. Apariția unor deteriorări nemeritate cauzează că produsul ar trebui să fie supus unui proces de reparare sau imediat rețut uz. Cu o durată de depozitare adecvată, timpul de păstrare a produsului poate dura până la 10 ani de la data producerii (în cazul înmbracămintei care conține polimerii până la 6 ani). Această perioadă poate fi prelungită prin efectuarea unor teste adecvate.

Data producerii este indicată pe ambalajul comun sau pe produs. Aceasta este indicată împreună cu numărul lotului de ex. **290120251234**; explicație: a treia și a patra cifră indică luna producției, iar celelalte patru cifre indică anul producției. Celelalte cifre împreună cu cele de mai sus, indică numărul lotului.

Accesul la declarația UE de conformitate poate fi obținut la support.rawpol.com.

În cazul în care prezenta instrucțiune devine neactuală în urma modificării legii sau a altor factori, trebuie preluată o nouă versiune. Instrucțiunile actuale sunt accesibile pe pagina rawpol.com sau support.rawpol.com. Acest manual este marcat cu versiunea v.B.C1.LHO.107, kde v.B.C1.LHO este identificatorul grupului de produse și 107 numărul versiunii ultioare. Înainte de începutul lucrului verifiacă dacă definiți versiunea actuală a instrucțiunii de utilizare a produsului pe care îl definiți, luând cunoștință de conținutul acesteia, și păstrați-o pe toată durata utilizării echipamentului de protecție. Dacă simbolurile prezenta-te instrucțiune nu corespund simbolurilor indicate pe produs sau ambalajului acestuia, înseamnă că sunteți în posesiunea unei instrucțiuni de utilizare pentru un alt lot de produse sau a altui produs. În acest caz, contactați neapărat persoana care va furnizat instrucțiunea, producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului, în scopul de a obține documentul referitor la lotul mărfii pe care o definiți. Este esențial să verifiacă dacă aveți instrucțiunile de utilizare actuale/corespunzătoare pentru bunurile deținute. În cazul în care, instrucțiunea nu este actuală sau nu corespunde lotului de marfă pe care îl definiți, trebuie să obțineți neapărat instrucțiunea de utilizare actuală/corespunzătoare și să vă familiarizați cu aceasta. **Nu începeți munca fără să citiți instrucțiunea de utilizare actuală și corespunzătoare!**

PREZENTA INSTRUCȚIUNEA POATE FI MULTIPLICATĂ, PENTRU CA FIECARE UTILIZATOR SĂ POATĂ LUI CUNOȘTINȚA DE ACEST PRODUS.

În caz de apariție a incertitudinilor, consultați un specialist în domeniul Securității și Igienei Muncii, producătorul sau un repre-ent autorizat în scopul de a explica și acestora.

Explicație simbolurilor utilizate:
☞ – CODUL de marfă al produsului, NUMBER – numărul articolului, MĂRIMI – gama de mărimi disponibile, COLOURS – gama disponibilă de culori, PACKING – cantitatea de produs în cele mai mici ambale/bucăți în cutie, STANDARDS – standardele, CE – simbolul de conformitate, IT – numărul lotului, CI – data producției, I – (REIS) – marca de identificare a entității pentru care a fost fabricat produsul, I – (unmark – sigla mărcii, I – citiți instrucțiunea de utilizare, ☞ – instrucțiuni online, CE – semnul de acordanță, III – codul de conformitate al Uniunii Vamale, © – marca de conformitate ucraineană, ☞ – Marca de conformitate a Britanii Britanii
Această instrucțiune constituie o parte integrantă a ambalajului și reprezintă în același timp marcarea acesteia. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 Al Parlamentului European și Al Consiliului din octombrie 17 și cu alineatul 1, nu toate simbolurile pot fi amplasate pe produs. Descrierea simbolurilor în textul instrucțiunii este o informație obligatorie, inclusiv în cazul în care din cauza unor anumiri factori simbolurile de pe produs sunt ilizibile. Toate simbolurile care nu au fost incluse în acea- ta instrucțiune nu se referă direct sau indirect la siguranță și sănătate. Produsul și ambalajul său trebuie să fie eliminate în conformitate cu reglementările locale. Informații referitoare la compoziția produsului și ambalajul acestuia sunt disponibile pe rawpol.com.

INSTRUCȚIA TA INFORMAȚIA PENTRU CURSISTAVACH

UA Vitogotlenno ca: RAW-POL STEFANSKI SPOLKA KOMANDYTOWO-ACYNYA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polonia.
Dăniul virbî nalejdzit do klasu zasobiv individual'nogo zaxistu 33 (CIV3), viznacheniich v Reglamente Europay'skoykh Parlamentu Ta Rady (CE) 2016/425 i vidpovidaie z'kazivakam postanovu v Reglament pro 331 2016/425, vneseniy do zakonu Velikobritaniyu ta zmineniy. Nalejdzit do virbobiv i I-ii kategoriy – viklyuchio dla vikoristannya v umovah minimal'nogo riziku.

Standartiy: EN ISO 13688:2013 „Odri zaxisniy. Zagalniy viomogi”; EN ISO 12947-2:2016 „Tekstiln. Viznachennia stiykosti do spiraniya tkanin” (odri zaxisniy. Martindale. Chastina 2: Viznachennia zrazka zarzay); Vnutrishnia tekhnichna spetsifikatsiya v: RS22301:2018, RS22302:2018.

Virbiv/Opis: Zaxisniy odri. Detalna informatsiya pro vlastivosti virbobiv i yogo charakteristika rozmishtenna nashiy na veb-sayti rawpol.com

Priznachennia virbobiv: Virbiv nalejdzit do zasobiv individual'nogo zaxistu, priznacheniy dlya zabezpechennia zaxistu kursistu vakhlycho v umovah minimal'nih rizikiv, napriklad: povnorchene mekhaniche pokshhdeniia, yak ni potrebuyut medichnoy dopomogi, napriklad, podparinny, sprichineniy potisnimiy pereshodami albo viklyanini pid kaz sadivnitskoy; kontakt z garmiyami poverniyami, cho ne prevyshuyut 0°C (kaz ekspozitsiy dla kontakt z garmiyami poverniyami protyagom testu stanoviv 30 sekund). Rivenz zaxistu buv otimovany na osnovi testiv, provedenih vidvishadnimi odno u ovom, opisanom u normah/spetsifikatsiy, do yakih voni zastoosovuyutsya. Produkt zabezpechennia zaxist vid vishchadnih rizikiv i priznacheniy dlya vikoristannya v seredovishchi, z yakih voni vnikayut. Buv lyaska, zavdyki provodotte oduiny kursistu v nevnomu robotnomu seredovishchi, cho perevirayiti, yak zabezpechu potrat zaxist vid usiy rizikiv, nashiy u danomu seredovishchi.

Obmezhennia u vikoristanniy: Ne vikoristovuyete uoy produkt, krim vidpovidno do tshlyovogo priznachennia, rekomendatsiy, navedenih v instruktsiyi, v seredih umovah ta visokomyo riziku (dlya cho dorucho zastoosovuyati zakhodi dlya zaxistu okremih kategoriy III ta I) i kolyi tshly roboty povnyazh z rizikom zakuruvannya produktu rukhomyimi ob'ektami, napriklad, rukhami chastinami mashin, yak poev'yzani z nebezpekoyu dlya zdorov'ya albo bezpeki. Uoy virbiv ne zakhicha chastiny tshly, yak vin ne ohlopolo. Zakhist vid riziku ta nebezpek, ne znanenichiy v instruktsiyi, ne garantuyetsya.

Eksplyuatsiya ta obsluguivannya: Virbiv nalejdzit do zasobiv individual'nogo zaxistu, konstruktsiya danogo virbobiv e neskladnoyu, rivenz yogo effektivnosti vidnosno minimal'nogo nebezpeki kursistu vakhlycho vyznachiti osobito. Kursistu nese osobisty viodpovidalnost' za zabezpechennia zaxisnih funktsiy virbobiv. Virbiv priznacheniy dlya nosinnya. Virbiv potribno odrubiti na sebe. Lyash virbiv mistit zastibki, potribno ik zashtebuvati. Lyash virbiv mistite elementy dlya zashtebuvannya. Virbiv nalejdzit do zasobiv individual'nogo zaxistu, yak ni potrebuyut medichnoy dopomogi, napriklad, podparinny, sprichineniy potisnimiy pereshodami albo viklyanini pid kaz sadivnitskoy; kontakt z garmiyami poverniyami, cho ne prevyshuyut 0°C (kaz ekspozitsiy dla kontakt z garmiyami poverniyami protyagom testu stanoviv 30 sekund). Rivenz zaxistu buv otimovany na osnovi testiv, provedenih vidvishadnimi odno u ovom, opisanom u normah/spetsifikatsiy, do yakih voni zastoosovuyutsya. Produkt zabezpechennia zaxist vid vishchadnih rizikiv i priznacheniy dlya vikoristannya v seredovishchi, z yakih voni vnikayut. Buv lyaska, zavdyki provodotte oduiny kursistu v nevnomu robotnomu seredovishchi, cho perevirayiti, yak zabezpechu potrat zaxist vid usiy rizikiv, nashiy u danomu seredovishchi.

Obmezhennia u vikoristanniy: Ne vikoristovuyete uoy produkt, krim vidpovidno do tshlyovogo priznachennia, rekomendatsiy, navedenih v instruktsiyi, v seredih umovah ta visokomyo riziku (dlya cho dorucho zastoosovuyati zakhodi dlya zaxistu okremih kategoriy III ta I) i kolyi tshly roboty povnyazh z rizikom zakuruvannya produktu rukhomyimi ob'ektami, napriklad, rukhami chastinami mashin, yak poev'yzani z nebezpekoyu dlya zdorov'ya albo bezpeki. Uoy virbiv ne zakhicha chastiny tshly, yak vin ne ohlopolo. Zakhist vid riziku ta nebezpek, ne znanenichiy v instruktsiyi, ne garantuyetsya.

Eksplyuatsiya ta obsluguivannya: Virbiv nalejdzit do zasobiv individual'nogo zaxistu, konstruktsiya danogo virbobiv e neskladnoyu, rivenz yogo effektivnosti vidnosno minimal'nogo nebezpeki kursistu vakhlycho vyznachiti osobito. Kursistu nese osobisty viodpovidalnost' za zabezpechennia zaxisnih funktsiy virbobiv. Virbiv priznacheniy dlya nosinnya. Virbiv potribno odrubiti na sebe. Lyash virbiv mistit zastibki, potribno ik zashtebuvati. Lyash virbiv mistite elementy dlya zashtebuvannya. Virbiv nalejdzit do zasobiv individual'nogo zaxistu, yak ni potrebuyut medichnoy dopomogi, napriklad, podparinny, sprichineniy potisnimiy pereshodami albo viklyanini pid kaz sadivnitskoy; kontakt z garmiyami poverniyami, cho ne prevyshuyut 0°C (kaz ekspozitsiy dla kontakt z garmiyami poverniyami protyagom testu stanoviv 30 sekund). Rivenz zaxistu buv otimovany na osnovi testiv, provedenih vidvishadnimi odno u ovom, opisanom u normah/spetsifikatsiy, do yakih voni zastoosovuyutsya. Produkt zabezpechennia zaxist vid vishchadnih rizikiv i priznacheniy dlya vikoristannya v seredovishchi, z yakih voni vnikayut. Buv lyaska, zavdyki provodotte oduiny kursistu v nevnomu robotnomu seredovishchi, cho perevirayiti, yak zabezpechu potrat zaxist vid usiy rizikiv, nashiy u danomu seredovishchi.

Pouzhitie a obsluga: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, kterého úroveň účinnosti vůči minimálnímu ohrožení může uživatel sám posoudit. Na osobněj odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku. Výrobek je určený na nošení. Výrobek je nutné obléci na sebe. Ak má výrobek obléčený zapnutý, je nutné ik zapnutí/zasunutí. Ak má výrobek části na zavazanie, je nutné ich zaviazat. Je nutné dbať na to, aby bol obliečený výrobok pri použití/použití pohodlne, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkých dielov, pokiaľ je nimi výrobok vybavený) s účelom odstraňenia poranení, ktoré sa nedajú odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. V prípade mechanického poškodenia je potrebné výrobok opraviť alebo okamžite prestať používať. Pri správnom skladovaní môže byť doba skladova-nia výrobku kratšia ako 10 rokov od dátumu výroby (v prípade obliečenia obsahujúceho polyuretán do 6 rokov). Toto obdobie sa môže predĺžiť vykonaním príslušných testov.

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedená na etiketě k danému výrobku. Odpo-ručení týkající se údržby a čištění výrobku je uvedeno na samotném výrobku, který je nutné čistit i ba pomou-cky vlhkej, měkké hadříčky, a sušit v rozložném stavě. Neodporuče se použít žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení úrovně ochrany.

Piktogramy týkající se údržby a čištění, které může být použité spolu s vysvětlivkami: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca neniesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu.

Velkost: Výrobek musí být příslušnou velikostí, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútornéj etikete alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedená na etiketě k danému výrobku. Odpo-ručení týkající se údržby a čištění výrobku je uvedeno na samotném výrobku, který je nutné čistit i ba pomou-cky vlhkej, měkké hadříčky, a sušit v rozložném stavě. Neodporuče se použít žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení úrovně ochrany.

Piktogramy týkající se údržby a čištění, které může být použité spolu s vysvětlivkami: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca neniesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu.

Velkost: Výrobek musí být příslušnou velikostí, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútornéj etikete alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedená na etiketě k danému výrobku. Odpo-ručení týkající se údržby a čištění výrobku je uvedeno na samotném výrobku, který je nutné čistit i ba pomou-cky vlhkej, měkké hadříčky, a sušit v rozložném stavě. Neodporuče se použít žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení úrovně ochrany.

Piktogramy týkající se údržby a čištění, které může být použité spolu s vysvětlivkami: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca neniesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu.

Velkost: Výrobek musí být příslušnou velikostí, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútornéj etikete alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedená na etiketě k danému výrobku. Odpo-ručení týkající se údržby a čištění výrobku je uvedeno na samotném výrobku, který je nutné čistit i ba pomou-cky vlhkej, měkké hadříčky, a sušit v rozložném stavě. Neodporuče se použít žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení úrovně ochrany.

Piktogramy týkající se údržby a čištění, které může být použité spolu s vysvětlivkami: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca neniesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu.

Velkost: Výrobek musí být příslušnou velikostí, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútornéj etikete alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedená na etiketě k danému výrobku. Odpo-ručení týkající se údržby a čištění výrobku je uvedeno na samotném výrobku, který je nutné čistit i ba pomou-cky vlhkej, měkké hadříčky, a sušit v rozložném stavě. Neodporuče se použít žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení úrovně ochrany.

Piktogramy týkající se údržby a čištění, které může být použité spolu s vysvětlivkami: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca neniesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu.

Velkost: Výrobek musí být příslušnou velikostí, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútornéj etikete alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedená na etiketě k danému výrobku. Odpo-ručení týkající se údržby a čištění výrobku je uvedeno na samotném výrobku, který je nutné čistit i ba pomou-cky vlhkej, měkké hadříčky, a sušit v rozložném stavě. Neodporuče se použít žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení úrovně ochrany.

Piktogramy týkající se údržby a čištění, které může být použité spolu s vysvětlivkami: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca neniesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, který bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To může snížit úroveň ochrany produktu.

Velkost: Výrobek musí být příslušnou velikostí, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútornéj etikete alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedená na etiketě k danému výrobku. Odpo-ručení týkající se údržby a čištění výrobku je uvedeno na samotném výrobku, který je nutné čistit i ba pomou-cky vlhkej, měkké hadříčky, a sušit v rozložném stavě. Neodporuče se použít žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení úrovně ochrany.

Piktogramy týkající se údržby a čištění, které může být použité spolu s vysvětlivkami: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca neniesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, který bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To může snížit úroveň ochrany produktu.

Velkost: Výrobek musí být příslušnou velikostí, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútornéj etikete alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedená na etiketě k danému výrobku. Odpo-ručení týkající se údržby a čištění výrobku je uvedeno na samotném výrobku, který je nutné čistit i ba pomou-cky vlhkej, měkké hadříčky, a sušit v rozložném stavě. Neodporuče se použít žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení úrovně ochrany.

Piktogramy týkající se údržby a čištění, které může být použité spolu s vysvětlivkami: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca neniesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, který bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To může snížit úroveň ochrany produktu.

Velkost: Výrobek musí být příslušnou velikostí, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútornéj etikete alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedená na etiketě k danému výrobku. Odpo-ručení týkající se údržby a čištění výrobku je uvedeno na samotném výrobku, který je nutné čistit i ba pomou-cky vlhkej, měkké hadříčky, a sušit v rozložném stavě. Neodporuče se použít žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení úrovně ochrany.

Piktogramy týkající se údržby a čištění, které může být použité spolu s vysvětlivkami: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, příliš vysoký nebo nízká teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca neniesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, který bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To může snížit úroveň ochrany produktu.

Velkost: Výrobek musí být příslušnou velikostí, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútornéj etikete alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedená na etiketě k danému výrobku. Odpo-ručení týkající se údržby a čištění výrobku je uvedeno na samotném výrobku, který je nutné čistit i ba pomou-cky vlhkej, měkké hadříčky, a sušit v rozložném stavě. Neodporuče se použít žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení úrovně ochrany.

Piktogramy týkající se údržby a čištění, které může být použité spolu s vysvětlivkami: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, příliš vysoký nebo nízká teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca neniesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, který bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To může snížit úroveň ochrany produktu.

Velkost: Výrobek musí být příslušnou velikostí, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútornéj etikete alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedená na etiketě k danému výrobku. Odpo-ručení týkající se údržby a čištění výrobku je uvedeno na samotném výrobku, který je nutné čistit i ba pomou-cky vlhkej, měkké hadříčky, a sušit v rozložném stavě. Neodporuče se použít žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít za následek snížení úrovně ochrany.

Piktogramy týkající se údržby a čištění, které může být použité spolu s vysvětlivkami: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
Skladovanie: Výrobok skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, příliš vysoký nebo nízká teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca neniesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, který bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To může snížit úroveň ochrany produktu.

Velkost: Výrobek musí být příslušnou velikostí, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútornéj etikete alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedená na etiketě k danému výrobku. Odpo-ručení týkající se údržby a čištění výrobku je uvedeno na samotném výrobku, který je nutné čistit i ba pomou-cky vlhkej, měkké hadříčky, a sušit v rozložném stavě. Neodporuče se použít žádných dodatečných metod dezinfekce a dezinfekčních prostředků, může to mít