

Înainte de a utiliza protectoarele, citiți instrucțiunile lor.

Materiale din care este efectuat produsul nu trebuie să influențeze negativ sănătatea și igiena utilizatorilor. Cu toate acestea, orice substanță din care este executat materialul produsului sau care este un component al produsului poate fi alergen, cum ar fi bumpacul, pielea, piesele metalice, latexul, coloranții, etc. Persoanelor deosebit de vulnerabile li se recomandă înainte de utilizarea produsului, să efectueze un test al produsului sau să consulte în prealabil un medic.

Dimensiuni: Produsul trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare, care trebuie asigurată măsurându-l înainte de începutul muncii. Măsurarea produsului este indicată nemulțumit pe produs sau pe eticheta exterioră, sau pe ambalaj. Dimensiunile disponibile sunt indicate în câmpurile SIZES. Întreaga gamă de mărimi este indicată în tabelele disponibile pe rawpol.com.

Curățarea, întreținerea și dezinfectarea: Recomandările privind întreținerea și curățarea sunt indicate pe eticheta produsului respectiv. Se recomandă utilizarea agenților de curățare și întreținere disponibili în comerț pentru tipul respectiv de material, care nu o influență negativă asupra utilizatorilor. Produsele care nu dețin etichete cu instrucțiunea de întreținere și curățare, trebuie curățate doar cu ajutorul unei pânze umede și moi, apoi, trebuie uscate desfăcute.

Nu se recomandă utilizarea metodelor dezinfecție și a agenților de dezinfecție suplimentari, deoarece pot duce la micșorarea gradului de protecție.

Pictogramele privind întreținerea și curățarea, care pot fi utilizate împreună cu explicațiile:

☞ – Spălare manuală max 40°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 30°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 40°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 95°C, ☞ – Nu înalbiți/colorați, ☞ – Nu centrifugați, ☞ – Temp. de călărit 200°C, ☞ – Temp. de călărit 150°C, ☞ – Temp. de călărit 110°C, ☞ – Nu călăziți, ☞ – Nu călăziți, ☞ – Nu curățați chimic.

Conținutul depozitării: Produsul trebuie depozitat într-o temperatură adecvată, într-un loc uscat, bine ventilat. Peste călărit umiditate, temperatură prea mare sau scăzută sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea acestora. Producător nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea necorespunzătoare a produsului depozitat. Acest lucru poate reduce nivelul de protecție a produsului.

Tipul de ambalaj: Se recomandă distribuirea (inclusiv transportul) acestui produs în ambalaj din carton sau folie. Încălcarea, transportul și descărcarea trebuie să se desfășoare în condiții care protejează de umezeală, murdărie și deteriorări. **Perioada valabilității** poate fi evaluată pe baza consumului al produsului. Din cauza intensității de exploatare diferite și a factorilor de mediu, precum lumina solară, ploaia etc, nu este posibilă indicarea unui termen conșcut. Produsul își păstrează proprietățile de protecție când prejudiciul care nu poate fi îndepărtat fără a scădea nivelul de protecție. Apariția unor deteriorări mecanice cauzează că produsul ar trebui să fie supus unui proces de reparare sau imediat retras din uz. Cu o durată de depozitare adecvată, timpul de pasteurizare a produsului poate dura până la 10 ani de la data producerii (în cazul imbalajmintei care conține simbolurile ară la b.c.n). Această perioadă poate fi prelungită prin efectuarea unor teste adecvate.

Data producerii este indicată pe ambalajul comun sau pe produs. Aceasta este indicată împreună cu numărul lotului de ex.

20120251234; explicatie: a treia și a patra cifră indică luna producției, iar celelalte patru cifre indică anul producției. Celelalte cifre împreună cu cele de mai sus, indică numărul lotului. Accesul la declarația UE de conformitate poate fi obținut la support.rawpol.com. În cazul în care prezenta instrucțiune devine neactuală în urma modificărilor legii sau a altor factori, trebuie preluate o nouă versiune. Instrucțiunile actuale sunt accesibile pe pagina rawpol.com sau support.rawpol.com. Acest manual este marcat cu versiunea v8.C1.LHO.104, unde v8.C1.LHO este identificatorul grupului de produse și 104 numărul versiunii ultioare. Înainte de începutul lucrului verificați dacă definiții versiunea actuală a instrucțiunii de utilizare a produsului pe care îl dețineți, luând în considerare faptul că, în unele cazuri, versiunile ulterioare pot fi diferite de versiunile anterioare. Dacă simbolurile prezentate în instrucțiune nu corespund simbolurilor indicate pe produs sau ambalajul acestuia, înseamnă că instrucții în posesiunea utilizatorului sunt diferite de versiunea actuală a produsului. În acest caz, trebuie să contactați persoana care va furniza instrucțiunea, producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului, în scopul de a obține documentul referitor la lotul marfi pe care o dețineți. Este esențial să verificați dacă aveți instrucțiunile de utilizare actuale/corespunzătoare pentru bunurile deținute. În cazul în care, instrucțiunea nu este actuală sau nu corespunde lotului de marfă pe care îl dețineți, trebuie să obțineți neapărat instrucțiunea de utilizare actuală/corespunzătoare și să vă familiarizați cu aceasta. **Nu începeți munca fără să citiți instrucțiunea de utilizare actuală și corespunzătoare!**

PREZENTA INSTRUCȚIUNE POATE FI MULTIPLICATĂ, PENTRU CA FIECARE UTILIZATOR SĂ POATĂ LUA CUȘOȘINȚĂ DE ACEST PRODUS.

În caz de apariție a incertitudinilor, consultați un specialist în domeniul Securității și Igienei Muncii, producătorul sau un reprezentant autorizat în scopul de a explica a acestora.

Simbolurile: ară la b.c.n). Aceste simboluri ară la b.c.n). marfă al producătorului, NUMBER – numărul articlului, MĂRIM – gama de mărimi disponibile, COLOURS – gama disponibilă de culori, PACKING – cantitatea de produs în cele mai mici ambalaje/bucăți în cutie, STANDARDS – standard, C – simbolul de conformitate, U – numărul lotului, C – data producerii, U – (REIS) – marca de încredere a entității pentru care a fost fabricat produsul, U – simbolul – sigla mărcii, U – citiți instrucțiunea de utilizare, U – instrucțiuni online, C – semnul de acordanță, III – codul de conformitate al Uniunii Vamale, C – marca de conformitate ucraineană, C – Marca de conformitate a Marii Britanii

Această instrucțiune constituie o parte integrantă a ambalajului și reprezintă în același timp marcarea acestuia. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 Al Parlamentului European și Al Consiliului din articolul 17 și al alineatul 1, nu toate simbolurile pot fi amplasate pe produs. Descrierea simbolurilor în textul instrucțiunii este o informație obligatorie, inclusiv în cazul în care din cauza unor anumiți factori simbolurile de pe produs sunt ilizibile. Toate simbolurile care n-au fost incluse în această instrucțiune nu se referă direct sau indirect la siguranță și sănătate. Produsul și ambalajul său trebuie să fie eliminate în conformitate cu regulamentele locale. Informații referitoare la compoziția produsului și ambalajul acestuia sunt disponibile pe rawpol.com.

INSTRUCȚIA TA INFORMAȚIA PENTRU CURISTORVACĂB

Vitogtenno za: RAW-POL STEFANSKI SPOLKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Polonia.

Dănuir virb năleghit do klasu zasobiv individualnogo zăkhistu 313 (C13), viznacheniya v Reglamentei Evropskogo zakonu Ta Radii (EC) 2016/425 i vidpovădă vkazivakom postanovi v Reglamentei pro 313 (EC) 2016/425, vneseniy do zakonu Velikobritanii ta zmiñeniy. Năleghit do virobiv i I/II kategorii – viklyuchio dla vikoristannya v umovah minimalnogo riziku.

Standartir: EN ISO 13688:2013 „Odgi zăkhisniy. Zăgalnyy vimogi”; EN ISO 12947-2:2016 „Tekstilny. Viznacheniya stikivki do spiraniya tkaniy metodami Martindalea. Chastina 2: Viznacheniya zrazka zăkhiti”; Vnutrishnya tekhnicheskaya spetsifikatsiya RS22301:2018, RS22302:2018.

Virb/Opis: Zăkhisniy odgi. Detálnya informatsiya pro vlastivosti virobiv i iyoj charakteristika rozmişhenni nashiy na veb-sayti rawpol.com

Priznacheniya virobiv: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, priznacheniy dlya zabezpecheniya zăkhistu kuristuvacha viklyuchio v umovah minimalnykh rizikov, naprilyad: povnoshchene mekhaniche pokshhdeniya, yak ni potrebuyut medichnoy dopomogi, naprilyad, podryadniny, sprichineniy postoyinnymi perekhodami albo viklyaniny pid čas sadivnitsyava; kontakt z gărnyami povnerhamy, yak ne prevyşhayut 50°C (čas ekspozitsiy dla kontakt z gărnyami povnerhamy protyagom testu stanoviv 30 sekund). Rivnesh zăkhistu buv otrymanniy na osnovi testiv, provedeniy vidpovădno do umov, opisanikh u normah/spetsifikatsiyah, do yakih voin zasobuyutsya. Produkt zabezpecheniya zăkhist vid vishchizhennykh rizikov i priznacheniy dlya vikoristannya v sredovishchaz, v yakih voin vinnikayut. Buvlye klasa, zavdyki provedotte oshinku vzhivayut v nevolnomu robotnomu sredovishchi, koto perevirayuti, yak zabezpechu protyekt zăkhist vid usik rizikov, nashiyah u dănuomu sredovishchi.

Omejeniya u vikoristanniy: Ne vikoristovuyete ŗey produkt, krim vidpovădno do cilyovogo priznacheniya, rekomendatsiy, năvedennykh u instruktsiyi, v serediyh umovah ta vysokogo riziku (dlya koto dorenno zasobuyetsya zăkhodi dlya zăkhistu okremikh kategoriy III ta I/II) koly tily roboti povnyazani z rizikom zakuporivannya produktu rukhomyimi ob'ektami, naprilyad, rukhami chastinami mashin, yak poevyazani z nebezpekoju dlya zdorov'ya albo bezpeki. ŗey virbiv ne zăkhicha chastiny tily, yak vin ne oholohe. Zăkhist vid rizikov ta nebezpek, ne zănazhchenny u instruktsiyah, ne gărantuyetsya.

Eksplyuatsiya ta obsluguivannya: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, konstruktsiya dănuomu virobiv u neskladnoju, rivnesh iyoj effektivnosti vidnosno minimalnogo nebezpeki kuristuvach moze viznachiti osobito. Kuristuvach neshe osobisty vidpovădialnitsya za zabezpecheniya zăkhisniy funktsiy virobiv. Virbiv priznacheniy dlya nosinnya. Virbiv potrebno odrubiti na sebe. Iakho virbiv mistye zăstibki, potrebno iz zăstebitiny. Iakho virbiv mistye elementy dlya zăv'язuvannya, potrebno zăv'язati zăv'язuvayutnyy voprosy na to, shh virbiv ne stuyetsya pyis (peruynomuy rozmiyr voprosu za dopomogoj dădatkoy). Dlya znaytia virobiv slid spochatku rozbituyuti poperedyjno zăstibnutyi zasobiv ta rozv'yazati yak poperedyjno zăv'язani elementy (pri năvnyanosti). Iakho eksplyuatsiya virobivu perebachiv ishchi zasobiv zasobiv individualnogo zăkhistu, slid zvērutyti voprosy na to, shh buva gărantiya zabezpecheniya spilnykh zăkhisniy funktsiy vidpovădno a priznachenniy. Slid zănazhchiti, cho zabezpecheniya vimog matuyut ne poruyadne znacheniya. Predid vikoristanniyam kuristuvach povinno osobisto i z povnoyu vidpovădialnitsyo perevirayuti pridatnistsya virobiv dlya

Priznacheniya virobiv: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, priznacheniy dlya zabezpecheniya zăkhistu kuristuvacha viklyuchio v umovah minimalnykh rizikov, naprilyad: povnoshchene mekhaniche pokshhdeniya, yak ni potrebuyut medichnoy dopomogi, naprilyad, podryadniny, sprichineniy postoyinnymi perekhodami albo viklyaniny pid čas sadivnitsyava; kontakt z gărnyami povnerhamy, yak ne prevyşhayut 50°C (čas ekspozitsiy dla kontakt z gărnyami povnerhamy protyagom testu stanoviv 30 sekund). Rivnesh zăkhistu buv otrymanniy na osnovi testiv, provedeniy vidpovădno do umov, opisanikh u normah/spetsifikatsiyah, do yakih voin zasobuyutsya. Produkt zabezpecheniya zăkhist vid vishchizhennykh rizikov i priznacheniy dlya vikoristannya v sredovishchaz, v yakih voin vinnikayut. Buvlye klasa, zavdyki provedotte oshinku vzhivayut v nevolnomu robotnomu sredovishchi, koto perevirayuti, yak zabezpechu protyekt zăkhist vid usik rizikov, nashiyah u dănuomu sredovishchi.

Omejeniya u vikoristanniy: Ne vikoristovuyete ŗey produkt, krim vidpovădno do cilyovogo priznacheniya, rekomendatsiy, năvedennykh u instruktsiyi, v serediyh umovah ta vysokogo riziku (dlya koto dorenno zasobuyetsya zăkhodi dlya zăkhistu okremikh kategoriy III ta I/II) koly tily roboti povnyazani z rizikom zakuporivannya produktu rukhomyimi ob'ektami, naprilyad, rukhami chastinami mashin, yak poevyazani z nebezpekoju dlya zdorov'ya albo bezpeki. ŗey virbiv ne zăkhicha chastiny tily, yak vin ne oholohe. Zăkhist vid rizikov ta nebezpek, ne zănazhchenny u instruktsiyah, ne gărantuyetsya.

Eksplyuatsiya ta obsluguivannya: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, konstruktsiya dănuomu virobiv u neskladnoju, rivnesh iyoj effektivnosti vidnosno minimalnogo nebezpeki kuristuvach moze viznachiti osobito. Kuristuvach neshe osobisty vidpovădialnitsya za zabezpecheniya zăkhisniy funktsiy virobiv. Virbiv priznacheniy dlya nosinnya. Virbiv potrebno odrubiti na sebe. Iakho virbiv mistye zăstibki, potrebno iz zăstebitiny. Iakho virbiv mistye elementy dlya zăv'язuvannya, potrebno zăv'язati zăv'язuvayutnyy voprosy na to, shh virbiv ne stuyetsya pyis (peruynomuy rozmiyr voprosu za dopomogoj dădatkoy). Dlya znaytia virobiv slid spochatku rozbituyuti poperedyjno zăstibnutyi zasobiv ta rozv'yazati yak poperedyjno zăv'язani elementy (pri năvnyanosti). Iakho eksplyuatsiya virobivu perebachiv ishchi zasobiv zasobiv individualnogo zăkhistu, slid zvērutyti voprosy na to, shh buva gărantiya zabezpecheniya spilnykh zăkhisniy funktsiy vidpovădno a priznachenniy. Slid zănazhchiti, cho zabezpecheniya vimog matuyut ne poruyadne znacheniya. Predid vikoristanniyam kuristuvach povinno osobisto i z povnoyu vidpovădialnitsyo perevirayuti pridatnistsya virobiv dlya

Priznacheniya virobiv: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, priznacheniy dlya zabezpecheniya zăkhistu kuristuvacha viklyuchio v umovah minimalnykh rizikov, naprilyad: povnoshchene mekhaniche pokshhdeniya, yak ni potrebuyut medichnoy dopomogi, naprilyad, podryadniny, sprichineniy postoyinnymi perekhodami albo viklyaniny pid čas sadivnitsyava; kontakt z gărnyami povnerhamy, yak ne prevyşhayut 50°C (čas ekspozitsiy dla kontakt z gărnyami povnerhamy protyagom testu stanoviv 30 sekund). Rivnesh zăkhistu buv otrymanniy na osnovi testiv, provedeniy vidpovădno do umov, opisanikh u normah/spetsifikatsiyah, do yakih voin zasobuyutsya. Produkt zabezpecheniya zăkhist vid vishchizhennykh rizikov i priznacheniy dlya vikoristannya v sredovishchaz, v yakih voin vinnikayut. Buvlye klasa, zavdyki provedotte oshinku vzhivayut v nevolnomu robotnomu sredovishchi, koto perevirayuti, yak zabezpechu protyekt zăkhist vid usik rizikov, nashiyah u dănuomu sredovishchi.

Omejeniya u vikoristanniy: Ne vikoristovuyete ŗey produkt, krim vidpovădno do cilyovogo priznacheniya, rekomendatsiy, năvedennykh u instruktsiyi, v serediyh umovah ta vysokogo riziku (dlya koto dorenno zasobuyetsya zăkhodi dlya zăkhistu okremikh kategoriy III ta I/II) koly tily roboti povnyazani z rizikom zakuporivannya produktu rukhomyimi ob'ektami, naprilyad, rukhami chastinami mashin, yak poevyazani z nebezpekoju dlya zdorov'ya albo bezpeki. ŗey virbiv ne zăkhicha chastiny tily, yak vin ne oholohe. Zăkhist vid rizikov ta nebezpek, ne zănazhchenny u instruktsiyah, ne gărantuyetsya.

Eksplyuatsiya ta obsluguivannya: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, konstruktsiya dănuomu virobiv u neskladnoju, rivnesh iyoj effektivnosti vidnosno minimalnogo nebezpeki kuristuvach moze viznachiti osobito. Kuristuvach neshe osobisty vidpovădialnitsya za zabezpecheniya zăkhisniy funktsiy virobiv. Virbiv priznacheniy dlya nosinnya. Virbiv potrebno odrubiti na sebe. Iakho virbiv mistye zăstibki, potrebno iz zăstebitiny. Iakho virbiv mistye elementy dlya zăv'язuvannya, potrebno zăv'язati zăv'язuvayutnyy voprosy na to, shh virbiv ne stuyetsya pyis (peruynomuy rozmiyr voprosu za dopomogoj dădatkoy). Dlya znaytia virobiv slid spochatku rozbituyuti poperedyjno zăstibnutyi zasobiv ta rozv'yazati yak poperedyjno zăv'язani elementy (pri năvnyanosti). Iakho eksplyuatsiya virobivu perebachiv ishchi zasobiv zasobiv individualnogo zăkhistu, slid zvērutyti voprosy na to, shh buva gărantiya zabezpecheniya spilnykh zăkhisniy funktsiy vidpovădno a priznachenniy. Slid zănazhchiti, cho zabezpecheniya vimog matuyut ne poruyadne znacheniya. Predid vikoristanniyam kuristuvach povinno osobisto i z povnoyu vidpovădialnitsyo perevirayuti pridatnistsya virobiv dlya

Priznacheniya virobiv: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, priznacheniy dlya zabezpecheniya zăkhistu kuristuvacha viklyuchio v umovah minimalnykh rizikov, naprilyad: povnoshchene mekhaniche pokshhdeniya, yak ni potrebuyut medichnoy dopomogi, naprilyad, podryadniny, sprichineniy postoyinnymi perekhodami albo viklyaniny pid čas sadivnitsyava; kontakt z gărnyami povnerhamy, yak ne prevyşhayut 50°C (čas ekspozitsiy dla kontakt z gărnyami povnerhamy protyagom testu stanoviv 30 sekund). Rivnesh zăkhistu buv otrymanniy na osnovi testiv, provedeniy vidpovădno do umov, opisanikh u normah/spetsifikatsiyah, do yakih voin zasobuyutsya. Produkt zabezpecheniya zăkhist vid vishchizhennykh rizikov i priznacheniy dlya vikoristannya v sredovishchaz, v yakih voin vinnikayut. Buvlye klasa, zavdyki provedotte oshinku vzhivayut v nevolnomu robotnomu sredovishchi, koto perevirayuti, yak zabezpechu protyekt zăkhist vid usik rizikov, nashiyah u dănuomu sredovishchi.

Omejeniya u vikoristanniy: Ne vikoristovuyete ŗey produkt, krim vidpovădno do cilyovogo priznacheniya, rekomendatsiy, năvedennykh u instruktsiyi, v serediyh umovah ta vysokogo riziku (dlya koto dorenno zasobuyetsya zăkhodi dlya zăkhistu okremikh kategoriy III ta I/II) koly tily roboti povnyazani z rizikom zakuporivannya produktu rukhomyimi ob'ektami, naprilyad, rukhami chastinami mashin, yak poevyazani z nebezpekoju dlya zdorov'ya albo bezpeki. ŗey virbiv ne zăkhicha chastiny tily, yak vin ne oholohe. Zăkhist vid rizikov ta nebezpek, ne zănazhchenny u instruktsiyah, ne gărantuyetsya.

Eksplyuatsiya ta obsluguivannya: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, konstruktsiya dănuomu virobiv u neskladnoju, rivnesh iyoj effektivnosti vidnosno minimalnogo nebezpeki kuristuvach moze viznachiti osobito. Kuristuvach neshe osobisty vidpovădialnitsya za zabezpecheniya zăkhisniy funktsiy virobiv. Virbiv priznacheniy dlya nosinnya. Virbiv potrebno odrubiti na sebe. Iakho virbiv mistye zăstibki, potrebno iz zăstebitiny. Iakho virbiv mistye elementy dlya zăv'язuvannya, potrebno zăv'язati zăv'язuvayutnyy voprosy na to, shh virbiv ne stuyetsya pyis (peruynomuy rozmiyr voprosu za dopomogoj dădatkoy). Dlya znaytia virobiv slid spochatku rozbituyuti poperedyjno zăstibnutyi zasobiv ta rozv'yazati yak poperedyjno zăv'язani elementy (pri năvnyanosti). Iakho eksplyuatsiya virobivu perebachiv ishchi zasobiv zasobiv individualnogo zăkhistu, slid zvērutyti voprosy na to, shh buva gărantiya zabezpecheniya spilnykh zăkhisniy funktsiy vidpovădno a priznachenniy. Slid zănazhchiti, cho zabezpecheniya vimog matuyut ne poruyadne znacheniya. Predid vikoristanniyam kuristuvach povinno osobisto i z povnoyu vidpovădialnitsyo perevirayuti pridatnistsya virobiv dlya

Priznacheniya virobiv: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, priznacheniy dlya zabezpecheniya zăkhistu kuristuvacha viklyuchio v umovah minimalnykh rizikov, naprilyad: povnoshchene mekhaniche pokshhdeniya, yak ni potrebuyut medichnoy dopomogi, naprilyad, podryadniny, sprichineniy postoyinnymi perekhodami albo viklyaniny pid čas sadivnitsyava; kontakt z gărnyami povnerhamy, yak ne prevyşhayut 50°C (čas ekspozitsiy dla kontakt z gărnyami povnerhamy protyagom testu stanoviv 30 sekund). Rivnesh zăkhistu buv otrymanniy na osnovi testiv, provedeniy vidpovădno do umov, opisanikh u normah/spetsifikatsiyah, do yakih voin zasobuyutsya. Produkt zabezpecheniya zăkhist vid vishchizhennykh rizikov i priznacheniy dlya vikoristannya v sredovishchaz, v yakih voin vinnikayut. Buvlye klasa, zavdyki provedotte oshinku vzhivayut v nevolnomu robotnomu sredovishchi, koto perevirayuti, yak zabezpechu protyekt zăkhist vid usik rizikov, nashiyah u dănuomu sredovishchi.

Omejeniya u vikoristanniy: Ne vikoristovuyete ŗey produkt, krim vidpovădno do cilyovogo priznacheniya, rekomendatsiy, năvedennykh u instruktsiyi, v serediyh umovah ta vysokogo riziku (dlya koto dorenno zasobuyetsya zăkhodi dlya zăkhistu okremikh kategoriy III ta I/II) koly tily roboti povnyazani z rizikom zakuporivannya produktu rukhomyimi ob'ektami, naprilyad, rukhami chastinami mashin, yak poevyazani z nebezpekoju dlya zdorov'ya albo bezpeki. ŗey virbiv ne zăkhicha chastiny tily, yak vin ne oholohe. Zăkhist vid rizikov ta nebezpek, ne zănazhchenny u instruktsiyah, ne gărantuyetsya.

Eksplyuatsiya ta obsluguivannya: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, konstruktsiya dănuomu virobiv u neskladnoju, rivnesh iyoj effektivnosti vidnosno minimalnogo nebezpeki kuristuvach moze viznachiti osobito. Kuristuvach neshe osobisty vidpovădialnitsya za zabezpecheniya zăkhisniy funktsiy virobiv. Virbiv priznacheniy dlya nosinnya. Virbiv potrebno odrubiti na sebe. Iakho virbiv mistye zăstibki, potrebno iz zăstebitiny. Iakho virbiv mistye elementy dlya zăv'язuvannya, potrebno zăv'язati zăv'язuvayutnyy voprosy na to, shh virbiv ne stuyetsya pyis (peruynomuy rozmiyr voprosu za dopomogoj dădatkoy). Dlya znaytia virobiv slid spochatku rozbituyuti poperedyjno zăstibnutyi zasobiv ta rozv'yazati yak poperedyjno zăv'язani elementy (pri năvnyanosti). Iakho eksplyuatsiya virobivu perebachiv ishchi zasobiv zasobiv individualnogo zăkhistu, slid zvērutyti voprosy na to, shh buva gărantiya zabezpecheniya spilnykh zăkhisniy funktsiy vidpovădno a priznachenniy. Slid zănazhchiti, cho zabezpecheniya vimog matuyut ne poruyadne znacheniya. Predid vikoristanniyam kuristuvach povinno osobisto i z povnoyu vidpovădialnitsyo perevirayuti pridatnistsya virobiv dlya

Priznacheniya virobiv: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, priznacheniy dlya zabezpecheniya zăkhistu kuristuvacha viklyuchio v umovah minimalnykh rizikov, naprilyad: povnoshchene mekhaniche pokshhdeniya, yak ni potrebuyut medichnoy dopomogi, naprilyad, podryadniny, sprichineniy postoyinnymi perekhodami albo viklyaniny pid čas sadivnitsyava; kontakt z gărnyami povnerhamy, yak ne prevyşhayut 50°C (čas ekspozitsiy dla kontakt z gărnyami povnerhamy protyagom testu stanoviv 30 sekund). Rivnesh zăkhistu buv otrymanniy na osnovi testiv, provedeniy vidpovădno do umov, opisanikh u normah/spetsifikatsiyah, do yakih voin zasobuyutsya. Produkt zabezpecheniya zăkhist vid vishchizhennykh rizikov i priznacheniy dlya vikoristannya v sredovishchaz, v yakih voin vinnikayut. Buvlye klasa, zavdyki provedotte oshinku vzhivayut v nevolnomu robotnomu sredovishchi, koto perevirayuti, yak zabezpechu protyekt zăkhist vid usik rizikov, nashiyah u dănuomu sredovishchi.

Omejeniya u vikoristanniy: Ne vikoristovuyete ŗey produkt, krim vidpovădno do cilyovogo priznacheniya, rekomendatsiy, năvedennykh u instruktsiyi, v serediyh umovah ta vysokogo riziku (dlya koto dorenno zasobuyetsya zăkhodi dlya zăkhistu okremikh kategoriy III ta I/II) koly tily roboti povnyazani z rizikom zakuporivannya produktu rukhomyimi ob'ektami, naprilyad, rukhami chastinami mashin, yak poevyazani z nebezpekoju dlya zdorov'ya albo bezpeki. ŗey virbiv ne zăkhicha chastiny tily, yak vin ne oholohe. Zăkhist vid rizikov ta nebezpek, ne zănazhchenny u instruktsiyah, ne gărantuyetsya.

Eksplyuatsiya ta obsluguivannya: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, konstruktsiya dănuomu virobiv u neskladnoju, rivnesh iyoj effektivnosti vidnosno minimalnogo nebezpeki kuristuvach moze viznachiti osobito. Kuristuvach neshe osobisty vidpovădialnitsya za zabezpecheniya zăkhisniy funktsiy virobiv. Virbiv priznacheniy dlya nosinnya. Virbiv potrebno odrubiti na sebe. Iakho virbiv mistye zăstibki, potrebno iz zăstebitiny. Iakho virbiv mistye elementy dlya zăv'язuvannya, potrebno zăv'язati zăv'язuvayutnyy voprosy na to, shh virbiv ne stuyetsya pyis (peruynomuy rozmiyr voprosu za dopomogoj dădatkoy). Dlya znaytia virobiv slid spochatku rozbituyuti poperedyjno zăstibnutyi zasobiv ta rozv'yazati yak poperedyjno zăv'язani elementy (pri năvnyanosti). Iakho eksplyuatsiya virobivu perebachiv ishchi zasobiv zasobiv individualnogo zăkhistu, slid zvērutyti voprosy na to, shh buva gărantiya zabezpecheniya spilnykh zăkhisniy funktsiy vidpovădno a priznachenniy. Slid zănazhchiti, cho zabezpecheniya vimog matuyut ne poruyadne znacheniya. Predid vikoristanniyam kuristuvach povinno osobisto i z povnoyu vidpovădialnitsyo perevirayuti pridatnistsya virobiv dlya

Priznacheniya virobiv: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, priznacheniy dlya zabezpecheniya zăkhistu kuristuvacha viklyuchio v umovah minimalnykh rizikov, naprilyad: povnoshchene mekhaniche pokshhdeniya, yak ni potrebuyut medichnoy dopomogi, naprilyad, podryadniny, sprichineniy postoyinnymi perekhodami albo viklyaniny pid čas sadivnitsyava; kontakt z gărnyami povnerhamy, yak ne prevyşhayut 50°C (čas ekspozitsiy dla kontakt z gărnyami povnerhamy protyagom testu stanoviv 30 sekund). Rivnesh zăkhistu buv otrymanniy na osnovi testiv, provedeniy vidpovădno do umov, opisanikh u normah/spetsifikatsiyah, do yakih voin zasobuyutsya. Produkt zabezpecheniya zăkhist vid vishchizhennykh rizikov i priznacheniy dlya vikoristannya v sredovishchaz, v yakih voin vinnikayut. Buvlye klasa, zavdyki provedotte oshinku vzhivayut v nevolnomu robotnomu sredovishchi, koto perevirayuti, yak zabezpechu protyekt zăkhist vid usik rizikov, nashiyah u dănuomu sredovishchi.

Omejeniya u vikoristanniy: Ne vikoristovuyete ŗey produkt, krim vidpovădno do cilyovogo priznacheniya, rekomendatsiy, năvedennykh u instruktsiyi, v serediyh umovah ta vysokogo riziku (dlya koto dorenno zasobuyetsya zăkhodi dlya zăkhistu okremikh kategoriy III ta I/II) koly tily roboti povnyazani z rizikom zakuporivannya produktu rukhomyimi ob'ektami, naprilyad, rukhami chastinami mashin, yak poevyazani z nebezpekoju dlya zdorov'ya albo bezpeki. ŗey virbiv ne zăkhicha chastiny tily, yak vin ne oholohe. Zăkhist vid rizikov ta nebezpek, ne zănazhchenny u instruktsiyah, ne gărantuyetsya.

Eksplyuatsiya ta obsluguivannya: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, konstruktsiya dănuomu virobiv u neskladnoju, rivnesh iyoj effektivnosti vidnosno minimalnogo nebezpeki kuristuvach moze viznachiti osobito. Kuristuvach neshe osobisty vidpovădialnitsya za zabezpecheniya zăkhisniy funktsiy virobiv. Virbiv priznacheniy dlya nosinnya. Virbiv potrebno odrubiti na sebe. Iakho virbiv mistye zăstibki, potrebno iz zăstebitiny. Iakho virbiv mistye elementy dlya zăv'язuvannya, potrebno zăv'язati zăv'язuvayutnyy voprosy na to, shh virbiv ne stuyetsya pyis (peruynomuy rozmiyr voprosu za dopomogoj dădatkoy). Dlya znaytia virobiv slid spochatku rozbituyuti poperedyjno zăstibnutyi zasobiv ta rozv'yazati yak poperedyjno zăv'язani elementy (pri năvnyanosti). Iakho eksplyuatsiya virobivu perebachiv ishchi zasobiv zasobiv individualnogo zăkhistu, slid zvērutyti voprosy na to, shh buva gărantiya zabezpecheniya spilnykh zăkhisniy funktsiy vidpovădno a priznachenniy. Slid zănazhchiti, cho zabezpecheniya vimog matuyut ne poruyadne znacheniya. Predid vikoristanniyam kuristuvach povinno osobisto i z povnoyu vidpovădialnitsyo perevirayuti pridatnistsya virobiv dlya

Priznacheniya virobiv: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, priznacheniy dlya zabezpecheniya zăkhistu kuristuvacha viklyuchio v umovah minimalnykh rizikov, naprilyad: povnoshchene mekhaniche pokshhdeniya, yak ni potrebuyut medichnoy dopomogi, naprilyad, podryadniny, sprichineniy postoyinnymi perekhodami albo viklyaniny pid čas sadivnitsyava; kontakt z gărnyami povnerhamy, yak ne prevyşhayut 50°C (čas ekspozitsiy dla kontakt z gărnyami povnerhamy protyagom testu stanoviv 30 sekund). Rivnesh zăkhistu buv otrymanniy na osnovi testiv, provedeniy vidpovădno do umov, opisanikh u normah/spetsifikatsiyah, do yakih voin zasobuyutsya. Produkt zabezpecheniya zăkhist vid vishchizhennykh rizikov i priznacheniy dlya vikoristannya v sredovishchaz, v yakih voin vinnikayut. Buvlye klasa, zavdyki provedotte oshinku vzhivayut v nevolnomu robotnomu sredovishchi, koto perevirayuti, yak zabezpechu protyekt zăkhist vid usik rizikov, nashiyah u dănuomu sredovishchi.

Omejeniya u vikoristanniy: Ne vikoristovuyete ŗey produkt, krim vidpovădno do cilyovogo priznacheniya, rekomendatsiy, năvedennykh u instruktsiyi, v serediyh umovah ta vysokogo riziku (dlya koto dorenno zasobuyetsya zăkhodi dlya zăkhistu okremikh kategoriy III ta I/II) koly tily roboti povnyazani z rizikom zakuporivannya produktu rukhomyimi ob'ektami, naprilyad, rukhami chastinami mashin, yak poevyazani z nebezpekoju dlya zdorov'ya albo bezpeki. ŗey virbiv ne zăkhicha chastiny tily, yak vin ne oholohe. Zăkhist vid rizikov ta nebezpek, ne zănazhchenny u instruktsiyah, ne gărantuyetsya.

Eksplyuatsiya ta obsluguivannya: Virbiv năleghit do zasobiv individualnogo zăkhistu, konstruktsiya dănuomu virobiv u neskladnoju, rivnesh iyoj effektivnosti vidnosno minimalnogo nebezpeki kuristuvach moze viznachiti osobito. Kuristuvach neshe osobisty vidpovădialnitsya za zabezpecheniya zăkhisniy funktsiy virobiv. Virbiv priznacheniy dlya nosinnya. Virbiv potrebno odrubiti na sebe. Iakho virbiv mistye zăstibki, potrebno iz zăstebitiny. Iakho virbiv mistye elementy dlya zăv'язuvannya, potrebno zăv'язati zăv'язuvayutnyy voprosy na to, shh virbiv ne stuyetsya pyis (peruynomuy rozmiyr voprosu za dopomogoj dădatkoy). Dlya znaytia virobiv slid spochatku rozbituyuti poperedyjno zăstibnutyi zasobiv ta rozv'yazati yak poperedyjno zăv'язani elementy (pri năvnyanosti). Iakho eksplyuatsiya virobivu perebachiv ishchi zasobiv zasobiv individualnogo zăkhistu, slid zvērutyti voprosy na to, shh buva gărantiya zabezpecheniya spilnykh zăkhisniy funktsiy vidpovădno a priznachenniy. Slid zănazhchiti, cho zabezpecheniya vimog matuyut ne poruyadne znacheniya. Predid vikoristanniyam kuristuvach povinno osobisto i z povnoyu vidpovădialnitsyo perevirayuti pridatnistsya virobiv dlya

peredbachennykh robotnykh funktsiy, iyoj kompleksnistsya ta gărantiya vsikh zăkhisniy funktsiy virobiv. Slid perevirayuti, chi virbiv nemas pokshhdeniy, yak mogli b mohti negativniy vplyv na zăkhisniy funktsiy (naprilyad, trishchiny, drahiny