

Inainte de a utiliza protecoretiale, citi instructiunile lor. Materialele din care este efectuat produsul nu trebuie sa influenteze negativ sanatatea si igiena utilizatorului. Cu toate acestea, orice substanta din care este executat materialul produsului sau care este un component al produsului poate fi alergen, cum ar fi bambucul, pielea, piesele metalice, latexul, colorantii etc. Persoanelor deosebit de vulnerabile li se recomanda inainte de utilizarea produsului, sa efectueze un test al produsului sau sa consulte in prealabil un medic.

Dimenziunile Produsului trebuie sa aiba dimensiuni corespunzatoare, care trebuie ajustata masurându-l inainte de Inceputul mării. Mărima produsului este indicată nemijloci pe produs sau pe eticheta exterioră, sau pe ambalaj. Dimensiunile disponibile sunt indicate în câmpul SIZES. Intreaga gama de mărimi este indicată în tabelele disponibile pe rawpol.com

Curățarea, întreținerea și dezinfecțarea: Recomandările privind întreținerea și curățarea sunt indicate pe eticheta produsului respectiv. Se recomandă utilizarea agenților de curățare și întreținere disponibili în comerț pentru tipul respectiv de material, care nu au o influență negativă asupra utilizatorului. Produsele care nu dețin etichete cu instrucțiunea de întreținere și curățare, trebuie curățate doar cu ajutorul unei pânze ude și moi, apoi, trebuie uscate desfacețe. Nu se recomandă utilizarea metodelor dezinfecție și a agenților de dezinfecție suplimentari, deoarece pot duce la micșorarea gradului de protecție.

Pictogramele privind întreținerea și curățarea, care pot fi utilizate împreună cu explicațiile:

☹ – Spălare manuală max 40°C, ☹ – Spălare la o temperatură de până la 30°C, ☹ – Spălare la o temperatură de până la 40°C, ☹ – Spălare la o temperatură de până la 95°C, ☹ – Nu înalbiți/călăriți, ☹ – Nu centrifugați, ☹ – Temp. de călcat 200°C, ☹ – Temp. de călcat 150°C, ☹ – Temp. de călcat 110°C, ☹ – Nu călcați, ☹ – Nu călcați, ☹ – Nu călcați, ☹ – Nu călcați

Condiții de depozitare: Produsul trebuie păstrat la o temperatură adecvată, într-un loc uscat, bine ventilat. Prea multă umiditate, temperatură prea mare sau scăzută sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea acestora. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea necorespunzătoare a produsului depozitat. Acest lucru poate reduce nivelul de protecție a produsului.

Tipul de ambalaj: Se recomandă distribuiea (inclusiv transportul) acestui produs în ambalaj din carton sau folie. Încălzarea, transportul și descărcarea trebuie să se desfășoare în condiții care protejează de umezeală, murdărie și deteriorări. **Perioada valabilitate** probei fi evaluată pe baza consumului al produsului. Din cauza intensității de exploatare diferite și a factorilor de mediu, precum lumina solară, ploaia etc. nu este posibilă indicarea unui termen concret. Produsul își păstrează proprietățile de protecție când prejudiciul care nu poate fi îndepărtat fără a scădea nivelul de protecție. Apariția unor deteriorări mecanice ca zgârieturi și creșteri în trebură și se poate dura până la repararea și sediet rețas din uz. Cu o durată de depozitare adecvată, timpul de păstrare a produsului poate dura până la 10 ani de la data producerii (în cazul îmbrăcămintei care conține polieretan până la 6 ani). Acesta perioadă poate fi prelungită prin efectuarea unor teste adecvate.

Data producerii este indicată pe ambalajul comun sau pe produs. Aceasta este indicată împreună cu numărul lotului de **EN 29012911234**; explicație: a treia și a patra cifră indică luna producției, iar celelalte patru cifre indică anul producției. Celelalte cifre împreună cu cele de mai sus, indică numărul lotului.

Accesul la declarația UE de conformitate poate fi obținut la support.rawpol.com. În cazul în care prezenta instrucțiune devine neactuală în urma modificărilor legii sau a altor factori, trebuie preluate o nouă versiune. Instrucțiunile actuale sunt accesibile pe pagina rawpol.com sau support.rawpol.com. Acest manual este marcat cu versunea v.B.C1.C109, unde B.C1.C este identificatorul grupului de produse și 109 numărul versiunii ulterioare. Inainte de Inceputul lucrului verificați dacă definiții versiunea actuală a instrucțiunii de utilizare a produsului pe care îl definiți, luați în considerare și conținutul acesteia, și păstrați-o pe toată durata utilizării echipamentului de protecție. Dacă simbolurile prezente în instrucțiune corespund simbolurilor indicate pe produs sau ambalajul acestuia, înseamnă că sunteți în posesiunea unei instrucțiuni de utilizare pentru un alt lot de produse sau a altui produs. În acest caz, contactați neapărat persoana care va furniza instrucțiunea, producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului, în scopul de a obține documentul referitor la lotul mărfii pe care o definiți. Este esențial să verificați dacă aveți instrucțiunile de utilizare actuală/corespunzătoare pentru bunurile definite. În cazul în care, instrucțiunea nu este actuală sau nu corespunde lotului de marfă pe care îl definiți, trebuie să obțineți neapărat instrucțiunea de utilizare actuală/corespunzătoare și să vă familiarizați cu aceasta. **Nu începeți munca fără să citiți instrucțiunea de utilizare actuală și corespunzătoare!** PREZENTA INSTRUCȚIUNE POATE FI MULTIPLICATĂ, PENTRU CA FIECARE UTILIZATOR SĂ POATĂ LUA CUNOȘTINȚA DE ACEST PRODUS. În caz de apariție a incertitudinilor, consultați un specialist în domeniul Securității și Igienei Muncii, producătorul sau un reprezentant autorizat în cazul de explicație a acestor simboluri.

Explicația simbolurilor utilizate: CODE - codul de marfă al produsului, NUMBER - numărul articolului, MĂRIM - gama de mărimi disponibile, COLOURS - gama disponibile de culori, PACKING - cantitatea de produs în cele mai mici ambalaje/bucăți în cutie, STANDARDS - standardele, ☹ – linia de produs, ☹ – simbol de conformitate, ☹ – numărul lotului, ☹ - data producerii, ☹ – simbol de identificare a producătorului, ☹ – citiți instrucțiunile de utilizare, ☹ – instrucțiuni online, ☹ – semnul de acordanță, ☹ – codul de conformitate al Uniunii Vamale, ☹ - marca de conformitate ucraineană, ☹ – Semnul conformității Marii Britanii

Acestă instrucțiune constituie o parte integrantă a ambalajului și reprezintă în același timp marcarea acestuia. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 Al Parlamentului European și Al Consiliului articolul 17 și cu alineatul 1, nu toate simbolurile pot fi amplasate pe produs. Descrierea simbolurilor în textul instrucțiunii este o informație obligatorie, inclusiv în cazul în care din cauza unor anumiți factori simbolurile de pe produs sunt ilizibile. Toate simbolurile care n-au fost explicate în acea instrucțiune sunt considerate simboluri indicând că produsul este conform cu ambalajul acestuia, înseamnă că sunteți în posesiunea conformitate cu reglementările locale. Informații referitoare la compoziția produsului și ambalajul acestuia sunt disponibile pe rawpol.com.

UA INSTRUCȚIA TA INFORMAȚIA PENTRU CĂRISTAVACH

Виробник: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMADYTOWO-AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Польша.

Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (СИЗ), визначених в Регламент Європейського Парламенту Та Ради (ЄС) 2016/425 і відповідає вказівкам постанови и Регламент про ЗІЗ (ЄС) 2016/425, внесений до закону Великобританії та змінений. Належить до виробів І-го категорії — виключно для використання в умовах мінімального ризику.

Виробник EN ISO 13688:2013+A1:2021. Одряджених. Загальні вимоги"; EN ISO 12947-2:2016 „Текстиль. Визначення характеристик виробів за способами методом Мартіндале. Частина 2: Визначення зразка зламку"; Внутрішня технічна специфікація виробника: RS22301:2018, RS22302:2018.

Виріб/Попис: Захисний одяг. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашій веб-сайті rawpol.com

Призначення виробу: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наприклад: поверхневое механічне пошкодження, які не потребують медичної допомоги, наприклад, подпирания, спричинені постійними перепадами або викликані під час садіння/виїзду; контакт з гарячими поверхнями, що не перевищують 50°C (час експозиції для контакту з гарячими поверхнями протягом тесту становить 30 секунд). Рівень захисту був отриманий на основі тестів, проведених відповідно до умов, описаних у нормах/специфікації, до яких вони застосовуються. Продукт забезпечує захист від вищезгаданих факторів, пов'язаних з використанням середовища, до яких вони застосовуються. Будь-які фактори, завдяки проведенню оцінки ризику в певному робочому середовищі, щог перериває, щиз забезпечує продукт захист від усіх ризиків, наявних у даному середовищі.

Обмеження у використанні: Не використовуйте цей продукт, крім відповідно до цільового призначення, рекомендацій, наведених в інструкції, в середніх умовах та високого ризику (для чого доречно застосовувати заходи для захисту окремих категорій ІІІ та ІІІ) і коли тип роботи пов'язаний з ризиком закурювання продукту рухомими об'єктами, наприклад, рухами частиними машин, які пов'язані з небезпечною для здоров'я або безпеки. Цей виріб не захищає частини тіла, які він не охоплює. Захист від ризиків та небезпек, не зазначених у інструкції, не гарантується.

Експлуатація та обслуговування: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімального небезпеки користувач може визначити особисто. Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння. Виріб не повинен обслуговуватися на собі. Виріб не повинен використовуватися як засіб захисту, якщо виробі відсутні елементи для зв'язування, потрібно їх зв'язати. Необхідно звернути увагу на те, щог виріб не створює рух (регулюючи розмір виробу за допомогою датчиків). Для зняття виробу слід спочатку розстібнути попередню застібку застіжки та розв'язати всі попередньо зв'язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби засоби індивідуального захисту, слід звернути увагу на те, щог була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно з призначенням. Слід зазначити, щог забезпечення вимог матимуть першодане значення. Перед

використанням користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих функцій, його комплексність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень, які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, діри, розриви швів, пошкодження застібок, саден). Якщо виникне який негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному вигляді (для чого потрібно зв'язатися з виробником, або його уповноваженим представником), при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження захисних властивостей виробу, зоклад, застосовувати засоби захисту, які не містять речовин, що містять легкозаймисті, вогнисті, токсичні або складово виробу може бути аерогеном, наприклад, бавовна, шовк, металеві елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо протестувати продукт або звернутися за консультацією до лікаря.

Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно виміряти, тому перед початком робіт одяг слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний асортимент розміщена в таблиці, доступних на сторінці rawpol.com.

Доглад та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується застосовувати доступні у продажу чисті засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров'я користувача. Вироби, які не містять речовин, що містять легкозаймисті, вогнисті, токсичні або складово виробу може бути аерогеном, наприклад, бавовна, шовк, металеві елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо протестувати продукт або звернутися за консультацією до лікаря.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистий, які можна застосовувати із їх пояснення:
☹ – Ручне прання при макс. Темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 30°C, ☹ – Прати при макс.темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 95°C, ☹ – Заборонено використовувати відбілювальні, ☹ – Не віджигати, ☹ – Прасувати при темп. 200°C, ☹ – Прасувати при темп. 150°C, ☹ – Прасувати при темп. 110°C, ☹ – Не прасувати, ☹ – Хімічська заборонена.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистий, які можна застосовувати із їх пояснення:
☹ – Ручне прання при макс. Темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 30°C, ☹ – Прати при макс.темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 95°C, ☹ – Заборонено використовувати відбілювальні, ☹ – Не віджигати, ☹ – Прасувати при темп. 200°C, ☹ – Прасувати при темп. 150°C, ☹ – Прасувати при темп. 110°C, ☹ – Не прасувати, ☹ – Хімічська заборонена.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистий, які можна застосовувати із їх пояснення:
☹ – Ручне прання при макс. Темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 30°C, ☹ – Прати при макс.темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 95°C, ☹ – Заборонено використовувати відбілювальні, ☹ – Не віджигати, ☹ – Прасувати при темп. 200°C, ☹ – Прасувати при темп. 150°C, ☹ – Прасувати при темп. 110°C, ☹ – Не прасувати, ☹ – Хімічська заборонена.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистий, які можна застосовувати із їх пояснення:
☹ – Ручне прання при макс. Темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 30°C, ☹ – Прати при макс.темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 95°C, ☹ – Заборонено використовувати відбілювальні, ☹ – Не віджигати, ☹ – Прасувати при темп. 200°C, ☹ – Прасувати при темп. 150°C, ☹ – Прасувати при темп. 110°C, ☹ – Не прасувати, ☹ – Хімічська заборонена.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистий, які можна застосовувати із їх пояснення:
☹ – Ручне прання при макс. Темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 30°C, ☹ – Прати при макс.темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 95°C, ☹ – Заборонено використовувати відбілювальні, ☹ – Не віджигати, ☹ – Прасувати при темп. 200°C, ☹ – Прасувати при темп. 150°C, ☹ – Прасувати при темп. 110°C, ☹ – Не прасувати, ☹ – Хімічська заборонена.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистий, які можна застосовувати із їх пояснення:
☹ – Ручне прання при макс. Темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 30°C, ☹ – Прати при макс.темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 95°C, ☹ – Заборонено використовувати відбілювальні, ☹ – Не віджигати, ☹ – Прасувати при темп. 200°C, ☹ – Прасувати при темп. 150°C, ☹ – Прасувати при темп. 110°C, ☹ – Не прасувати, ☹ – Хімічська заборонена.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистий, які можна застосовувати із їх пояснення:
☹ – Ручне прання при макс. Темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 30°C, ☹ – Прати при макс.темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 95°C, ☹ – Заборонено використовувати відбілювальні, ☹ – Не віджигати, ☹ – Прасувати при темп. 200°C, ☹ – Прасувати при темп. 150°C, ☹ – Прасувати при темп. 110°C, ☹ – Не прасувати, ☹ – Хімічська заборонена.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистий, які можна застосовувати із їх пояснення:
☹ – Ручне прання при макс. Темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 30°C, ☹ – Прати при макс.темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 95°C, ☹ – Заборонено використовувати відбілювальні, ☹ – Не віджигати, ☹ – Прасувати при темп. 200°C, ☹ – Прасувати при темп. 150°C, ☹ – Прасувати при темп. 110°C, ☹ – Не прасувати, ☹ – Хімічська заборонена.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистий, які можна застосовувати із їх пояснення:
☹ – Ручне прання при макс. Темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 30°C, ☹ – Прати при макс.темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 95°C, ☹ – Заборонено використовувати відбілювальні, ☹ – Не віджигати, ☹ – Прасувати при темп. 200°C, ☹ – Прасувати при темп. 150°C, ☹ – Прасувати при темп. 110°C, ☹ – Не прасувати, ☹ – Хімічська заборонена.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистий, які можна застосовувати із їх пояснення:
☹ – Ручне прання при макс. Темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 30°C, ☹ – Прати при макс.темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 95°C, ☹ – Заборонено використовувати відбілювальні, ☹ – Не віджигати, ☹ – Прасувати при темп. 200°C, ☹ – Прасувати при темп. 150°C, ☹ – Прасувати при темп. 110°C, ☹ – Не прасувати, ☹ – Хімічська заборонена.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

Піктограми/Умовні позначення для обслуговування, чистий, які можна застосовувати із їх пояснення:
☹ – Ручне прання при макс. Темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 30°C, ☹ – Прати при макс.темп. 40°C, ☹ – Прати при макс.темп. 95°C, ☹ – Заборонено використовувати відбілювальні, ☹ – Не віджигати, ☹ – Прасувати при темп. 200°C, ☹ – Прасувати при темп. 150°C, ☹ – Прасувати при темп. 110°C, ☹ – Не прасувати, ☹ – Хімічська заборонена.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.

використанням користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для передбачених робочих функцій, його комплексність та гарантію всіх захисних функцій виробу. Слід перевірити, чи виріб немає пошкоджень, які могли б мати негативний вплив на захисні функції (наприклад, тріщини, діри, розриви швів, пошкодження застібок, саден). Якщо виникне який негативний вплив, перед використанням необхідно представити товар у первинному правильному вигляді (для чого потрібно зв'язатися з виробником, або його уповноваженим представником), при неможливості, слід замінити на інший. Підчас виконання робіт необхідно звертати увагу на збереження захисних властивостей виробу, зоклад, застосовувати засоби захисту, які не містять речовин, що містять легкозаймисті, вогнисті, токсичні або складово виробу може бути аерогеном, наприклад, бавовна, шовк, металеві елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо протестувати продукт або звернутися за консультацією до лікаря.

Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно виміряти, тому перед початком робіт одяг слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщена безпосередньо на виробі або на етикетці всередині виробу, або на пакеті. Інформація про розмірний асортимент розміщена у стовпці з назвою SIZES. Інформація про повний розмірний асортимент розміщена в таблиці, доступних на сторінці rawpol.com.

Доглад та дезінфекція: Рекомендації щодо зберігання та догляду вказані на етикетці виробу. Загалом рекомендується застосовувати доступні у продажу чисті засоби та засоби по догляду, призначені саме для того матеріалу, з якого виготовлено даний виріб, а також повинні бути нешкідливими для здоров'я користувача. Вироби, які не містять речовин, що містять легкозаймисті, вогнисті, токсичні або складово виробу може бути аерогеном, наприклад, бавовна, шовк, металеві елементи, латекс, барвники і т.п. Надзвичайно вразливим особам рекомендується перед використанням попередньо протестувати продукт або звернутися за консультацією до лікаря.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно впливати на якість. Вирібник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендації. Це може зменшити рівень захисту продукту.

Важливі зауваження: Рекомендується продаж (включає транспортування) виробу в картонному пакеті або в поліетиленовому пакеті. Зберігання виробу на відкритому повітрі, на поверхні, що не захищена від вологи, може призвести до пошкодження. Не рекомендується використання інших додаткових методів дезінфекції та дезінфекційних засобів, оскільки це може вплинути на змінення рівня захисту.