




PRODUCT NAME:		C	
Schutzkleidung	Одяг захисний	  SUPPORT.RAWPOL.COM	
Protective clothing	Ochranné oděvy		
Odzież ochronna	Ochranný odev		
Одежда защитная	Vědořuha		
Îmbrăcăminte de protecție	Apsauginiai drabužiai		
STANDARDS EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 12947-2:2016 RS22301:2018 RS22302:2018			



Materiale din care este efectuat produsul nu trebuie să influențeze negativ sănătatea și igiena utilizatorilor. Cu toate acestea, orice substanță din care este executat materialul produsului sau care este un component al produsului poate fi alergen, cum ar fi bumbacul, pielea, piesele metalice, latexul, coloranții, etc. Persoanelor deosebit de vulnerabile li se recomandă înainte de utilizarea produsului, să efectueze un test al produsului sau să consulte în prealabil un medic.

Dimensiuni: Produsul trebuie să aibă dimensiunile corespunzătoare, care trebuie asigurată măsurându-l înainte de începutul procesului. Mărimile produsului este indicată nemijlocit pe produs sau pe eticheta exteroară, sau pe ambalaj. Dimensiunile produsului sunt indicate în câmpul SIZES. Intraregimă de mărimi este indicată în tabelele disponibile pe rawpol.com.
Curățarea, întreținerea și dezinfectarea: Recomandările privind întreținerea și curățarea sunt indicate pe eticheta produs-ului respectiv. Se recomandă utilizarea agenților de curățare și întreținere disponibili în comerț pentru tipul respectiv de material, care nu au o influență negativă asupra utilizatorilor. Produsele care nu dețin etichete cu instrucțiunile de întreținere și curățare, trebuie curățate doar cu ajutorul unei pânze umede și ml, apoi, trebuie uscate desăfuate.
Nu se recomandă utilizarea metodelor dezinfecție și a agenților de dezinfecție suplimentari, deoarece pot duce la micșorarea gradului de protecție.

Pictogramae privind întreținerea și curățarea, care pot fi utilizate împreună cu explicațiile:

☞ – Spălare manuală maks 40°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 30°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 40°C, ☞ – Spălare la o temperatură de până la 95°C, ☞ – Nu înalbiti/clarăți, ☞ – Nu centrifugați, ☞ – Temp. de călcat 200°C, ☞ – Temp. de călcat 150°C, ☞ – Temp. de călcat 110°C, ☞ – Nu calcați, ☞ – Nu curățați chimic.
Conținutul depozitului: Produsul trebuie să adevărat înlocuiască în loc uscat, bine ventilat. Fiecare călcat 200°C, umiditate, temperatură prea mare sau scăzută sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea acestora. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea necorespunzătoare a produsului de protecție. Acest lucru poate reduce nivelul de protecție a produsului.

Tipul de ambalaj: Se recomandă distribuirea (inclusiv transportul) acestui produs în ambalaj din carton sau folie. Încălcarea, transportul și descărcarea trebuie să se desfășoare în condiții care protejează de umezeală, murdărie și deteriorări.

Perioada valabilitate poate fi evaluată pe baza consumului al produsului. Din cauza intensității de exploatare diferite și a factorilor de mediu, precum lumina solară, ploaia etc, nu este posibilă indicarea unui termen conșcut. Produsul își păstrează proprietățile de protecție când prejudiciul care nu poate fi îndepărtat fără a scădea nivelul de protecție. Apariția unor deteriorări nemăsurate cauzază că produsul ar trebui să fie supus unui proces de reparare sau imediat rețut uz. Cu o durată de depozitare adecvată, timpul de păstrare a produsului poate dura până la 10 ani de la data producerii (în cazul îmbrăcămintei care conține polierant până la 6 ani). Această perioadă poate fi prelungită prin efectuarea unor teste adecvate.

Data producerii este indicată pe ambalajul comun sau pe produs. Aceasta este indicată împreună cu numărul lotului de ex. **290120251234**; explicație: a treia și a patra cifră indică luna producției, iar celelalte patru cifre indică anul producției. Celelalte cifre împreună cu cele de mai sus, indică numărul lotului.

Accesul la declarația UE de conformitate poate fi obținut la support.rawpol.com.

În cazul în care prezenta instrucțiune devine neactuală în urma modificării legii sau a altor factori, trebuie preluată o nouă versiune. Instrucțiunile actuale sunt accesibile pe pagina rawpol.com sau support.rawpol.com. Acest manual este marcat cu versiunea v8.C1.LHO.107, kde v8.C1.LHO este identificatorul grupului de produse și 107 numărul versiunii ultioare. Înainte de începutul lucrului verifiacă dacă definiți versiunea actuală a instrucțiunii de utilizare a produsului pe care îl definiți, luând cunoștință de conținutul acestuia, și păstrați-o pe toată durata utilizării echipamentului de protecție. Dacă simbolurile prezenta-te instrucțiuni nu corespund simbolurilor indicate pe produs sau ambalajul acestuia, înseamnă că sunteți în posesiunea unei instrucțiuni de utilizare pentru un alt lot de produs sau a altui produs. În acest caz, contactați neapărat persoana care va furnizat instrucțiunea, producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului, în scopul de a obține documentul referitor la lotul mărfii pe care o definiți. Este esențial să verifiacă dacă aveți instrucțiunile de utilizare actuale/corespunzătoare pentru bunurile deținute. În cazul în care, instrucțiunea nu este actuală sau nu corespunde lotului de marfă pe care îl definiți, trebuie să obțineți neapărat instrucțiunea de utilizare actuală/corespunzătoare și să vă familiarizați cu aceasta. **Nu începeți munca fără să citiți instrucțiunea de utilizare actuală și corespunzătoare!**

PREZENȚA INSTRUCȚIUNILOR POATE FI MULTIPLICATĂ, PENTRU CA FIECARE UTILIZATOR SĂ POATĂ LUNA CUNOȘTINȚA DE ACEST PRODUS.

În caz de apariție a incertitudinilor, consultați un specialist în domeniul Securității și Igienei Muncii, producătorul sau un repre- zentant autorizat în scopul de explicare a acestora.

Explicația simbolurilor utilizate: CODE= codul de marfă al produsului, NUMBER = numărul articular, MĂRIMI - gama de mărimi disponibilă, COLOURS - gama disponibilă de culori, PACKING - cantitatea de produs în cele mai mici ambalaje/ producăți în cutie, STANDARDS - standardele, (L) - linia de produs, CE = simbolul de conformitate, (U) – numărul lotului, (R) - marca de înregistrare, (REIS) – marca de identificare a entității pentru care a fost fabricat produsul, (U) – – sigla mărcii, (C) – citiți instrucțiunea de utilizare, (G) – instrucțiuni online, CE – semnul de acordanță, (H) - codul de conformitate al Uniunii Vamale, (E) - marca de conformitate ucraineană, (S) - Marca de conformitate a Marii Britanii

Această instrucțiune constituie o parte integrantă a ambalajului și reprezintă în același timp marcarea acestuia. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 Al Parlamentului European și Al Consiliului din 17 și 31 iulianet 1, nu toate simbolurile pot fi amplasate pe produs. Descrierea simbolurilor în textul instrucțiunii este o informație obligatorie, inclusiv în cazul în care din cauza unor anumiri factori simbolurile de pe produs sunt ilizibile. Toate simbolurile care nu au fost incluse în acea- sta instrucțiune nu se referă direct sau indirect la siguranță și sănătate. Produsul și ambalajul său trebuie să fie eliminate în conformitate cu reglementările locale. Informații referitoare la compoziția produsului și ambalajul acestuia sunt disponibile pe rawpol.com.

UA INSTRUCȚIA TA INFORMAȚIA PENTRU CURISTUVACIB

UA Vitogotlenno za: RAW-POL STEFANSKI SPOŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julianów50, 96-200 Julianów, Polonia. Dаний ви́роб нале́жить до класу засобів індивідуального захисту З3 (СІВ3), визначених в Регламенті Європейського Парламенту Та Ради (ЄС 2016/425 і відповідає вказівкам постанови в Регламенті про З3 2016/425, внесений до закону Великоїбританії та змінений. Нале́жить до виробів I категорії – виключно для використання в умовах мінімального ризику.

Стандарти: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Одгт захисний. Загальні вимоги”; EN ISO 12947-2:2016 „Текстиль. Визначення характеристик для створення тканин для одягу”. Частина 2: Визначення зразка ламу”; Внутрішня технічна специфікація виробника: RS22301:2018, RS22302:2018.

Виріб/Опис: Захисний одгт. Детальна інформація про властивості виробу і його характеристика розміщена нашіл на веб-сайті rawpol.com

Призначення виробу: Виріб нале́жить до засобів індивідуального захисту, призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наприклад: поверхневe механічне пошкодження, які не потребують медичної допомоги, наприклад, подпирани, спричинені постійними перешкодами або викликані під час садіння/виїзду; контакту з гарячими поверхнями, що не перевищують 50°C (час експозиції для контакту з гарячими поверхнями протягом тесту становив 30 секунд). Рівень захисту був отриманий на основі тестів, проведених відповідно до умов, описаних у нормах/специфікаціях, до яких вони застосовуються. Продукт забезпечує захист від вищезгаданих ризиків і призначений для використання в середовищах, в яких вони виникають. Будь-ласка, завжди проводите оцінку ризику в певному робочому середовищі, щоб перевірити, чи забезпечує продукт захист від усіх ризиків, наявних у даному середовищі.

Обмеження у використанні: Не використовуйте цей продукт, крім відповідно до цільового призначення, рекомендацій, наведених у інструкції, в середніх умовах та високого ризику (для чого доречно застосовувати заходи для захисту окремих категорій ІІІ та ІІІІ) коли такі роботи пов'язані з ризиком закурювання продукту рухомими об'єктами, наприклад, рухами частинами машин, які пов'язані з небезпекю для здоров'я або безпеки. Цей виріб не захищає частини тіла, які він не охоплює. Захист від ризиків та небезпек, не зазначених у інструкції, не гарантується.

Експлуатація та обслуговування: Виріб нале́жить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімального небезпекі користувач може визначити особисто. Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння. Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи для закріплення, потрібно їх надійно закріпити уяву на те, щоб виріб не спускався вниз (перуночому розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та розв'язати всі попередньо зв'язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби захисту індивідуального захисту, слід звернути увагу на те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вигом матимуть нерішорядне значення. Перед використанням користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для

використання.

Виріб нале́жить до засобів індивідуального захисту, призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наприклад: поверхневe механічне пошкодження, які не потребують медичної допомоги, наприклад, подпирани, спричинені постійними перешкодами або викликані під час садіння/виїзду; контакту з гарячими поверхнями, що не перевищують 50°C (час експозиції для контакту з гарячими поверхнями протягом тесту становив 30 секунд). Рівень захисту був отриманий на основі тестів, проведених відповідно до умов, описаних у нормах/специфікаціях, до яких вони застосовуються. Продукт забезпечує захист від вищезгаданих ризиків і призначений для використання в середовищах, в яких вони виникають. Будь-ласка, завжди проводите оцінку ризику в певному робочому середовищі, щоб перевірити, чи забезпечує продукт захист від усіх ризиків, наявних у даному середовищі.

Обмеження у використанні: Не використовуйте цей продукт, крім відповідно до цільового призначення, рекомендацій, наведених у інструкції, в середніх умовах та високого ризику (для чого доречно застосовувати заходи для захисту окремих категорій ІІІ та ІІІІ) коли такі роботи пов'язані з ризиком закурювання продукту рухомими об'єктами, наприклад, рухами частинами машин, які пов'язані з небезпекю для здоров'я або безпеки. Цей виріб не захищає частини тіла, які він не охоплює. Захист від ризиків та небезпек, не зазначених у інструкції, не гарантується.

Експлуатація та обслуговування: Виріб нале́жить до засобів індивідуального захисту, конструкція даного виробу є нескладною, рівень його ефективності відносно мінімального небезпекі користувач може визначити особисто. Користувач несе особисту відповідальність за забезпечення захисних функцій виробу. Виріб призначений для носіння. Виріб потрібно одягнути на себе. Якщо виріб містить застібки, потрібно їх застебнути. Якщо виріб містить елементи для закріплення, потрібно їх надійно закріпити уяву на те, щоб виріб не спускався вниз (перуночому розмір виробу за допомогою додатків). Для зняття виробу слід спочатку розстебнути попередньо застібнуті застібки та розв'язати всі попередньо зв'язані елементи, (при наявності). Якщо експлуатація виробу передбачає інші засоби захисту індивідуального захисту, слід звернути увагу на те, щоб була гарантія забезпечення спільних захисних функцій відповідно з призначенням. Слід зазначити, що забезпечення вигом матимуть нерішорядне значення. Перед використанням користувач повинен особисто і з повною відповідальністю перевірити придатність виробу для

використання.

Použitie a obsluha: Tento výrobek je prostředkem osobní ochrany s jednoduchou konstrukcí, kterého úroveň účinnosti vůči minimálnímu ohrožení může uživatel sám posoudit. Na osobně odpovědnosti uživatele závisí zaručení ochranné funkce výrobku. Výrobek je určený na nošení. Výrobek je nutné obléci na soba. Ak má výrobek akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/zasunutí. Ak má výrobok časti na zviazaníe, je nutné ich zviazať. Je nutné dbať na to, aby bol obliečený výrobok, pokiaľ je ním vykonávaný pohyb, a umožnovat nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie veskerého dnuhy, pokiaľ je ním vykonávaný pohyb) (pro tento účel je nutné nastaviť regulácie veskerého dnuhy, pokiaľ je ním vykonávaný pohyb). Za účelem zaručení ochranné vlastnosti, kterou je nutné zjistit, že neobsahuje poškození, které by mohly mít vlivy na ochranné funkce (např. prasknutí, díry, roztrženíť vsy, poškození zapnutí, odreniny). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť výrobok do pôvodného správneho stavu (na tento účel kontaktujte výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu), a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie ochranných funkcií. Zárata ochranných vlastností znamená, že výrobok je potrebovatelný. Nepoužívajte poškodený alebo opotrebovatelný výrobok. Výrobek nemá dodatočné vybavenie ani náhradné casti. Vymenku sú nahoväse s veckami na chrániče kolien. Nahoväse tohto dnuhu za môžu nosiť s chráničmi kolien značky ONKINGBEE, ONDUMBLEDOR a inými, ktoré ponúkajú také isté parametre: 1. Zložte chránič a vsuňte do vrecka v ústí, označením na chrániči a potom ho roztiahnite tak, aby dobre prilnula k kolenu. 2. Ak má vrecko zapínanie, napr. na suchý zip, najprv otvoríte zapínanie, a po vložení chrániča, zatvorte zapínanie. 3. Pre vytiahnutie chrániča otvoríte zapínanie (ak je), chránič zložíte a vsuňte z vrecka. Pred použitím chráničov sa zoznámte s návodom na použitie chráničov kolien. Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu uživateľa. Avšak každá látka obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergenom, napr. bavlna, koža, kovové prvky, latex, farbivá apod. Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie ostavenie výrobku či lekársku konzultáciu. **Velikost:** Výrobek musí mať příslušnou velikost, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútorné etičke alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com.

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedeného na etiketě k danému výrobku. Odpovědnost za udržení čistoty výrobku patří samotnému uživateli, který je osobně dostupné na tuhu, a který nemá být negativní vplyv na uživateľa. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutné čistit i(ba pomocí vlhkej, měkčké hadičky, a sušit v rozložném stavu. Neodporúčaje sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úroveň ochrany. Piktogramy týkajúce sa údržby a čištenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetľovacími: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.

Skladovanie: Výrobek skladovat při správné teplotě, na suchom a dobre vetranom mieste. Priliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu. **Udržba:** Produkty, ktoré majú skladovať v rozpore s doporučeniami, môžu byť poškodené, a tým sa zníži úroveň ochrany produktu. **Životnosť:** Výrobek musí mať příslušnou velikost, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútorné etičke alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com.

Yusvetlenie: Výrobek musí mať příslušnou velikost, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútorné etičke alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com.

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedeného na etiketě k danému výrobku. Odpovědnost za udržení čistoty výrobku patří samotnému uživateli, který je osobně dostupné na tuhu, a který nemá být negativní vplyv na uživateľa. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutné čistit i(ba pomocí vlhkej, měkčké hadičky, a sušit v rozložném stavu. Neodporúčaje sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úroveň ochrany.

Piktogramy týkajúce sa údržby a čištenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetľovacími: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.

Skladovanie: Výrobek skladovat při správné teplotě, na suchom a dobre vetranom mieste. Priliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu. **Udržba:** Produkty, ktoré majú skladovať v rozpore s doporučeniami, môžu byť poškodené, a tým sa zníži úroveň ochrany produktu. **Životnosť:** Výrobek musí mať příslušnou velikost, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútorné etičke alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com.

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedeného na etiketě k danému výrobku. Odpovědnost za udržení čistoty výrobku patří samotnému uživateli, který je osobně dostupné na tuhu, a který nemá být negativní vplyv na uživateľa. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutné čistit i(ba pomocí vlhkej, měkčké hadičky, a sušit v rozložném stavu. Neodporúčaje sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úroveň ochrany.

Piktogramy týkajúce sa údržby a čištenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetľovacími: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.

Skladovanie: Výrobek skladovat při správné teplotě, na suchom a dobre vetranom mieste. Priliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu. **Udržba:** Produkty, ktoré majú skladovať v rozpore s doporučeniami, môžu byť poškodené, a tým sa zníži úroveň ochrany produktu. **Životnosť:** Výrobek musí mať příslušnou velikost, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútorné etičke alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com.

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedeného na etiketě k danému výrobku. Odpovědnost za udržení čistoty výrobku patří samotnému uživateli, který je osobně dostupné na tuhu, a který nemá být negativní vplyv na uživateľa. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutné čistit i(ba pomocí vlhkej, měkčké hadičky, a sušit v rozložném stavu. Neodporúčaje sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úroveň ochrany.

Piktogramy týkajúce sa údržby a čištenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetľovacími: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.

Skladovanie: Výrobek skladovat při správné teplotě, na suchom a dobre vetranom mieste. Priliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu. **Udržba:** Produkty, ktoré majú skladovať v rozpore s doporučeniami, môžu byť poškodené, a tým sa zníži úroveň ochrany produktu. **Životnosť:** Výrobek musí mať příslušnou velikost, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútorné etičke alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com.

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedeného na etiketě k danému výrobku. Odpovědnost za udržení čistoty výrobku patří samotnému uživateli, který je osobně dostupné na tuhu, a který nemá být negativní vplyv na uživateľa. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutné čistit i(ba pomocí vlhkej, měkčké hadičky, a sušit v rozložném stavu. Neodporúčaje sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úroveň ochrany.

Piktogramy týkajúce sa údržby a čištenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetľovacími: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.

Skladovanie: Výrobek skladovat při správné teplotě, na suchom a dobre vetranom mieste. Priliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu. **Udržba:** Produkty, ktoré majú skladovať v rozpore s doporučeniami, môžu byť poškodené, a tým sa zníži úroveň ochrany produktu. **Životnosť:** Výrobek musí mať příslušnou velikost, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútorné etičke alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com.

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedeného na etiketě k danému výrobku. Odpovědnost za udržení čistoty výrobku patří samotnému uživateli, který je osobně dostupné na tuhu, a který nemá být negativní vplyv na uživateľa. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutné čistit i(ba pomocí vlhkej, měkčké hadičky, a sušit v rozložném stavu. Neodporúčaje sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úroveň ochrany.

Piktogramy týkajúce sa údržby a čištenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetľovacími: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.

Skladovanie: Výrobek skladovat při správné teplotě, na suchom a dobre vetranom mieste. Priliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu. **Udržba:** Produkty, ktoré majú skladovať v rozpore s doporučeniami, môžu byť poškodené, a tým sa zníži úroveň ochrany produktu. **Životnosť:** Výrobek musí mať příslušnou velikost, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútorné etičke alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com.

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedeného na etiketě k danému výrobku. Odpovědnost za udržení čistoty výrobku patří samotnému uživateli, který je osobně dostupné na tuhu, a který nemá být negativní vplyv na uživateľa. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutné čistit i(ba pomocí vlhkej, měkčké hadičky, a sušit v rozložném stavu. Neodporúčaje sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úroveň ochrany.

Piktogramy týkajúce sa údržby a čištenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetľovacími: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.

Skladovanie: Výrobek skladovat při správné teplotě, na suchom a dobre vetranom mieste. Priliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu. **Udržba:** Produkty, ktoré majú skladovať v rozpore s doporučeniami, môžu byť poškodené, a tým sa zníži úroveň ochrany produktu. **Životnosť:** Výrobek musí mať příslušnou velikost, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútorné etičke alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com.

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedeného na etiketě k danému výrobku. Odpovědnost za udržení čistoty výrobku patří samotnému uživateli, který je osobně dostupné na tuhu, a který nemá být negativní vplyv na uživateľa. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutné čistit i(ba pomocí vlhkej, měkčké hadičky, a sušit v rozložném stavu. Neodporúčaje sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úroveň ochrany.

Piktogramy týkajúce sa údržby a čištenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetľovacími: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.

Skladovanie: Výrobek skladovat při správné teplotě, na suchom a dobre vetranom mieste. Priliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca nenesie zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s doporučeniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu. **Udržba:** Produkty, ktoré majú skladovať v rozpore s doporučeniami, môžu byť poškodené, a tým sa zníži úroveň ochrany produktu. **Životnosť:** Výrobek musí mať příslušnou velikost, kterou je nutné zjistit jeho vykoušením před začatím práce. Velkost je uvedená přímo na výrobku alebo na vnútorné etičke alebo na obalu. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli sizes. Plný rozsah veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com.

Cištění, údržba a dezinfekce: Doporučení týkající se údržby a čištění u uvedeného na etiketě k danému výrobku. Odpovědnost za udržení čistoty výrobku patří samotnému uživateli, který je osobně dostupné na tuhu, a který nemá být negativní vplyv na uživateľa. Výrobky, které nemají etikety s návodem pro údržbu a čištění, je nutné čistit i(ba pomocí vlhkej, měkčké hadičky, a sušit v rozložném stavu. Neodporúčaje sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úroveň ochrany.

Piktogramy týkajúce sa údržby a čištenia, ktoré môžu byť použité spolu s vysvetľovacími: ☞ – Pranie len ručné, maks. 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 30°C, ☞ – Pranie pri teplote do 40°C, ☞ – Pranie pri teplote do 95°C, ☞ – Výrobok sa nesmie bieliť, ☞ – Výrobok sa nesmie bleľiť, ☞ – Teplota žehlenia 200°C, ☞ – Teplota žehlenia 150°C, ☞ – Teplota žehlenia 110°C, ☞ – Výrobok sa nesmie žehliť, ☞ – Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.

Skladovanie: Výrobek skladovat při správné teplotě, na suchom a dobre vetranom mieste. Priliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoký alebo nízka teplot