

Kennzeichnung in der Anleitung gilt als eine bindende Information, auch dann, wenn Faktoren eintreten, die dazu führen, dass die Kennzeichnungen auf dem Produkt unerlässlich sind. Sämtliche Kennzeichnungen, die in dieser Anleitung nicht erläutert wurden, beziehen sich direkt oder indirekt auf die Sicherheit und Gesundheit. Dieses Produkt und ihre Verpackung sind gemäß den geltenden lokalen Vorschriften zu entsorgen. Informationen hinsichtlich der Zusammensetzung des Produkts und seiner Verpackung sind auf der Website rawpol.com erhältlich.

INSTRUKCJA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

PL **Producent:** RAW-POL Stefański S.K.A., Julianów 50, 96-200 Julianów, Polska.
Ten produkt należy do środków ochrony indywidualnej (SOI) określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 i spełnia wytyczne tego rozporządzenia. Zaklasyfikowany został do kategorii II.

Standardy: EN 166:2001 „Ochrona indywidualna oczu. Wymagania”; EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 „Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed oślnieniem słonecznym, do zastoso-wania przemysłowych.”.

Jednostka notyfikowana: SGS Fimko Ltd, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, numer jednost-ki notyfikowanej: 0598.

Produkt/opis: Okulary ochronne. Szczegółową charakterystykę produktu podano na rawpol.com.
Zastosowanie: Okulary/gogle ochronne są przeznaczone do ochrony oczu przed odpryska-mi ciał stałych występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, pozyskiwania kopalin oraz w środowiskach, gdzie wystę-pują ryzyko dostania się ciała stałego do oczu, a także do ochrony przed uderzeniami o wystające elementy np. konstrukcji budowlanych, maszyn czy gałęzi drzew. Chronią przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia (o prędkości do 45 m/s). Okulary/gogle chronią również przed oślnieniem słonecznym zgodnie ze stopniem zacienienia filtra Rozmiar ochrony został uzyskany na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z warunkami opisanymi w normach/specyfika-cjach, których dotyczy. Produkt zapewnia ochronę przed wyżej wymienionymi zagrożeniami i jest przeznaczony do użycia w środowiskach, w których one występują. Zawsze należy przeprowadzić ocenę zagrożenia w danym środowisku pracy w celu weryfikacji, czy dany produkt zapewnia ochronę przed wszystkimi zagrożeniami występującymi w tym środowisku. Przestrzega się przed stosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji oraz w warunkach dużego ryzyka (gdzie właściwie są środki ochrony indywidualnej kategorii III). Ochrona przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami nie wymienionymi w instrukcji nie jest gwarantowana.

Ogólne zalecane stosowanie i oznaczenia według EN172:

Oznaczenie	Zastosowanie	Oznaczenie słowne ¹⁾
5-1,1 6-1,1	To oznaczenie obowiązuje jedynie dla określonych filtrów przeciwsłonecznych w stanie jasnym filtrów gralnychych w zakresie wysokich współczynników przepuszczania światła.	
5-1,4 6-1,4	Filtr bardzo jasny	Bardzo jasny
5-1,7 6-1,7	Filtr jasny	Jasny
5-2 6-2	Ogólnie zalecane filtry w większości przypadków	Średni
5-2,5 6-2,5	Ogólnie stosowane w Europie Środkowej	Ciemne

organa: 0598.

Produkt/opisanie: Zszytne oki. Detальная характеристика продукта представлена на rawpol.com

Применение: Защитные очки предназначены для защиты глаз от брызг твердых веществ, возникающих при ручной и машинной обработке металлов, дерева, пластмасс, керамических материалов, добычи полезных ископаемых, а также в средах, где возникают риски попадания твердого тела в глаза, а также для защиты от ударов о выступающий элемент, например, строительные конструкции, машины или ветви деревьев. Они защищают от осколков твердых тел с низкой энергией удара (скорость до 45 м/с). Защитные очки также защищают от солнечного света в зависимости от степени темноты фильтра.Уровень защиты бы получен на основе испытаний, проведенных в соответствии с условиями, описанными в нормах/спецификациях, к которым они применяются. Продукт обеспечивает защиту от вышеуказанных рисков и предназначен для использования в средах, в которых они происходят. Всегда проводите оценку риска в данной рабочей среде, чтобы проверить, обеспечивает ли продукт защиту от всех рисков, доступных в этой среде. Предупреждается перед применением не в соответствии с предназначением, рекомендациями инструкции, а также в условиях большого риска (где соответствующими являются средства индивидуальной защиты III категории). Защита от угроз и опасностей, не упомянутых в инструкции, не гарантируется.

Общие рекомендованное применение и маркировка в соответствии с EN172:

Обозначение	Использование	Словесный знак ¹⁾
5-1,1 6-1,1	Это обозначение действительно только для опреде-ленных солнцезащитных фильтров в ярком состоя-нии градуированных фильтров в диапазоне высоких коэффициентов пропускания света.	
5-1,4 6-1,4	Очень яркий фильтр	Очень яркий
5-1,7 6-1,7	Яркий филтр	Яркий
5-2 6-2	Обычно рекомендуемые фильтры в большинстве случаев	Средний
5-2,5 6-2,5	Обычно используется в Центральной Европе	Темный
5-3,1 6-3,1	Для использования: в ропических и субтропических регионах, для наблюдения неба, в высокогорных районах, для наблюдения снежных зон, ярких вод, льных поверхностей, песчаных равнины и в карьерах калция и мела	Очень темный
5-4,1 6-4,1	Для использования только в условиях очень высокой интенсивности, не подходит для вождения трам-ва, портных средств.	Крайне темный

¹⁾ Словесный знак не соответствует буквалюму переводу в различных языковых версиях этого стандарта, потому что фильтры считаются более или менее темными в зависимости от интенсивности освещения, обычно встречающейся в средах.

Примечание 1: Вышеуказанные фильтры нумеруются от 6-1,2 до 6-4,1.

Примечание 2: Вышеуказанные рекомендации относятся к общему применению в различных географических широтах. Они могут быть модифицированы для людей, страдающих светочувствительностью или проходящих лечение, что может повысить чувствительность глаза к

5-3,1 6-3,1	Do stosowania: w rejonach tropikalnych i subtropikalnych, do obserwowania nieba, w rejonach wysokogórskich, do obserwowania zanieżsienionych powierzchni, jaskrawych po-wierzchni wody, piaszczystych równin oraz w kamienio-lo-mach wapien i kredy.	Bardzo ciemne
5-4,1 6-4,1	Do stosowania tylko w warunkach bardzo dużej intensywno-ści, nieodpowiednie do kierowania pojazdami.	Skrajnie ciemne
^ Oznaczenie słowne nie odpowiada dosłownemu tłumaczeniu w różnych wersjach językowych niniejszej normy, ponieważ filtr używany są za bardziej lub mniej ciemne w zależności od wy-stępującego zjawczych w danych krajach intensywności oświelenia.		

Uwaga 1: Filtry chroniące przed podczervenian są numerowane od 6-1,2 do 6-4,1.

Uwaga 2: Zalecenia powyższe odnoszą się do ogólnych zastosowań w różnych szerokościach geograficznych. Mogą być one zmodyfikowane dla osób cierpiących na fotofobie lub poddanych kuracji, co może zwiększyć wrażliwość oka na promieniowanie optyczne.

Użytkowanie i obsługa: Rozłożyć ramki okularów i dokonać ich regulacji, jeśli jest to możliwe. Okulary umieścić na twarzy tak, aby ramki okularów leżały komfortowo na nosie oraz uszach. W przypadku gogli lub okularów z gumką dopasować jej długość do wielkości głowy i umieścić na twarzy tak, aby gogle/okulary dokładnie do niej przylegały. W przypadku okularów posiadających w zestawie zauszki oraz gumkę w celu ich wymiany należy wyjąć zauszki/gumkę poprzez naciśnięcie guzika znajdującego się na zawiasach okularów z ich jednej strony i jednocześnie wy-niesienie zaczepu zauszki/gumki z ramki, czynność należy powtórzyć z drugiej strony okularów. W celu zamontowania zauszników/gumki należy wsunąć zaczepy zauszników/gumki w miejsca znajdujące się na zawiasach okularów do momentu zablokowania zaczepów. Przed użyciem użyt-kownik sprawdzi na własną odpowiedzialność stan okularów/gogli oraz czy produkt nadaje się do przewidzianych czynności roboczych, jest kompletny i czy zagwarantowane są wszystkie funkcje ochronne. Należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcje ochronne. Jeżeli zaistnieją takie negatywne wpływy, przed użyciem należy przyswoić pierwotny prawidłowy stan produktu (w tym celu należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP producentem lub upoważnionym przedstawicielem producenta), a jeśli nie jest to możliwe, trzeba go wymienić. Podczas pracy także należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych. Utra-ta właściwości ochronnych oznacza, iż produkt został zużyty. Nie należy używać uszkodzonego bądź zużytego produktu. Produkt nie posiada dodatkowego wyposażenia oraz części zamiennej. Materiały, z których wykonano produkt, nie powinny wypływać niekorzystnie na zdrowie lub hig-iennę użytkownika. Nie ma znanych przypadków, iż materiały okularów/gogli powodują reakcje alergiczne, jednakże każda substancja zawarta w materiale produktu lub będąca składową pro-dukto może być alergenem, np. bawełna, skóra, tworzywa, metalowe elementy, lakiery, barwniki itp. Osobom szczególnie wrażliwym zaleca się przed użyciem uprzednie przetestowanie produktu lub konsultację lekarską.

Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja: Czyścić miękką ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, opłukać i wysuszyć lub wytrzeć czystą i miękką ściereczką. Nie stosować zad-nych materiałów, które mogłyby spowodować uszkodzenie powierzchni szyb. Używać środków do czyszczenia, które uznane są za bezpieczne dla noszącego okulary/gogle. W razie zaparowania, przetrzeć szybki miękką ściereczką. Raz na 3 miesiące zaleca się dokonanie dezynfekcji. Dezynfek-cji wszystkich części, mających kontakt z użytkownikiem dokonać za pomocą ogólnodostępnych środków do dezynfekcji. W przypadku okularów/gogli pokrytych powłoką Anti-Fog, okulary/gogle należy przemyć bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Silniejsze zabrudzenia bardzo delikat-nie przetrzeć miękką ściereczką. Nie należy pocierać wewnętrznej strony soczewki, ponieważ

warstwa Anti-Fog może ulec wytarciu lub zarysowaniu.

Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w opakowaniu ochronnym, w suchym, dobrze wentylowanym, czystym i pozbawionym kurzu i pyłu miejscu. Zbyt duża wilgotność powietrza, zbyt wysoka lub niska temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość. Unikaj kontaktu szybki z ostrymi przedmiotami, mogącymi zarysować lub w inny sposób uszkod-zić. Powierzchnię okularów/gogli przed użyciem nie bierz odpowiedzialności za jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami. Może to spowodować obniżenie poziomu ochrony okularów/gogli ochronnych.

Rodzaj opakowania: Zaleca się dystrybucję (w tym transport) tego produktu w opakowaniu z kartonu lub folii. Produkty o delikatnej konstrukcji należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodze-niem. Załadunek, przewóz i wyładunek powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Data produkcji: Podana jest na opakowaniu zbiorczym lub na produkcie. Przedstawiona jest wraz z numerem partii, np. 290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfra określają miesiąc produk-cji, a kolejne cztery cyfry określają rok produkcji. Pozostałe cyfry wraz z powyższymi identyfikują numer partii.

Okres trwałości: Można ocenić na podstawie zużycia produktu. Ze względu na różną intensywność użytkowania oraz wpływy środowiskowe, takie jak światło słoneczne, deszcz itp. nie jest możliwe podanie konkretnego terminu. Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia nie dającego się usunąć bez obniżenia poziomu ochrony. Wystąpienie mechanicz-nych uszkodzeń powoduje, iż produkt powinien być poddany procesowi naprawy bądź natych-miast wycofany z użytkowania. W przypadku zarysowania lub uszkodzenia szybki ochronnych należy wymienić szybki lub cały produkt. Przy odpowiednim przechowywaniu okres ważności produktu wynosi: **EN166** i **CE** **EN172** – oznaczenie ramki: 5-3,1 **re1s** i **F** **CE** – oznaczenie szybki **CODE** – kod towarowy/numer identyfikacyjny wzoru: COLOURS – dostępny zakres kolorów; **P** **AKING** – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie; **STANDARDS** – normy; **1** **re1s** (reis) – znak identyfikacyjny producenta; **EN166**, **EN172** – numery norm europejskich; **ANSI** **Z87+** + oznaczenie standardu wg American National Standards Institute; 1 - klasa optyczna; **F** - Uderzenie o niskiej energii (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm, minimalną masie 0,86 g i przybliżonej prędkości 45 m/s); 5-3,1 - oznaczenie filtra chroniącego przed oślnieniem słonecznym (numer kodowy 5 (filtry, dla których nie ma wymagań dla ochrony w podczerveniu) oraz stopień zacienienia), **[0]** – numer partii; **[1]** - data produkcji; **[2]** - zapo-znaj się z instrukcją użytkownika; **CE** – znak zgodności Unii Celnej; **EN** – znak zgodności Ukrainy

▲ UWAGA! Producent nie jest odpowiedzialny za wady i szkody powstałe przez przerobę oku-larów/gogli, użytych szybki ochronnych w innej osłonie aniżeli oryginalnej, lub użycie do innych celów, aniżeli określone w niniejszej instrukcji. Przerobka okularów/gogli może obniżyć lub zu-pełnie wykluczyć ochronę użytkownika. Okulary/gogle NIE CHRONIĄ przed mocnym uderzeniem, np. ułamek tarczy szlifierskiej, eksplozją, lub polaniem chemikaliami. Do ochrony przed tymi ryzykami należy użyć środków ochronnych przeznaczonych do tego celu. Używanie okularów/gogli niezgodnie z powyższymi zaleceniami może prowadzić do urazów, uszkodzeń wzroku i twarzy. Przy zmniejszonym oświeleniu filtry chroniące przed oślnieniem słonecznym przeznaczone do jaskrawego światła dziennego zmniejszają zdolność odbioru bodźców wzrokowych. Pogorszenie widzenia jest tym bardziej niebezpieczne, im większe jest natężenie światła. Produkt chroni przed oślnieniem słonecznym o współczynniku przepuszczania światła mniejszym niż 80% nie są odpowiednie do używania o zmroku i w nocy.

▲ OSTRZEŻENIE! Nigdy nie wystawiać okularów/gogli na długotrwałe działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego! Jeśli symbole **F**, **B** i **A** nie są wspólne dla szybki ochronnej i ram-

nomerom partii, naipr. 290120191234; objaśnienie: trzecia i czwarta cyfry ukazująco na miesiąc изготовления, a следующие четыре цифр определяют год производства. Остальные цифы вместе с вышеуказанными являются идентификатором партии.

Срок применения можно оценить на основании износа продукта. В связи с различной интенсивностью использования и влиянием факторов окружающей среды, такие как солнечный свет, дождь и т.д., невозможно определить конкретный срок. Продукт сохраняет защитные свойства до момента повреждения, которое невозможно устранить без снижения уровня защиты. Наличие механических повреждений означает, что продукт должен быть подвержен ремонту либо немедленно изъят из эксплуатации. При надлежащем хранении срок хранения продукта может составлять до 7 лет с даты изготовления.

Маркировка: **re1s** **EN166** i **CE** **EN172** – маркировка рамы; 5-3,1 **re1s** i **F** **CE** – маркировка стекла **CODE** – товарный код продукта/идентификация модели заштитника глаз; COLOURS – доступные цвета; **P** **ACKING** – количество продукта в одной маленькой упаковке/количество в коробке; **STANDARDS** – стандарты; **1** **re1s** (reis) – идентификационный знак производителя; **EN166**, **EN172** – номера европейских стандартов; **ANSI** **Z87+** – стандартное обозначение в соответствии с Американским национальным институтом стандартов; 1 – оптический класс; **F** - Низкое энергетическое воздействие (ударопрочность 6-миллиметрового стального шара, весом 0,86 г и на приближительной скорости 45 м/с); 5-3,1 – обозначение солнцезащитного фильтра (код 5 (фильтры, для которых нет требований по инфракрасной защите) и степень затемнения), **[0]** – номер партии; **[1]** – дата производства; **[2]** – ознакомьтесь с инструкцией по применению; **CE** – знак соответствия; **EN** – знак соблюдения Таможенного Союза; **EN** – знак соответствия Украины

▲ ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за дефекты и ущерб, вызванный модификацией очков, применением защитных стекол в другой оправе, чем оригинальная, или использованием в других целях, чем указано в настоящей инструкции. Модификация очко может снизить или полностью исключить защиту пользователя. Очки НЕ ЗАЩИЩАЮТ от сильного удара, например, фрагментом шифовального круга, от взрывов или попадания химических веществ. Для защиты от этих рисков необходимо использовать средства защиты, предназначенных для этой цели. Использование очков, несоответствия с вышеуказанными рекомендациями, может привести к травмам, повреждению зрения и лица. При слабом освещении солнцезащитные фильтры, предназначенные для яркого дневного света, снижают способность воспринимать визуальные стимулы. Чем ниже коэффициент пропускания света, тем сильнее уменьшается видимость. Солнцезащитные фильтры с коэффициентом пропускания света менее 80% не подходят для использования в сумерках и ночью.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не подвергайте очки воздействию прямых солнечных лучей! Если символы **F**, **B** и **A** не являются общими для защитного стекла и рамы, то полноценному средству защиты глаз должен быть присвоен более низкий уровень. Чтобы защита лица соответствовала символу области применения 9 (дуга при электрическом замыкании), должны иметь обозначение 2-1,2 или 3-1,2 и минимальную толщину 1,4 мм. Чтобы средство для защиты глаз соответствовало символу области применения 9 (расплавленные металлы и горячие твердые тела), как рамка, так и защитное стекло должны быть определены вместе с одним из символов **F**, **B** или **A**. Защитные стекла оптического класса 3 не предназначены для длительного использования, в отличие от стекла 1 класса, которые подходят для постоянного использования и стекла 2 класса, предназначенных для периодического использования. Средства защиты глаз, предназначенные для защиты от воздействия с высокой скоростью, используются вместе со стандартными корректирующими очками, могут переносить удар, вызывая опасность для пользователя. Если требуется защита от попадания частиц с высокой скоростью при экстремальных температурах, выбранное средство для защиты глаз должно быть помечено буквой **T** непосредственно после буквы,

ki, to niższy stopień powinieli być przypisany kompletnemu środkowi ochrony oczu. Aby osłony twarzy odpowiadały symbolowi obszaru stosowania 8 (łuk przy zwarciu elektrycznym), powinny mieć oznaczenie 2-1,2 lub 3-1,2 i minimalną grubość 1,4 mm. Aby środki ochrony oczu odpowia-łał symbolowi obszaru stosowania 9 (stopione metale i gorące ciała stałe), zarówno ramka, jak i szkła ochronne powinny być oznaczone razem jednym z symboli **F**, **B** lub **A**. Szybki ochronne klasy optycznej 3 nie są przeznaczone do długotrwałego stosowania w przeciwieństwie do szybki klasy 1, które nadają się do stosowania ciągłego oraz szybki klasy 2 przeznaczonych do stosowa-nia okresowego, nie ciągłego. Środki ochrony oczu chroniące przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości noszone wraz ze standardowymi okularami leczniczymi, mogą przenosić uderzenie, wywołując zagrożenie dla użytkownika. Jeśli wymagana jest ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach, wybrany środek ochrony oczu powinien być oznaczony literą **T** bezpośrednio po literze określającej symbol uderzenia, tj. **FT**, **BT** lub **AT**. Jeśli lita-er określająca symbol uderzenia nie znajduje się bezpośrednio przed uderzeniem, wtedy środek ochr-ny oczu może być używany jedynie do ochrony przed cząstkami o dużej prędkości w temperaturze pokojowej. Filtry określone w EN172 nie są odpowiednie do bezpośredniej obserwacji słońca (np. podczas zaciemnienia). Do tego celu powinny być używane filtry spalwalnicze o oznaczeniach od 12 do 16, opisane w EN169.

Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać na support.rawpol.com.

W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych czynników, należy pobrać nową wersję. Aktualne instrukcje udostępnione są na stronie rawpol.com lub support.rawpol.com. Niniejszą instrukcję oznaczono wersją w G.OPOO.107, gdzie G.OPOO oznacza identyfikator grupy towaru, a 107 kolejny numer wersji. Jeżeli oznaczenia wyjaś-nione w instrukcji nie są tożsame z oznaczeniami umieszczonymi na wyrobie będąc na opakowaniu, oznacza to, że możesz posiadać instrukcję użytkownika do innej partii towaru lub do innego to-waru. W przypadku gdy niniejsza instrukcja jest nieaktualna lub niewłaściwa do posiadanej partii, należy bezwzględnie posiadać aktualną/właściwą instrukcję użytkownika i zapoznać się z jej treś-cią. **Ne přistupujte do pracy bez upozornění ať s aktuální/vládní instrukcí uživatele NINIEJSZA INSTRUKCJE MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, AŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NIA, KĄDZY UŻYTKOWNIK PRODUKTU.**

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP, producentem lub upoważnionym przedstawicielem producenta w celu ich wyjaśnienia. Niniejsza instrukcja stanowi integralną część opakowania, będąc jednocześnie jego oznakowa-niem. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 art. 17 ust. 1 całość oznaczeń może nie zostać umieszczona na wyrobie. Opie opakowania w treści instrukcji jest informacją wyjątkową, także w przypadku gdyby zaistniały czynniki, które spowodowały, że oznaczenia na produkcie są nieczytelne. Wszelkie oznaczenia nieobjawione w niniejszej instruk-cji nie odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia. Produkt oraz jego opakowanie należy użytkować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Informacje doty-czące składu produktu oraz jego opakowania są dostępne na rawpol.com.

RU **ИНСТРУКЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**
Производитель: RAW-POL Stefański S.K.A., Julianów 50, 96-200 Julianów, Польша.
Этот продукт относится к средствам индивидуальной защиты (СИЗ), определенных в Регулаторными Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/425 + отвечает установленным этой. Он бы подраздел категории II.

Стандарты: EN 166:2001 „Индивидуальная защита глаз. Требования”; EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 „Индивидуальная защита глаз. Фильтры солнцезащитные для промышленного применения”.

Нотифицированный орган: SGS Fimko Ltd, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, номер

обозначающей символ удара, т.е. **FT**, **BT** или **AT**. Если буква, обозначающая символ удара, не находится прямо перед буквой **T**, то средство защиты глаз может быть использовано только для защиты от частиц с высокой скоростью при комнатной температуре. Указанные в EN172 фильтры не подходят для прямого наблюдения за солнцем (например, во время затмения). Для этой цели должны использоваться сварочные фильтры с маркировкой сварки от 12 до 16, как описано в EN169.

Доступ к декларации соответствия ЕС можно получить на support.rawpol.com.

В случае потери актуальности инструкции в результате изменений в законодательстве либо воздействия других факторов, необходимо скачать новую версию. Актуальные версии инструкций доступны на веб-странице rawpol.com или support.rawpol.com. Настоящая инструкция обозначена версией в G.OPOO.107, где G.OPOO указывает идентификатор группы товаров и 107 – очередной номер версии. Если знаки описаны в инструкциях не то же самое как указанные на товаре или на упаковке, это означает, что у вас может быть инструкция к другой партии или другому товару. Если инструкция неточная/неправильная к обладателю партии товара, необходимо обязательно приобрести текущую/правильную инструкцию и ознакомиться с ее содержанием. **Не пытайтесь работать, не зная текущей/правильной инструкции использования!**
НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ МОЖЕТ МНОГОКРАТНО КОПИРОВАТЬСЯ С ЦЕЛЮЮ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЕЕ СОДЕРЖАНИЕМ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОДУКТА.

В случае каких-либо сомнений следует связаться со специалистом по вопросам безопасности труда, производителем либо уполномоченным представителем производителя для их выяснения.

Настоящая инструкция является интегральной частью упаковки, будучи в то же время ее маркировкой. В соответствии с Регулаторными Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/425 c.17 п 1 все обозначения могут не быть размещены на изделии. Описание маркировки в содержании инструкции является связующей информацией, также в случае появления факторов из-за которых обозначения на продукте были бы не разборчивыми. Все обозначения, не объясненные в настоящей инструкции, не относятся непосредственно либо посредственно к безопасности и здоровью. Продукт, а также его упаковку следует утилизировать согласно действующим местным предписаниям. Информация о составе продукта, а также его упаковки доступна на сайте rawpol.com.



📄 Online-instruktion on: 📄 Online-Anleitung auf: 📄 Instrukcja online na: 📄 Олайн-инструкция по: 📄 Instruktjón online pe: 📄 Олайн наваен на: 📄 Online instruke na: 📄 On-line vyučba na: 📄 On-line oktatás: 📄 Internetne instrukcija apie: 📄 Tiesšaisais apraksts par: 📄 Online-bpe: 📄 Інтернет інструкція на: 📄 Instruktjón online pe: 📄 Олайн інструкція на: 📄 Špletna navodila na: 📄 Instruktjón en ligne en: 📄 Online-Anleitung auf: 📄 Online-instruktion pe: 📄 Instruktjón en ligne sur: 📄 Online-instruktion på: 📄 Online-opetus: 📄 Online-instruktion på: 📄 Çevrimiçi talimat: 📄 Нелектронічна інструкція: 📄

SUPPORT.RAWPOL.COM