

S2 = jak S1 + odporność części wierzchniej na przenikanie i absorpcję wody
S3 (wkładka metalowa typ PI, S3L (wkładka niemetalowa typ PL), S3S (wkładka niemetalowa typ PS) = jak S2 + odporność spodu

