

Im timpul efectuării muncii trebuie de asemenea să se atragă atenția asupra păstrării funcțiilor de protecție. Pierderea proprietăților de protecție, indică uzarea produsului. Nu utilizați un produs deteriorat sau uzat. Produsul nu posedă echipament suplimentar sau echipare suplimentară.

Materialele din care este efectuat produsul nu trebuie să influențeze negativ sănătatea și igiena utilizatorului. Cu toate acestea, orice substanță din care este executat materialul produsului sau care este un component al produsul poate fi aerigen, cum ar fi bumbacul, pielea, piesele metalice, latexul, coloranții, etc. Persoanelor deosebit de vulnerabile li se recomandă înainte de utilizarea produsului, să efectueze un test al produsului sau să consulte în prealabil un medic.

Dimensiuni: Produsul trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare, care trebuie asigurată măsurându-l înainte de incertput muncii. Mărimea produsului este indicată nemijlocit pe produs sau pe eticheta exterioră, sau pe ambalaj. Dimensiunile disponibile sunt indicate în câmpul SIZES. Integra gama de mărimi este indicată în tabelele disponibile pe rawpol.com.

Curățarea, întreținerea și dezinfectarea: Recomandările privind întreținerea și curățarea sunt indicate pe eticheta produsului respectiv. Se recomandă utilizarea agenților de curățare și întreținere disponibili în comerț pentru tipul respectiv de material, care nu au o influență negativă asupra utilizatorului. Produsele care nu dețin eticheta de instrucțiunea de întreținere și curățare, trebuie curățate doar cu ajutorul unei pânze umede și moi, apoi, trebuie uscate desface. Nu se recomandă utilizarea metodelor dezinfecție și a agenților de dezinfecție suplimentari, deoarece pot duce la mi-cșorarea gradului de protecție.

Pictogramae pentru întreținere, curățare cu o explicație:

☒ - spălare la o temperatură de până la 40°C, ☒ - nu înalbiti / cloriți, ☒ - nu centrifugați, ☒ - Nu călcați, ☒ - Nu curățați chimic.

Condiții de depozitare: Produsul trebuie păstrat la o temperatură adecvată, într-un loc uscat, bine ventilat. Prea multă umiditate, temperatură prea mare sau scăzută sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea acestora. Producător nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea necorespunzătoare a produsului depozitat. Acest lucru poate reduce nivelul de protecție a produsului.

Tipul de ambalaj: Se recomandă distribuirea (inclusiv transportul) acestui produs în ambalaj din carton sau folie. Încă-rcarea, transportul și descărcarea trebuie să se desfășoare în condiții care protejează de umezeală, murdărie și deteriorări. **Perioada valabilitate** poate fi evaluată pe baza consumului al produsului. Din cauza intensității de exploatare diferite și a factorilor de mediu, precum lumina solară, ploaia etc. nu este posibilă indicarea unui termen convelct. Produsul își păstrează proprietățile de protecție când prejudicial care nu poate fi îndepărtat fără a scădea nivelde de protecție. Apari-rea unor deteriorări mecanice cauzează că produsul ar trebui să fie supus unui proces de reparare sau imediat retras din uz. Cu o durată de depozitare adecvată, timpul de păstrare a produsului poate dura până la 10 ani de la data producerii (în cazul îmbrăcăminței care conține polietilen până la 6 ani).

Data producției este indicată pe ambalajul comun sau pe produs. Aceasta este indicată împreună cu numărul lotului de ex. **290120191234**; explicație: a treia și a patra cifră indică luna producției, iar celelalte patru cifre indică anul producției. Celelalte cifre împreună cu cele de mai sus, indică numărul lotului.

Accesul la declarația UE de conformitate poate fi obținut la support.rawpol.com.

În cazul în care prezenta instrucțiune devine neactuală în urma modificării legii sau a altor factori, trebuie preluată o nouă versiune. Instrucțiunile actuale sunt accesibile pe pagina rawpol.com sau support.rawpol.com. Acest manual este marcat cu versiunea v.B.C1.C.112, unde B.C1.C este identificatorul grupului de produse și 112 numărul versiunii ulterio-are. Dacă simbolurile prezentate în instrucțiune nu corespund simbolurilor indicate pe produs sau ambalajul acestuia, înseamnă că sunteți în posesiunea unui instrucțiuni de utilizare pentru un alt lot de produse sau a altui produs. În cazul în care, instrucțiunea nu este actuală sau nu corespunde lotului de marfă pe care îl dețineți, trebuie să obțineți neapărat instrucțiunea de utilizare actuală/corespunzătoare și să vă familiarizați cu aceasta. **Nu începeți munca fără să citiți in-strucțiunea de utilizare actuală și corespunzătoare!**

PREZENTA INSTRUCȚIUNE POATE FI MULTIPLICATĂ, PENTRU CA FIECARE UTILIZATOR SĂ POATĂ LUA CUNOȘTINȚA DE ACEST PRODUS.

În caz de apariție a incertitudinilor, consultați un specialist în domeniul Securității și Igienei Muncii, producătorul sau un reprezentant autorizat în scopul de explicare a acestora.

Explicația simbolurilor utilizate: CODE - cod de marfă al produsului, MĂRIM - gama de mărimi disponibilă, COLOURS - gama disponibilă de culori, PACKING - cantitatea de produs în cele mai mici ambalaje/bucăți în cutie, STANDARDS - standardele, ☒ - linie de produs, ☒ - simbolul de conformitate, ☒ - numărul lotului, ☒ - data producției, ☒, ☒ (reis) - simbolul de identificare a producătorului, ☒ - citiți instrucțiunea de utilizare, ☒ - instrucțiuni online, ☒ - semnul de acordantă, ☒ - codul de conformitate al Uniunii Vamale, ☒ - marca de conformitate ucraineană, ☒ - Semnul conformității Marii Britanii

Această instrucțiune constituie o parte integrată a ambalajului și reprezintă în același timp marcarea acestuia. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 Al Parlamentului European și Al Consiliului articolul 17 și cu alineatul 1, nu toate simbolurile pot fi amplasate pe produs. Descrierea simbolurilor în textul instrucțiunii este o informație obligatorie, deoarece în cazul în care din cauza unor anomalii factori simbolurile de pe produs sunt ilizibile. Toate simbolurile care nu-s-unt folosite în această instrucțiune nu se referă direct sau indirect la siguranță și sănătate. Produsul și ambalajul său tre-buie să fie eliminate în conformitate cu reglementările locale. Informații referitoare la compoziția produsului și ambalajul acestuia sunt disponibile pe rawpol.com.

UA INSTRUCȚIA TA INFORMAȚIA PENTRU CUSTUMER

Vyrobník: RAW-POL STEFAŃSKI S.K.A., Julianów 50, 96-200 Julianów, Polonia.

Daniý výrobù náleží k klasu zasoóib individuálného zaxistu 313 (C13), vzácných vzhledem k Regamént Evropského Parlamentu Ta Rady (CE) 2016/425 a vñdávadé vñkazám postanovu a Reglamént pro 313 2016/425, vñnesení dle zákony Velikobritánie ta zménění. Náleží k výrobu I-II kategorie – výklučno dle vñkorystání v umovach minimálného riziku.

Standartý: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Oðýr zaxisnýh. Zágalnýh vñmogh“; EN ISO 12947-2:2016 „Tekstilh. Vñznachéná stýkostí dle stíráníh tñkáníh metodoh Martindale. Častina 2: Vñznachéná zrazka zlamu“; Vñtřníh tñkáníh specifíciáh výrobníka: RS22301-2018, RS22302-2018, RS22303-2018.

Výrobù/Opis: Zaxisnýh oðýr. Detailná informáciáh pro vlastností výrobu i ýhoh charakteristika rozmířená nářím na vñstřníh rawpol.com

Príznačení výrobu: Výrobù náleží k zasoóib individuálného zaxistu, príznačeníh dle zabezpečení zaxistu korystuvána výklučno v umovach minimálných rizikáh, napríklad: povrchové mechané poškozeníh, ják ne potřebyúh medíciné dlopmohi, napríklad, podřláníh, spríchněníh postýními přerýchodami abo vñkláním píd čas sadívnícíh; kontakty s gármích povrchómíh, k to ne převrhícíúh 50°C (čas expozíciáh dle kontakty s gármích povrchómíh protígoh testu stanovíh 30 sekund); atmosférných umov, ják ne maóh extrémálného charakteru, toúh chladná temperatura vñř -5°C při seredníh intenzívnostíh roboty. Robochík čas záležím víd gármích faktorú, takéh ýk potřebyúh vñtř abo charakteristík okremého korystuvána abo roboteh seredíním, tomo ýhoh točno ne možná točno vñznáchít. Býřh datumúh informáciáh pro umovh provedeníh výrobyúh, možná otmírati na saítu rawpol.com abo bezpósredně víd výrobníh, uovnováženého představníh výrobníka abo uovnováženého distribútórh. Rívněh zaxistu býv otmíráníh na osnové testúh, provedeníh vñdávnoú dle umov, opísáníh v normah/specifíciáh, dlo kých umovh zastoovuyúh. Produkt zabezpečé zaxím víd vñřezadáných rizikáh i príznačeníh dle vñkorystáníh v seredíních, v kých umovh vñniknúh. Býřh láska, zavřídí provedóh oðýrúh riziku v pevnomu robóchnom seredíním, cožh převrhícít, kým zabezpečéh produkt zaxím víd usíh rizikáh, nãvných v danóm seredíním.

Omezeníh na vñkorystání: Ne vñkorystovúte ýeý produkt, křím vñdávnoú dle cíľného príznačeníh, rekomendáciáh, nãvedeníh u instrukciáh, v seredích umovach a vysokého riziku dle ýhoh dorečno zastoovátíh zãhodi dle zaxistu okremých kategorií III a II) i kóli tím roboty povázáníh z rizíkom zakuporováníh produktu rukohímíh obkětmíh, napríklad, rukách zãstípných mářím, ják povázáníh z nebezpečnoú dle zdravíh ýb abo bezpěkí. Čeý výrobù ne zãchícíe častím tñla, ják vñn ne ochlópne. Zaxím víd rizikáh ta nebezpěk, ne zãznáčeníh u instrukciáh, ne gárantuýteř.

Príznačeníh na vñkorystání: Ne vñkorystovúte ýeý produkt, křím vñdávnoú dle cíľného príznačeníh, rekomendáciáh, nãvedeníh u instrukciáh, v seredích umovach a vysokého riziku dle ýhoh dorečno zastoovátíh zãhodi dle zaxistu okremých kategorií III a II) i kóli tím roboty povázáníh z rizíkom zakuporováníh produktu rukohímíh obkětmíh, napríklad, rukách zãstípných mářím, ják povázáníh z nebezpečnoú dle zdravíh ýb abo bezpěkí. Čeý výrobù ne zãchícíe častím tñla, ják vñn ne ochlópne. Zaxím víd rizikáh ta nebezpěk, ne zãznáčeníh u instrukciáh, ne gárantuýteř.

rawpol.com alebo priamo od výrobu, autorizovaného zástupcu výrobu alebo autorizovaného distribútora. Úroveň ochrany sa získala na základe testov vykonaných podľa podmienok opísaných v normách/specifikáciách, na ktoré sa vzťahujú. Výrobok poskytuje ochranu proti vyššie uvedeným rizikám a je určený na použitie v prostredí, v ktorom sa vyskytujú. V danom pracovnom prostredí vždy vykonajte posúdenie rizika, aby ste overili, či výrobok poskytuje ochranu pred všetkými rizikami, ktoré sú v tomto prostredí k dispozícii.

Omeadenia: Nepoužívajte výrobok inak ako v súlade so zamýšľaným účelom, odporúčaniami v návode, v priemerných podmienkach a vysokými rizikami (pre ktoré je vhodné aplikovať opatrenia na ochranu jednotlivých kategórií II a III) a ak sa tým práve týka rizika spojenia výrobku s pohyblivými predmetmi, napríklad pohyblivými časťami strojov, ktoré sú spojené so zdravotným alebo bezpečnostným rizikom. Tento výrobok nechráni časti tela, ktoré nezakrýva. Ochrana pred rizikami a nebezpečenstvami, ktoré nie sú uvedené v pokynoch, nie je zarúčená.

Použitie a obsluha: Tento výrobok je prostriedkom osobnej ochrany s jednoduchou konštrukciou, ktorého úroveň účinnosti voči minimálnym ohrozením môže užívateľ sám posúdiť. Na osobnej zodpovednosti užívateľa závisí zarúčenie ochrany funkcie výrobku. Výrobok je určený na nosenie. Výrobok je nutné obliecť na seba. Ak má výrobok akékoľvek zapnutí, je nutné ich zapnúť/zasunúť. Ak má výrobok časti na zaviazanie, je nutné ich zaviazat. Je nutné dbať na to, aby bol obliečený výrobok pre používateľa pohodlný, a umožňoval nerušený pohyb (na tento účel je nutné nastaviť regulácie všetkého druhu, pokiaľ je ním výrobok vybavený). Za účelom odobrania výrobku je nutné najprv rozopnúť/rozsunúť všetky štrky zapnuté/zasunuté zapnutia a rozviazať štrk zaviazané prvky, pokiaľ je takými výrobok vybavený. Ak je výrobok nosený spolu s inými prostriedkami osobnej ochrany, je nutné dávať pozor na to, aby boli zabezpečené všetky ochranné funkcie podľa určenia. V každom prípade požiadavky majú prvoradnosť. Pred použitím užívateľ na vlastnú zodpovednosť zistí, či je výrobok vhodný k daným činnostiam, či je kompletný, a či sú zarúčené všetky ochranné vlastnosti. Je nutné zistiť, či neobsahuje poškodenia, ktoré by mohli mať vplyv na ochranné funkcie (napr. prasknutie, diery, roztrhnuté švy, poškodené zapnutie, odreniny). Ak takýto negatívny vplyv existuje, pred použitím je nutné uviesť výrobok do pôvodného správneho stavu (na tento účel kontaktujte výrobcu alebo oprávneného zástupcu výrobcu), a ak to nie je možné, je nutné ho vymeniť. Počas práce je tiež nutné dbať na zachovanie ochranných funkcií. Strata ochranných vlastností znamená, že výrobok je opotrebovaný. Nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný výrobok. Výrobok nemá dodatočné vybavenie ani náhradné časti.

Materiály, z ktorých je výrobok zhotovený, by nemali mať negatívny vplyv na zdravie alebo hygienu užívateľa. Avšak každá látka obsiahnutá vo výrobku, či ktorá je súčasťou výrobku, môže byť alergénom, napr. bavlna, kôža, kovové prvky, latex, farbivá apod. Osobám obzvlášť citlivým sa pred použitím odporúča skoršie otestovanie výrobku či lekársku konzultáciu.

Veľkosť: Výrobok musí mať príslušnú veľkosť, ktorou je nutné zistiť jeho vyžukosáním pred začatím práce. Veľkosť je uvedeá priamo na výrobku alebo na vnútornnej etikeťe alebo na obale. Dostupný rozsah veľkostí je uvedený v poli SIZES. Plynosť veľkostí je uvedený v tabuľkách na rawpol.com.

Čistenie, údržba a dezinfekcia: Doporučení týkajúce sa údržby a čistenia sú uvedené na etikeťe k danému výrobku. Opatrenia na použitie čistiacich prostriedkov a prostriedkov údrby pre daný materiál, ktoré sú všeobecne dostupné na trhu, a ktoré nemajú negatívny vplyv na užívateľa. Výrobky, ktoré nemajú etikeťu s návodom pre údržbu a čistenie, je nutné čistiť iba pomocou vlhkej, mäkkej handičky, a súšit v rozloženom stave. Neodporúča sa použitie žiadnych dodatočných metód dezinfekcie a dezinfekčných prostriedkov, môže to mať za následok zníženie úrovne ochrany.

Piktogramy pre údržbu a čistenie s vysvetlením:

☒ - pranie pri teplote do 40°C, ☒ - výrobok sa nesmie bieliť, ☒ - výrobok sa nesmie bieliť, ☒ - Výrobok sa nesmie zehliť, ☒ - Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.

Skladovanie: Výrobok skladovať pri správnej teplote, na suchom a dobre vetranom mieste. Príliš vysoká vlhkosť vzduchu, príliš vysoká alebo nízka teplota alebo intenzívne svetlo môžu mať nepriaznivý vplyv na kvalitu. Výrobca nenese zodpovednosť za kvalitu výrobku, ktorý bol skladovaný v rozpore s odporúčaniami. To môže znížiť úroveň ochrany produktu.

Druh balenia: Odporúča sa distribúciu (vrátane prepravu) tohto výrobku v obale z kartónu alebo fólie. Nakládku, prepravu a vykládku je nutné vykonávať za podmienok zabezpečujúcich pred namočením, zašpinením a poškodením.

Životnosť je možné odhadnúť na základe opotrebovania výrobku. Z dôvodu rozdielnej intenzity používania a vplyvu prostredia, ako pôsobenie slnečného žiarenia, zrážky a pod, nie je možné dobu trvanlivosti stanoviť presne. Výrobok si udržiava ochranné vlastnosti do okamihu poškodenia, ktoré sa nedajú odstrániť bez zníženia úrovne ochrany. V prípade mechanického poškodenia je potrebné výrobok opraviť alebo okamžite prestať používať. Pri správnom skladovaní môže byť doba skladovania výrobu kratšia ako 10 rokov od dátumu výroby (v prípade obliečenia obsahujúceho polyuretán do 6 rokov).

Dátum výroby je uvedený na hromadnom balení alebo na výrobku. Uvedené je spoločné s číslom šarže, napr. **290120191234**; vysvetlenie: tretia a štvrtá číslica určujú mesiac výroby, a ďalšie štyri číslice určujú rok výroby. Ostatné číslice sú v vyššie uvedenom útvare číslo šarže. V prípade, že sa tento návod stane neaktuálnym v dôsledku meniacého sa práva či iných faktorov, je nutné stiahnuť si nový verziu.

Prístup k vyhláseniu o zhode EU alebo zisk na adrese support.rawpol.com.

Aktuálne návody sú dostupné na stránkach rawpol.com alebo support.rawpol.com. Toto príručka je označená verzou v.B.C1.C.112, kde B.C1.C je identifikátor skupiny produktov a 112 následné číslo verzie. Ak označenie vysvetlené v návode nezhodí sa s označením uvedeným na výrobku alebo balení, znamená to, že môžete disponovať návodom na použitie pre inú šaržu tovaru či iný výrobok. V prípade, že je návod neaktuálny alebo nesprávny pre danú šaržu výrobku, je nevyhnutné získať aktuálny, správny návod na použitie a oboznámiť sa s jeho obsahom. **Nezačínajte prácu bez oboznámenia sa s aktuálnym /správnym návodom na použitie!**

TENTO NÁVOD JE MOŽNÉ LUBOVOLNE MNOŽIŤ, ABY SE S NIM MOHL SEZNÁMIŤ KAŽDÝ UŽÍVATEĽ VÝROBKU.

V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné kontaktovať odborníka z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, výroba alebo oprávneného zástupcu výrobcu za účelom ich vysvetlenia.

Vysvetlenie použitých symbolov: CODE - kód tovaru produktu, SIZES - dostupný rozsah veľkostí, COLOURS - dostupný rozsah farieb, PACKING - množstvo výrobku v najmenšom balení/množstvo v kartone, STANDARDS - standardy, ☒ - séria výrobku, ☒ - číslo šarže, ☒ - dátum výroby, ☒, ☒ (reis) - identifikačná značka výrobku, ☒ - oznámte sa s návodom na použitie, ☒ - on-line výučba, ☒ - označenie zhody, III - značka zhody Colne Únie, ☒ - ukrajinská značka zhody, II - značka zhody Veľkej Británie

Táto inštrukcia je neoddeliteľnou súčasťou obalu, a je zároveň jeho označením. V súlade s Nariadenie Európskeho Parla-mentu a Rady (EÚ) 2016/425 čl.17 bod 1, všetky značky nemusi byť umiestnené na výrobku. Popis označenia v obsahu inštrukcie je záväznou informáciou tiež v prípade výskytu faktorov, ktoré by spôsobili, že označenia na výrobku sú nečitateľné. Všetky opisy nevytvorené v tejto inštrukcii sa priamo alebo nepriamo nevzťahujú na bezpečnosť a zdravie. Výrobok a jeho obal je nutné zlikvidovať v súlade s platnými miestnymi predpismi. Informácie týkajúce sa zloženia výrobku a jeho obalu sú dostupné na rawpol.com.

HU GYÁRTÁS ÉS INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓKHOZ

Vyrobca: RAW-POL STEFAŃSKI S.K.A., Julianów 50, 96-200 Julianów, Lengyelország.

Ez a termék az Európai Parlament és a Tanács 2016/425 (EÜ) rendeletében meghatározott egyéni védésszóközökhöz (PPE) tartozik, és megfelel e rendelet irányelveinek és Az 2016/425 PPE-rendelet az Egyesült Királyság jogszabályaiba bevezet-e és módosítja. A termék I. kategóriájú besorolást kapott – csak minimális veszélyforrásra.

Szabványok: EN ISO 13688:2013+A1:2021 „Védőruhát. Általános követelmények”; EN ISO 12947-2:2016 „Textil. A szövetek kopásállóságának meghatározása a Martindale módszerrel. 2. rész: A minta lebontása.”; A gyártó belső műszaki speci-fikációi: RS22301-2018, RS22302-2018, RS22303-2018.

Termék/leírás: Védőruha. A termék részletes jellemzése a rawpol.com oldalon található.

Rendeltetés: Ez a termék egyéni védelem intézkedése, melynek célja a felhasználó védelme minimális veszélyekkel szem-ben, mint például: állandó katasztrofális sérülések, amelyek nem igényelnek orvosi segítséget; pl. Karcolások, amelyek következtében felületek akadályok támadnak, vagy amelyek a kérészkedés során okoznak; legfeljebb 50°C hőmé-rékletű forró felületekkel való érintkezés (a vizsgálat során a forró felülettel való érintkezés ideje 30 másodperc volt); nem szélsőséges jellegű légköri körülmények, azaz a -5°C-nál magasabb hővös hőmérséklet közepes munkaintenzitás

Exploktáció és obszolgoványzás: Vírőbű náleží k zasoóib individuálného zaxistu, konstrukciya danoho výrobu e neskladnú, rívněh ýhoh efektívností vñdávnoú minimálného nebezpečím korystuvám možo vñznáchít osobito. Korystuván nes osobitu vñdávnoúnosť za zabezpečení zaxisných funkcií výrobu. Vírőbű príznačeníh dle nosínáh. Vírőbű potřeboú odjímáti na sebe. Jáko vírőbű místít zaxisnéh, potřeboú íh zãstěbníh. Jáko vírőbű místít leme-nty (regulacióm rozmír výrobu za dopomógho dodátěk). Dle zñtíh výrobu slíd spóatúh rozstěbnímí poperedyh zãstěbním zãstíbkí ta rozvázáníh sým poperedyh zavázáníh eleméntyh, (při nãvnostíh). Jáko exploktáciya výrobu přerýcháděh íhoh zãsobí zasoóib individuálného zaxistu, slíd zvernúti uvágy ne té, což bôh gárantíya zabezpečeníh spílých zaxisných funkcií vñdávnoú z príznačeníh. Slíd zãznáčení, což zabezpečeníh vñmóh matímútyh pórýchříděh zãnãčeníh. Před vñkorystáníh korystuván osobito i z plovnoú vñdávnoúnosťh převrhícít príznačítíh výrobu dle přerýcháděbých robóchných funkcií, ýhoh komplexnístáh ta gárantíu sým zaxisných funkcií výrobu. Slíd převrhícít, kým vírőbű nemáo poškozeníh, ják mógúh b mátyh negatívnyh vñplyv na zaxisníh funkciíh (například, trñníh, dírkách, rozřízáníh švůh, poškozeníh zãstěbníh, saděh). Jáko vñmíněh takéh negatívnyh vñplyv, před vñkorystáníh osobito představníh tovar u pevnomúh pravidlómúh vñgládí dle ýhoh potřeboú zavázáníh z výrobnóm, abo ýhoh uovnovážením představním, při nemóhlostíh, slíd zãznímáti na íhñíh. Pídãch vñkorynáníh robót neobídno zvernúti uvágy na zberěcheníh zaxisných funkcií. Vtrãta zaxisných vlastnostíh óznãchíměh znóženíhãh produktúh. Ne vñkorystovúte poškozeníh či znóženíh vñrobíh. Dodatkovýh ínvénãr ta zãmíníhãh častím ne vñdóhãt do komplexu.

Materiãl, z kých vñkorynãno vírőbű, ne povínníh stanovíti nebezpěku dle jítíhã ta gígiéníh korystuvána. Ondãk vñmíst rěčovín u materiãl, z kých vñkorynãno vírőbű, ta kã e sklãdovãno výrobu možo býv alergénom, například, bavovãna, škírã, metalé, eleménty, lateks, bãrvník i t.l. Nadvñznãno vñzãlímím osobãm rekomendúteřh před vñkorystãníhã poperedyh protěstuvátíh produkt abo zvernúteřh za konsultáciã dlo lãkãřã.

Rozmír: Vírőbű povínníh býti vñdávnoúh rozmírúh, jákíh neobídno pravidlómúh vñbrãti, tomo před počãtóm robít ód slíd prímírãti. Informáciáh pro rozmír výrobu rozmířenáh bezpósredně na vñrobí abo na etikeťíh vseredíníh výrobu, abo na pakéti. Informáciáh pro rozmíráníh asortíměnt rozstěbním u stovpí z nãzovõu SIZES. Informáciáh pro plovny rozmíráníh asortíměnt rozmířenáh v tabuľkách, dostupných na stráncím rawpol.com.

Doplad ta dezinfekciya: Rekomendáciya cožh zberěgátíh ta dloplãd vãznãní na etikeťíh výrobu. Zágalom rekomendúteřh zãstovovátíh dostupníh u prodãch zñstíh zasoóib ta zasoóib po dloplãd, príznačeníh samě dle toh materiãlu, z kých vñgotovleno daníh vírőbű, a takoh povínníh býti neshídímím dle zdravíh korystuvána. Vírőbű, ják ne místít etikeťíh z ínstrukciõu po dloplãd, slíd čistítíh za dopomógho vñvolõg, mójõh gãnírkím, sushím u rozklãdenóm vñgládí.

Ne rekomendúteřh vñkorystãníh íhñích dodatkovýh metodíh dezinfekciyah ta dezínfekciójích zasoóib, óskílmíh çe možo vñplynúti na zñíženíhã rívněh zaxistu.

Píktogramy dle obszolgoványzãh, óvññených zãpõjñníh:

☒ - prãtíh při max.tém. 40°C, ☒ - zaboreno vñkorystovátíh vñdõbõlvãtíh/õlor, ☒ - hã vñdžímãtíh, ☒ - hã prevrhúteř, ☒ - Chímickíya zaboreniãna.

Zberěgátíh: Produkt neobídno zberěgátíh při vñdávnoúh temperaturí, v suchom, dobre provětrovãnomúh místí. Zãnadu vñsokã vñvolõgúh povãřã, zãnadu vñsokã abo nízkãh temperatura abo íntensívne osvíceníhã mógútyh negatívno vñplynúti na jákířh. Vírőbűk ne nesě vñdávnoúnosť za jákířh produktúh u vñpadku ýhoh zberěgátíhã vsuprém rekomendáciãh. Če možo zménímíti rívněh zaxistu produktú.

Víd pakety: Rekomendúteřh prodãž (vñkluçãh transportovãníhã) výrobu v kartonómúh pakéti abo v políetílenómúh pakéti. Zavãntãgãníhã, převěã ta rozvãntãgãníhã povínníh vñdõbuvãtíh v umovach zabezpečeníh zaxistu víd zamovãváníhã, zabřudzeníhã ta poškozeníhã.

Trávñlístěh exploktáciya: možná óvñmíti na pídãstíh znóženíhã produktú. U vñzãykú z rívnõu íntensívnoúh vñkorystãníhã i vñplyvom faktorúh navñkoshímím seredíním, takíh ýk sãníe sãnítíh, dõcí i t.l., nemóhívno vñznáchít konkretíh termín. Produkt zberěgã zãxísnih vlastnostíh do moménty poškozeníhã, ják nemóhívno usúnúti bez zñíženíhã rívněh zaxistu. Nãvnístěh mekãníhých poškozeníhã óznãchě, což produkt povínníh býti pídãdním remõntu abo negãívno vñyluçeníh e exploktáciyah. Při pravidlómúh zberěgátíh termíníh zberěgátíhã produktú možo stanovíti dlo 10 rokúh víd datíh vñgotovleníhã (u vñpadku odřýh, což místít políuretãn do 6 rokúh).

Data vñgotovleníhã: Kãznãna na zberímúh pakéti abo na vñrobí z nomerom partíh, **29.120120191234**; roz’ãsněníhã: tretã ta čtvěrtã čísícã óznãchújúh mĩsícýh vñgotovleníhã, nastúpníh čírtíh čísícã óznãchújúh rĩk vñgotovleníhã. Rěřtã čířř z vññevãnenímím ídèntífkújúh nomer partíh.

Dostup dle Deklaráciáh vñdávnoústíh ES možo otmírati na saítu support.rawpol.com.

Jãko ýeý posbík stãe zãstãrímím u rezul’tãtíhã zãmíníhã zãkoník u íhñích faktorúh, býřh lãskã, zavãntãgãh novúh versíõu. Potóchn ínstrukciyah dostupníh na vėb-saítu rawpol.com abo support.rawpol.com. Ýeý posbík plovnoúh versíõu v.B.C1.C.112, dle B.C1.C óznãchě ídèntífkújúh grúpyh produktúh, a 112 - nastúpním nomer versíõí. Dle óznãhíh pójñnõuýñhã v kervñnõuýtíhã ne s točõímím mãřuvãníhã, rozmířeníhã na vñrobí abo na upãkuvãí, çe óznãchě, což u vãs e ínstrukciáh po vñkorystãníhã dlo íhñíh partíh abo dlo íhñích tovarúh. Jáko kervñnõuýtã zãstãrío abo nepravílnõuýtã náležíhã, partíh plovnoúh absolutnõu přerýchãdãh nad potõchním/ãdèkvãtímím ínstrukciáh zã zãstovãníhã zã óvñznãmítíhã z ýhoh zãmířom. **Ne prístupãte dlo roboty, ne tñchújãh potõchníh/prãvídlníhã vñkãzákíh dle vñkorystãníhã!**

DANU INSTRUCȚIUNĂ MOŽNĀ NEODPORAZOVĀ KOPIJOVATI, ŠTO NADĀE KOŽNOMU KORISTUVACHEVI MOŽLIVĪSTĀ OZNAJOMITISĀ Z NĀEO.

V slucah kãkíh-ľibõh somenímíh sleduet svãzãt’sã sa so spõcialízmom po vñporosãh bezopãsnostíhã i gígiéníhã trũdã, proizvođitelom ľibõh uovnomõčenóm predstãvitelom proizvođitelã dlo íh vysvõteníhã.

Põjñneníhã symbolõv: CODE – tovarníh kód výrobu, SIZES – rozmíráníh asortíměnt, COLOURS – asortíměnt kõlõrõh, PACKING – kñlĩkútyh vñrobíh v nájmějším zã rozmírãm pakéti/kñlĩkútyh v kartonóhíh korobíh, STANDARDS – standãrtíh, ☒ – lĩnĩa produktú, ☒ – nomer partíh, ☒ – data vñgotovleníhã, ☒, ☒ (reis) – ídèntífkúciãníh kód výrobníhã, ☒ – plovnoúh óvñznãmítíhã z ínstrukciáh z exploktáciyah, ☒ – ónlãníh nãvãznãh, ☒ – zñãk vñdávnoústíhã, ☒ – zñãk dotrímãníhã Mĩtíngoh Sõõõu, ☒ – ukrãjńskĩh zñãk vñdávnoústíhã, ☒ – zñãk vñdávnoústíhã Velikobritãníhã Dãnã ínstrukciyah e nevĩdõu čĩstnõu upãkovkã, vñvãrõuõĩhã vñdõvãnõĩh zã mãřuvãníhã. Vñdávnoú dlo Reglaméntã Evropskéhoho Parlamentu Ta Rady (CE) 2016/425 st.17 ã.1 dõzovãt’õsã ne nãnosíti na vírõbű vñř mãřuvãlých zñãkõh. Opis mãřuvãníhã v zãmístíh ínstrukciáh e obvõjãvõuõ, takõ í v tomu vñpadku, kõlĩ b vñniknĩlĩ čĩnníkĩh, ják sprĩchnĩlĩhã nerõzbrĩvĩst’õhã pozãnãhã na vñrobí. Bũd’-jãk pozãnãeníhã, ják ne bũdũt’õhã põjñsnĩhã dle ínstrukciáh, ne vñplyvãt’õhã bezpósrednõu abo oposẽdovãnõu na bezpě