

Depozitare: Produsul trebuie păstrat la o temperatură adecvată, într-un loc uscat, bine ventilat. Prea multă umiditate, temperatură prea mare sau scăzută sau lumina intensă pot afecta negativ calitatea acestora. Producătorul nu își asuma responsabilitatea pentru calitatea necorespunzătoare a produsului depozitat. Această poate scădea nivelul de protecție al mânușilor.

Tipul de ambalaj: Se recomandă distribuirea (inclusiv transportul) acestui produs în ambalaj din carton sau folie. Încălcarea, transportul și descărcarea trebuie să aibă loc în condiții de protecție împotriva umezelii, murdăriei și deteriorării.

Perioada de valabilitate trebuie să fie evaluată pe baza consumului al produsului. Din cauza intensității de exploatare diferite și a diferențelor în mediul de lucru, precum și în condițiile de depozitare, nu este posibilă indicarea unui termen concret. Produsul își păstrează proprietățile de protecție când produsul care nu poate fi îndepărtat fără a scădea nivelul de protecție. Apariția unor deteriorări mecanice cauzate de produsul ar trebui să fie supus unui proces de reparare sau imediat retras din uz. Cu o durată de depozitare adecvată, timpul de păstrare a produsului poate dura până la 6 ani de la data producerii (în caz că mânușilor care conțin poliuretane până la 3 ani). Această perioadă poate fi prelungită prin efectuarea unor teste adecvate. Depozitarea nu va afecta în mod semnificativ caracteristicile mânușilor în perioada indicată mai sus, dacă condițiile de depozitare sunt conforme cu cerințele acestor instrucțiuni. Nu sunt necesare condiții speciale de depozitare.

Data de fabricație este indicată pe ambalaj sau pe produs. Este prezentată cu numărul lotului, de exemplu, **290120251234**; explicație: cifrele treilea și al patrulea identifică luna de producție, și în următorii patru cifre se identifică anul de fabricație. Cefele cifre cu numărul lotului identifică numărul de serie.

Accesul la declarația UE de conformitate poate fi obținut la support.rawpol.com.

În cazul în care acest ghid va deveni neactuală ca urmare a schimbării legii sau de alti factori, ar trebui să descărcăți versiunea cea mai recentă a instrucțiunilor de utilizare de la support.rawpol.com. Dacă instrucția a fost determinată ca versiună v.A.C1G.112, unde A.C1G indică identificatorul grupului de elemente și 112 este numărul de versiune pe rând. **Înainte de a începe lucrul, verificați că aveți instrucțiunile actuale/corecte de utilizare a avut loc bunurile, vă rugăm să consultați conținutul său, și salvați-l întru viața de protecție a plantelor.** În cazul în care semnele sunt explicate în instrucțiunile nu sunt la fel ca și acestea pe produs sau pe ambalaj, acesta înseamnă că aveți manual de instrucțiuni pentru un alt lot sau mai multe bunuri. În orice caz, este necesar să contactați persoana care le-a furnizat instrucțiunile sau producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului pentru a primi documentul pentru lot, care au. Este esențial pentru a verifica dacă aveți instrucțiunile actuale/corect pentru utilizare pentru bunuri definite. În caz în care proprietarul este ceva învechi sau incorectă a definit lotul trebuie să se obțină cu stricte instrucțiunile actuale/corect pentru utilizare și să vă familiarizați cu conținutul acestuia. **Nu încercați să lucrați fără să știe actuale instrucțiunile/corecte pentru utilizare!**

ACEASTA INSTRUCȚIUNEA POATE FI REPRODUSE DE MAI MULTE ORI, CA SE ȘTIE PE EA FIECARE UTILIZATORUL PRODUSULUI. În cazul apariției unor modificări, conținutul este actualizat în documentul Securității și Igieniei Muncii, producătorul sau reprezentant autorizat în scopul de explicare a acestora.

Legenda a probei etichetelor: [A] - codul produsului, [B] - mărimea, [C] - semnul de acordantă, [D] - înaințe de utilizare consultată instrucțiunea, [E] - simbolul de identificare Producător, [F] - marca de conformitate europeană, [G] - codul de conformitate al Uniunii Vamale, [H] - marca de conformitate a Marii Britanii.

Explicația simbolurilor folosite: CODE – codul produsului, NUMBER – numărul de articol, SIZES – gama disponibilă de dimensiuni, COLOURS – gama disponibilă de culori, PACKING – cantitatea de produs în pachet cel mai mic/cantitatea în cutie, STANDARDS – standarde,  – numărul lotului,  - data producției,  (REIS) – simbolul de identificare Producător,  – linia de producție,  - se vede instrucțiunile de utilizare,  - instrucțiuni online,  - C – semnul de acordantă,  - cod de conformitate al Uniunii Vamale,  - marca de conformitate europeană,  - marca de conformitate a Marii Britanii

Această instrucțiune constituie o parte integrantă a ambalajului și reprezintă în același timp marcaea acestuia. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 Al Parlamentului European și Al Consiliului articolul 17 și cu alineatul 1, nu toate simbolurile pot fi amplasate pe produs. Descrierea simbolurilor în textul instrucțiunii este o informație obligatorie, inclusiv în cazul în care produsul este unor anumitor factori simbolurilor de produs sunt utilizabile. Toate simbolurile care nu au fost explicate în această instrucțiune nu se referă direct sau indirect la siguranță și sănătate. Produsul și ambalajul său trebuie să fie eliminate în conformitate cu regulamentele locale. Informații referitoare la compoziția produsului și ambalajul acestuia sunt disponibile pe rawpol.com.

UA INSTRUCȚIUNEA TI INFORMAȚIA PENTRU CUMĂTORIVACH

Виробник: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYNĄ, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polonia.

Даний виріб належить до класу засобів індивідуального захисту ЗІЗ (СІЗ), визначених в Регламент Європейського Парламенту Та Ради (ЄС) 2016/425 і відповідає вказівкам постанови в Регламенті про ЗІЗ 2016/425, внесений до закону Великобританії та змінений. Належить до виробів І-ї категорії – виключно для використання в умовах мінімального ризику.

Стандарти: пр EN ISO 21420:2018 "Захисні рукавички – Загальні вимоги та метод випробування"; Внутрішня технічна специфікація виробника: RS21301:2018, RS21302:2018.

Продукт/опис: Рукавици захисту. Детальну характеристику продукту представлено на rawpol.com.

Призначення: Виріб належить до засобів індивідуального захисту, призначений для забезпечення захисту користувача виключно в умовах мінімальних ризиків, наприклад: поверхневне механічне пошкодження, які не потребують медичної допомоги, наприклад, подрапини, спричинені постійними перешкодами або викликані під час сядіння/встаю, контакту з гарячими поверхнями, що не перевищують 50°C (час експозиції для контакту з гарячими поверхнями протягом тесту становив 30 секунд). Зручність згідно EN ISO 21420:2020 – рівень дієвості (від 1 до 5): 4. Рівень захисту був отриманий на підставі тестів, проведених відповідно до умов, описаних у нормах/специфікації, до яких вони застосовуються (ці умови не обов'язково відображають фактичні умови роботи). Продукт забезпечує захист від вищезгаданих ризиків і призначений для використання в середовищі, в яких вони виникають. Оцінка ризиків завжди повинна проводитися в певному робочому середовищі, щоб переконатися, що виріб забезпечує захист від усіх небезпек, що існують у цьому середовищі, та оцінити, які додаткові ЗІЗ слід використовувати з рукавичками для забезпечення оптимального рівня захисту.

Обмеження: Не використовуйте цей продукт, крім відповідно до цілового призначення, рекомендацій, наведених у інструкції, в середніх умовах та високого ризику (для чого доречно застосовувати заходи для захисту окремих категорій II та III) та якщо є ризик, що продукт може бути спільним рухомими об'єктами, наприклад рухоми частини машини. Цей виріб не захищає частини тіла, які він не охоплює.

Користування та обслуговування: Від особистої відповідальності користувача залежить гарантування якісної функції виробу. Вибірючи виріб, слід зв'язати на те, що він був зручний і не обмежує рух. Не забувайте носити рукавички на чистих руках. Щоб надіти рукавички, вміщайте в ті за п'язиця, насуньте рукавичку на протилежну руку і простягніть її над долонею. Зробіть те ж саме з другою рукавичкою. Перед використанням, закрипіть і відгрівайте її будь-які криплення або регулятори, якщо такі є, і після використання, розстібніть або розпустите їх, щоб забезпечити якість видалення перчаток. Щоб зняти рукавичку, вміщайтеся однією рукою за частину, що охоплює кінчики пальців, і знімайте її. Потім опорою пальців опирайтеся на великий палець і знімайте апарат від спеціального загроз, то щоб зв'язати те, що буде гарантовано спільні захисні функції залежно від призначення. У будь-якому випадку – перш ніж застосовувати. Перед кожним використанням користувач повинен на свій страх і ризик перевірити стан рукавичок, чи придатний виріб для роботи, чи осяснений він, і чи забезпечені всі захисні функції. Слід перевірити його на відсутність пошкоджень, які могли б мати негативний вплив на захисні функції (напр. тріщини, дірки, розривні шви, пошкоджені застібки, саден). Якщо мати місце таких негативний вплив, то перед використанням потрібно відновити первинний правильний стан виробу (для чого зверніться до спеціаліст з охорони праці, виробника або уповноваженого представника виробника, зміна кольору), у випадку відсутності такої можливості – виріб потрібно замінити. Під час роботи також слід звертати увагу на збереження захисних функцій. Втрата власних властивостей свідчить про те, що продукт відпрацьований. Не використовуйте пошкоджені чи зношені вироби. Виріб не має додаткового оснащення та замінних частин.

Матеріал, з яких виготовлено виріб, не повинні негативно впливати на здоров'я та гігієну користувача, якщо у нього немає алергії на будь-який з матеріалів, з яких виготовлено складу рукавичок. Потенційна рукавичка містить натуральний каучук / латекс, який може спричинити алергічну реакцію в деяких користувачів. Слід пам'ятати, що кожне речовина, що міститься в матеріалі виробу або в складовому продукту, може бути алергеном, наприклад, бавовна, шкура, металеві діти, латекс, натуральних каучук, барвники тощо, бавовна, шкура, металеві елемнти, латекс, барвники і т.п. У випадку особливо вразливих осіб рекомендується попереднє тестування продукту або консультація лікаря перед його застосуванням.

Розмір: Виріб повинен бути відповідного розміру, який необхідно правильно вибрати, тому перед початком

роботи рукавиці слід приміряти. Інформація про розмір виробу розміщується на зворотній стороні рукавиць або безосередно на виробі або на упаковці. Інформація про розмірний асортимент рукавиць міститься у стовпці з назвою SIZES. Таблиці розмірів рукавички, визначені на основі довжини та окружності руки, можна отримати на rawpol.com. У випадку рукавичок, для яких використовується система визначення розміру літер, окремі розміри відповідають цифровій системі за схемою: X5-6, S-7, M-8, L-9, XL-10, XXL-11.

Очищення, обслуговування та дезінфекція: Рів рекомендується чистити з використанням комерційно доступного чистячого засобу (наприклад, шптки, волога ганчірка або струшуванням поцю). Не мийте рукавички і використанням будь-яких концентратів і дезінфікуючих засобів на рукавичках, тому що це може мати ефект зниження їх рівня захисту. Для поліпшення гігієни на роботі рукавички слід одягати на чисті руки. З мркувань гігієни спільні рукавички слід замінити на нові.

Зберігання: Продукти необхідно зберігати при відповідній температурі, в сухому, добре провітрюваному місці. Занадто висока вологість повітря, занадто висока або низька температура або інтенсивне освітлення можуть негативно вплинути на якість. Виробник не несе відповідальності за якість продукту у випадку його зберігання всупереч рекомендаціям. Це може знизити рівень захисту рукавичок.

Вид упаковки: Рекомендується дистрибуція (в тому числі й транспортування) цього виробу в упакованій з картоно або плівки. Завантаження, транспортування та вивантаження повинні відбуватися в умовах, що захищають від мокрих, брудних та пошкоджень.

Термін використання можна оцінити на підставі зношення продукту. У зв'язку з різною інтенсивністю використання і впливом умов навколишнього середовища на результати зношування, такі як, наприклад, використання конкретних термінів. Продукт зберігає захисні властивості до моменту пошкодження, яке неможливо усунути без зниження рівня захисту. Наявність механічних пошкоджень означає, що продукт повинен бути підданий ремонту або негайно вилучений з експлуатації. При правильному зберіганні термін зберігання продукту може становити до 6 років від дати виготовлення (у випадку рукавичок, що містять поліуретан до 3 років). Цей період може бути продовжений шляхом проведення відповідних випробувань. Зберігання не буде суттєво впливати на характеристики рукавички протягом зазначеного вище періоду, якщо умови зберігання відповідають вимогам цих інструкцій. Спеціальні умови зберігання не потрібні.

Дата виробництва зазначена на збірній упаковці або на продукті. Дата представлена разом з номером партії, напр. **290120251234**; пояснення: третя й четверта цифра ідентифікують місяць, а чотири чергові цифри – рік виробництва. Інші цифри разом з вищезгаданими ідентифікують номер партії.

Доступ до декларації про відповідність ЄС можна отримати за адресою support.rawpol.com.

У випадку втрати оригінальної інструкції користувача, результати зношування або впливу інших факторів, необхідно скачати нову версію інструкції. Актуальні версії інструкцій доступні на веб-сторінці rawpol.com support.rawpol.com. Дана інструкція позначена версією v.A.C1G.112, где A.C1G являється ідентифікатор груп елементів і 112 – черговий номер версії. **Перед початком роботи переконатися, що у вас є поточні/правильні інструкції із застосування до виробу/а товар, будь ласка, зверніться до його змісту, і зберегти його для життя захисту рослин.** Де знаки описані в інструкції не те ж саме, вказані на маркуванні товару або на упаковці, що означає, що у вас є в керівництві з експлуатації іншої партії або інших товарів. у цьому випадку необхідно звернутися особа, яка надава вам інструкції або до виробника або уповноваженого представника виробника для того, щоб отримати цей документ за вантаж, який є. Дуже важливо, щоб перевірити чи є у вас поточні/правильна інструкцію з користування, що належать товарів. Якщо власник застарів або неправильно належить багато має бути суворо отримання поточних/правильна інструкції по застосуванню і ознайомитися з його змістом. **Не намагайтеся працювати, не знаючи поточні/правильні інструкції до використання!**

Дана ІНСТРУКЦІЯ МОЖЕ БАГАТОРАЗОВО КОПІЮВАТИСЯ З МЕТОЮ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЇЇ ЗМІСТОМ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ ПРОДУКТУ.

В разі будь-яких сумнівів слід консулюватися із спеціалістом по безпеці гігієни праці, виробником або уповноваженим представником від виробника для їх роз'яснення.

Легенда про зразок маркування: [A] – товарний код, [B] – розмір, [C] – знак відповідності, [D] – перед використанням ознайомитися з інструкцією, [E] – ідентифікаційний знак виробника, [F] – український знак відповідності, [G] – знак дотримання Митного Союзу, [H] – знак відповідності Великобританії.

Пояснення використаних символів: CODE – товарний код, NUMBER – артикульний номер, SIZES – доступний діапазон розмірів, COLOURS – доступна гама кольорів, PACKING – кількість продукту у найменшій упаковці/кількість у ящику, STANDARDS – стандарти,  – номер партії,  - дата виготовлення,  (REIS) – ідентифікаційний знак виробника,  – лінія продукції,  - ознайомтеся з інструкцією із застосування,  – онлайн навання,  - C – знак відповідності,  - знак дотримання Митного Союзу,  - український знак відповідності,  - знак відповідності Великобританії.

Дана інструкція є невід'ємною частиною упаковки, являється водночас і з маркуванням. Відповідно до Регламент Європейського Парламенту Та Ради (ЄС) 2016/425 ц.17 п.1 дозволяється не наносити на виріб всіх маркувальних знаків. Опис маркування в змісті інструкції є обов'язковим, також і в тому випадку, коли б виникли чинники, які спричинили неробочість позначень на виробі. Будь-які позначення, які не будуть пояснені в даній інструкції, не впливають безосередно або опосередковано на безпеку та здоров'я виробів. Виріб та його упаковку слід утилізувати згідно з діючими місцевими положеннями. Інформація, яка стосується складу виробу та його упаковки, доступна на rawpol.com.

CZ NÁVOD A INFORMACE PRO UŽIVATELE

Виробник: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYNĄ, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polska.

Тенто виробок патрі меє застосувати особні охрани (ООР) урчєні в Нахизєні Європєського Парламенту а Рады (ЄС) 2016/425 а спільну розу тіа нахизєні а Нахизєні о ООР 2016/425 в змєні закона Сполєного кралоўства і в змєні поздєjších прєдписів. Виробок бїл зафєдєн до категорїї I – поуєр по мїнїмалїм охрєнєнїм.

Standarty: пр EN ISO 21420:2018 "Охрєнєнє рукавічє - Обєснє позахавкы а зкушєбнї мєтєд"; Інтєрнї тєхнїчєскї спєцїфікачїя виробє: RS21301:2018, RS21302:2018.

Виробок/попїс: Охрєнєнє рукавічє. Подрєбнєа харєктерїстїка виробку є уведєна на rawpol.com.

Урчєнї: Тєнтє виробок є прєстєдкєм особнї охрани, урчєнїм к охрєнє ухїзєлє поуєє прєд мїнїмалїм охрєнєнїм пїкєжєма є напї: поврхєвє механїчєскє порєнєнї, кєтєрє нєувязуєтї лєкарськє попомє, напї. Скрєбєнєа зпусбєнєе тєрмєлї рєзєкєтїє мєжє зпусбєнїєм бєхєм захраднїчєнї, стїкє с хорькїмї поврхєм о тєплєтє нєпєшатєжї 50°C (добє експєрїє прї стїкє с хорькїмї плєчєм бєхєм тєсту бєлє 30 секунд). Обрєдєнє подлє EN ISO 21420:2020 – оурєвєнї оцїнєнї (од 1 до 5): 4. Оурєвєнї охрани бєлє зїкєзнєа на зїкєздєа зкушєкє прєвєдєнїє в соудєлє с подмїнкамї посамьїм о нєрмєх/спєцїфікачїїа, на кєтєрє сє вєзхуєтї (тїєтє подмїнкї нємусї нєтє одрєжє стєпєнєкє подмїнкї на прєацовїтї). Продукт покуьтє охрану протї вєсїх урчєнїєм нєбєзпєчєнї є у рчєнї к покуьтї в прєстїтєдє, вє кєтєрєх сє вєсхуєтї. Посоуєнїє рїзїкє у мєтєдї покуьтї прєвєдєнїє в данєм прєацовнїм сєрєдєвїшї є оурєвєнїє, зє оурєвєнїє, зє продукт покуьтє охрану прєд вєсїмї рїзїкї прїтємнїмї в данєм прєстїтїа, а посудїтї, якє далї ООР бї мєлє бїтї покуьтї з рукавічєм, абы бєлє зїкєзнєа оптїмалї оурєвєнї охрани.

Обмєднє: Нєпоуьтєтє виробок їнї нєз в соудєлє с замьїслєнїм оцєнєнїєм, допєрєчєнїєм в покуьчєх, в прємєрнєх подмїнках а поуьтєтє рїзїкє (прє кєтєрє в соудєлє аплїковєтє опєранїє к охрєнє єднєтлївєх категорїї II а III) а пєкуд єкстїтує рїзїкє, зє мєлє бїтї виробок зєчєхєн похїблївїмї прєдмєтї, напї похїблївє чєстї стрїжї. Тєнтє виробок нєохрєнї чєстї тєлє, на кєтєрє сє вєзхуєтєа.

Поуьтїє а обслухє: Зїкєзнїєнїє охрєнєнє функцїє виробку є зїкєзнєа на особнї оудєповєднєстї ухїзєлєчє. Прї вїбєрє виробку є нєтєнє зохлєдїтї, абы покуьтєвал похїдїє а вєбоду похїбу. Нєаопєрєнїє носїтє рукавічє на чїстїхь руках. Чєтє-їє тї насадїтє рукавічє, чєпєтє її за зєпєстї, прєтєнєтїєє сії рукавічє прїє дрєху руку а нєахїтєнїє її пєсїє руку. Тотє прєвєдєтє з рукувєдїє. Чєпєтє поуьтїєм урчємєтєє а нєаствєє прїєдмєтєа урчємєтєвал прїкєвє нєоїєчєх нєаствєє а поїєчєх поуьтїєм оурєвєнїє нєо уоувїтє, соє уоувїтє бєзпєрємлєнєо вїмїутїє рукавічє. Чєтє-їє рукавічєм садїтє, ухєпєтє єднєду руку чєстї поуьтїєм їїєчєкє прїєстїє а стїєнїєтїє їїєчєкє поустїє с дрєху вєтєрє. Пєкуд є виробок поуьтїєм сполє с охрєнєнїєм оурєвєнїє прїє зїкєзнїєм нєаствєє, є нєтєнє дїєтє позєр на тє, абы бїлї зїкєзнїє єєлєкє охрєнєнє функцїє в зїкєзнїєстї єїє урчєнї. В кєждєм прїпадє мєлє прїєднєтє похїблєтєа. Прїє кєждїм поуьтїєм ухїзєлєа зкєнтрєлїтує стєа рукавічє на вєлє стїєнїє рїзїкє, зєдєа є виробок вхїднїй по поуьтїє бєхєм тїє прєацовнїє дєбь, зєдєа є кємплєтнїє а зєдєа јоїє к дїспозїє вєсєхнєх бєзпєчєнїх прїкєвє. Мєлє бї зкєнтрєлєвалє, зєдєа нєдошє к покуьтїєнїє, кєтєрє бї мєхлє оувїтїє охрєнєнє функцїє (напї, прєаскїнїє, дїрїє, потєнєжє шьї, покуьтїєнїє шьї, скрєбєнєа, змєна барьї). Пєкуд єкстїтує тємєрє гєнєратїв їїєлє, прїє поуьтїєм їїє нєтє нєаувїтїє справнїє стєа виробку (зє тїмє оцєлєм кєнтєктуєтєа зє оцєлєм їєїєх вьїсвєтлєнїє оубнєрєкєа по бєзпєчєнїє а гїєїєнуа

прїє, виробчє їїє оувєрєнєнїє зєстєпує виробчє, а пєкуд тє нєоїєчє, є нєтєнє їїє вїмєнїє. Бєхєм прїєа є нєтєнє вїмєнїє ієтє зачєхуєнїє охрєнєнїє функцїє. Зїрєтєа охрєнєнїє влєстїєнїєа змєнєнєа, зє виробок бїлї опєрєбєнє. Нєпоуьтєтєа позкєжєнє нєо опєрєбєнїєм виробку. Виробок нєоабухєає дєдєчєтєа вїбєнїє аїє нєахїзнїє чєстїє.

Матєрієлє, зє кєтєрєх єє виробок виробє, бї нємєлє нєпрїєзлївє оувїтєвалє здравї нєо гїєїєнуа ухїзєлєчє, пєкуд нєїє алєргїчїє поуьтїє на нєкєтєрє з матєрієлї, кєтєрє поуьтїє соудєтїє рукавічє. Поуьрєнїє: рукавічє абухєає прїєрнїє каучук / лєтєк, кєтєрї мєлє у нєкєтєрєх ухїзєлєчї вьїполєтє алєргїчєскє рєакуьтєа. Пєамаутєа, зє кєждє лїєа оабушєнїє в матєрієлє продуктє нєо тєрчїє соудєа продуктє мєлє бїтї єлєгєн, напї: Бєлїна, кєтєрє єлєа нєо прїєзлївє вїтїє нєапрїєзлївє вїтїє на кєвалїтє. Вирєбє нєнєсє оудєповєднєа зє покуьтїєм прїєд поуьтїєм виробок оєтєаувєтє нєо є поурєдїє с лєкєчєм.

Рєзємьє: Виробок мусїтї мїє прїєлїшнєу вєлїкєстї, кєтєрє є нєтєнє прїєзпєсїбїтїє попомєчї зїєстїєнїє оурєвєнїє вєлїкєстїє а вьїкєзуєнїє прїєд зєхїзєнїє прїєа. Вєлїкєстї виробчїє є уведєна на вїтнїтїє вїлєчє нєо прїємєа на виробку нєо на обалє. Доступнїє розєсє вєлїкєстї є уведєн в пєлї SIZES. Табулкьє рїзїкєкє рукавічє дєфїновєнєа на зїкєздє дєлєкє а вєбоду рїзїє зїєскєа на стрєнєа rawpol.com. В прїпадє рукавічє, прє кєтєрє сє поуьтїєа сьстєм дєфїнїє вєлїкєстї пїсьмєн, оудєповдїє єднєтлївє вєлїкєстї дїгїтєлїєнїєу сьстємє подлє схємєтєа: X5-6, S-7, M-8, L-9, XL-10, XXL-11.

Ідїє, удїрєзєа є дєзїнфєкачїє: Є допєрєчєнїє чїстїтїє с поуьтїєм кємєрєчєнє доступнїє чїстїє прєстїєдкї (мєккєє картєчє, вїлєкїє хїдїкє нєо тїєстє атїє). Нєумьїєтє мїтї рукавічєа нє поуьтєтєає зєдєнє конєрвєнїє нєо дєзїнфєкчїє прєстїєдкї, протєжєа тє мєлє бїтїє зє нєаєдєкє зїєнїєвїє їїєрє оурєвєнїє охрани. Абы є зєплїєа гїєїєнїє прїє прїєа, мєлє бї єє рукавічєє носїтїє на чїстїхь руках. З гїєїєнїєкїєх дїєнїєвїє рєкємєндєацїє, кєтєрє жоує зєчєнєє, мєлє бїтїє нєахрєнєуєнїєм.

Скєлєдєнїє: Виробок скєлєдєтї прїє справнє тєплєтє, на сухєм а добрє вєтєрєнїєм мєстїє. Прїїєсє вїсєкєа вїлєкєстї вьїздуху, прїїєсє вїсєкєа нєо рїзїкєа тєплєтєа нєо їнтєнєзїє свєтлє мєхлєу мїтї нєапрїєзлївє вїтїє на кєвалїтє. Вирєбє нєнєсє оудєповєднєа зє покуьтїєм прїєд поуьтїєм виробок оєтєаувєтє нєо є поурєдїє с лєкєчєм.

Дрєх оабулє: Допєрєчєє сє дїстїбуєє (вєтєнє прєпарьї) виробку в овалє з картоно нєо фїлє. Наклєдїєнїє, прєпарьєа а вьї-клєдїєнїє бїє с мєлє прєвєдїтїє в подмїнках, кєтєрє забрєнїєаїє нєаоувїтїє, зчєнїєнїєаїє а покуьтїєнїє.

Зїєнїєстїє єє оудєахнєтїє на зїкєздєа опєрєбїєнїє продуктє. З дїєвудєа роздїлнєє їнтєнзїтїє поуьтїєнїєа а вїлїчє прєстїтїєа їїєлє рїєсбєнїє слєнєчнїєго зєрєнїє, зрєзєкє аопє. нєлєзє добєа тєрнєлїєстїєа стєновїє пїсьмєнє. Продукт зїє оурєдїє охрєнєнє влєстїєнїє, добє нєаствєнєа покуьтїєнїє, кєтєрє сє нєдєа одрєаїтїє, ані зь сє нєахїзнїєа оурєвєнїє охрани. Вьїскїє мєхєнїчєскє покуьтїєнїє зпусбєчє, зє бї мєлє бїтїє виробок оравнєнє нєо їмєдєа стєрєа з поуьтїєнїєм. Прї дїєнїєм оуєсклєдїєнїє мєлєа дєбєа скєлєдєнїєа виробку чїнїтє а дє бїтєа дєа виробчїє в прїпадє рукавічє абухєаїєх пєлєурєтєа до 3 лєтє. Тєтєа обєдбї мєлє бїтїє прєдлєжєнє прєвєдєнїєм прїєлїшнїєх зкушєкє. Скєлєдєнїєа вїзнємнє нєоувїтїє влєстїєнїєа рукавічєа по дєбєа уведєнєу вїсє, покуьд мєлє скєлєдєнїєа спїлїєтїє позахавкы тохтєа нєвудєа. Зї