



D/C	DR-PIL-S	P/C	Spodnie dla pi- larza DRWAL 4
NUMER	17047	SPOSÓB PAKOWANIA	1 / 22 szt.
ROZMIARY	M, L, XL, 2XL, 3XL	KOLORY	ZP

PL Instrukcja użytkowania

NAZWA PRODUKTU:

SPODNIE OCHRONNE OGRODNICZKI


NORMY	EN ISO 11393-2:2019
-------	-------------------------

Dystrybutor: RAW-POL, 96-200 Julianów, 50, Polska



The member of REIS GROUP

v. B.C2DR3.102



łańcuchem tnącym pilarki o prędkości do 24 m/s, odpowiadają 2 klasie ochrony przed przecięciem. Wkładki ochronne blokują łańcuch tnący w razie niebezpiecznego kontaktu.

Tkanina zasadnicza ma właściwości wodno i olejoodporne, i w ograniczonym zakresie umożliwia ciągłość pracy w deszczu, jak i po niewielkim zabrudzeniu spodni smarami.

Warunki użytkowania:

- Wielkości spodni należy dokładnie dobrać do rozmiarów: wzrostu i pasa użytkownika.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy tkanina wierzchnia i wkładki ochronne w spodniach są w stanie nienaruszonym.

PL

INSTRUKCJA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Dystrybutor:

RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julia-
nów 50, 96-200 Julianów, Polska.

Spodnie dla pilarza typ DRWAL 4 spełniają zasadnicze wymaga- nia rozporządzenia UE 2016/425

Zastosowane materiały:

- tkanina Newada (40% poliester, 60% bawełna), masa po-
wierzchniowa : $(250 \pm 3\%) \text{ g/m}^2$
- dzianina przeciwprzecięciowa nr 041 DURA+ (100% politere-
ftalan etylenu), masa powierzchniowa : 155 g/m^2
- podszewka art. E5080 (100% poliester), masa powierzchniowa
: $(52 \pm 3) \text{ g/m}^2$

Parametry ochronne dla układu materiałów zastosowanego w spodniach:

- 2 klasa odporności na przecięcie pilarką łańcuchową przy
prędkości łańcucha 24 m/s
- wytrzymałości przymocowania wkładu antyprzecięciowego
w spodniach – 214N
- spodnie spełniają wymagania wzoru A wg. PN-EN ISO 11393-
2:2019-12

Przeznaczenie wyrobu:

Spodnie przeznaczone do użycia w przypadku standardowych
prac leśnych wykonywanych przez profesjonalnych drwali, którzy
zostali dokładnie przeszkoleni i poinstruowani. Wkładki ochron-
ne wzoru A w spodniach zabezpieczają nogi przed okaleczeniem

- Po założeniu i zapięciu spodni w pasie należy sprawdzić dłu-
gość szelek. Jeżeli są za krótkie lub za długie należy je wyregu-
lować do odpowiedniej długości.
- Do dopasowania spodni w pasie użytkownika służy guma
wszyta w tunel.
- Aby zapobiec przedostawaniu się trocin do wnętrza rękawów
można na dole zmniejszyć ich obwód o 4 cm.
- Po zakończeniu pracy spodnie należy dokładnie skontrolować
czy nie nastąpiło uszkodzenie lub zniszczenie wkładu anty-
przecięciowego oraz jego zamocowania do spodni.

Spodnie są tak zaprojektowane, aby zapewnić kompatybilność z
innymi środkami ochrony indywidualnej, tj. rękawice oraz obuwie
antyprzecięciowe, ochrony głowy, oczu i twarzy.

Przechowywanie:

Po zakończonej pracy wyrób należy oczyścić szczotką. Przecho-
wywać w stanie rozwieszonym, w suchym i przewiewnym po-
mieszczeniu.

Naprawy:

ZABRANIA SIĘ jakichkolwiek napraw wkładu antyprzecięciowe-
go. Jeśli wkład antyprzecięciowy zostanie uszkodzony spodnie
powinny być wycofane z użytkowania.

Ostrzeżenia:

- W żaden sposób nie wolno przerobić powierzchni pod
którą umieszczona jest warstwa ochrona spodni, jeśli
struktura zewnętrzna została naruszona/przecięta w jaki-
kolwiek sposób powinny być wycofane z użytkowania.**
- Spodnie nie zapewniają ochrony przed wszystkimi zagro-**

żeniami związanymi z piłą łańcuchową.

- Zastosowanie innych niż wskazane procedury czyszczenia mogą zmniejszyć poziom ochrony.
- Wkłady ochronne mogą nie zapewniać wystarczającej ochrony przed przecięciem w przypadku niektórych zmodyfikowanych łańcuchów lub łańcuchów nieprzeznaczonych do użytku w leśnictwie (np. niektóre łańcuchy ratunkowe); w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem łańcucha.
- Wybierając rozmiar spodni upewnij się, że długość odzieży jest wystarczająca do zachodzenia na ochraniacze stóp.
- Przy wyborze spodni należy wziąć pod uwagę, że wymagany poziom ochrony zależy od kilku czynników, takich jak technika pracy, moc piły łańcuchowej, ostrość łańcucha, prędkość łańcucha oraz kąt i siła nacisku w kontakcie z wkładami ochronnymi w spodniach.
- Przy wyborze spodni należy wziąć pod uwagę, że klasa 3 zapewnia wyższą ochronę przed przecięciem niż klasa 2, a klasa 2 zapewnia wyższą ochronę przed przecięciem niż klasa 1.

Przepis konserwacji - spodnie:



nie prać



nie stosować bielenia związkami wydzielającymi chlor



Zgodność wyrobu z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej

1437 - Nr jednostki notyfikowanej sprawującej nadzór nad produkcją ubrania

EN ISO 11393-2:2019



Klasa 2
24 m/s
Wzór A

Znak graficzny zagrożenia (przecięcia pilarką)

(PN-EN ISO 11393-2:2019-12;

klasa 2 – odporność na przecięcie pilarką łańcuchową przy prędkości łańcucha 24 m/s;

wzór A – ochrona przedniej części nóg)



Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania

Kryteria wycofania ubrania z użytkowania

Czas przechowywania spodni nie ma wpływu na właściwości ochronne.

O stosowaniu decyduje brak uszkodzeń mechanicznych i przestrzeganie procesu konserwacji.

Spodnie należy wycofać z użytkowania jeżeli zostanie przecięta lub w jakikolwiek sposób uszkodzona antyprzebieciowa wkładka ochronna, a także tkanina wierzchnia lub podszewka w obszarze wkładu ochronnego.



suszyć w temperaturze pokojowej rozwieszając na wieszaku w stanie mokrym bez uprzedniego wirowania



prasować żelazkiem o temperaturze płyty max. 110°C




profesjonalne chemiczne czyszczenie (do 5 razy) – proces łagodny

max 5x

Instrukcja przywracania kształtu wilgotnego wyrobu po każdym praniu.

Po praniu wg przepisu konserwacji spodnie rozwiesić w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, ręcznie poprzez naciąganie wygładzić wszystkie szwy i krawędzie doprowadzając do kształtu pierwotnego. Po wysuszeniu spodnie należy wyprasować.



Znak graficzny wielkości ubrania:

A – Wzrost w cm

B – Obwód klatki piersiowej w cm

C – Obwód pasa w cm

MASA UBRANIA W TYM ROZMIARZE:

Masa ubrania: 2,2 kg

Masa spodni: 1,4 kg

Maksymalna ilość cykli konserwacji wynosi 5.

Data produkcji: miesiąc. rok

Nr partii / zlecenia

Pakowanie i transport:

Spodnie złożone i skompletowane pakowane są w worek foliowy zaklejony taśmą. Po 10 szt. pakuje się do kartonu, na który nakleja się naklejkę z ilością i rozmiarami.

Transport wyłącznie w opakowaniach producenta, w warunkach zapobiegających uszkodzeniu wyrobów.

Objaśnienie użytych symboli

D/C – kod towarowy dystrybutora; P/C – kod towarowy producenta (producent: Przedsiębiorstwo Odzieżowe „DRWAL” Adam Zieliński, ul. Lipowa 6, 87-800 Włocławek); NUMER – numer artykułu;  (REIS) - logo dystrybutora;  - znak zgodności;  - zapoznaj się z instrukcją użytkowania; SPOSÓB PAKOWANIA – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie; ROZMIARY – dostępny zakres rozmiarów; KOLORY – dostępny zakres kolorów; NORMY - normy

Jednostka Notyfikowana biorąca udział w procesie badania typu UE:

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

– nr Notyfikacji 1437.

Deklaracja zgodności:

Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać na support.rawpol.com.